

# Škoda Octavia

VIN: TMBJG7NE5K0229354

Diesel

2019

Generat pe 2024-09-16 10:06



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**


## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:  +4

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Lituania

 Statele Unite ale Americii



Italia



Slovacia



Suedia



Finlanda



Slovenia



Cehia




Canada

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 114.155 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	<b>17 km</b>
2021-01	<b>29.118 km</b>
2021-09	<b>57.890 km</b>
2022-07	<b>82.000 km</b>
2022-10	<b>86.000 km</b>


#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-11	<b>85.973 km</b>
2023-04	<b>91.000 km</b>
2023-06	<b>94.000 km</b>
2024-04	<b>114.155 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2022-12 în  **România**

## Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2022-12

 **România**

A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 2024-06



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Inregistrări de daune



Daune frontale:

**Față / Bară de protecție**

Daune pe partea dreaptă:

**Față dreapta / Bară de protecție**

**Dreapta / Portieră față**

Daune pe partea dreaptă:

**Spate / Bară de protecție**

**Spate dreapta / Bară de protecție**

2019-11

 România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON -  
24.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sistem de suspensie



Daune pe partea stângă:

**Stânga / Portieră față**

Daune frontale:

**Față / Bară de protecție**

**Față stânga / Bară de protecție**

Daune pe partea dreaptă:

**Dreapta / Portieră față**

Daune pe partea dreaptă:

**Spate / Bară de protecție**

**Spate stânga / Bară de protecție**

2022-10

 România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON -  
24.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sistem de direcție

Sistem de suspensie

Tapițerie

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i **Notă**

Emisii CO2: B (139 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO2 ale  
vehiculului tău

**139 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i **Notă**

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Škoda**



Model  
**Octavia**



Variantă  
**Combi**



Tip caroserie  
**Break**



An de fabricație  
**2019**



An model  
**2019**



Capacitate cilindrică  
**1,6 l**



Putere motor  
**85 kW (114 cp)**



Tip combustibil  
**Diesel**



Tip transmisie  
**Tracțiune față (FWD)**



Culoare  
**Roșu**



Nr. uși  
**5**



Nr. cilindri  
**4**



Nr. locuri  
**5**



Cod motor  
**DGTE**

## Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-08

 **România**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-11

 **România**



#### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-10

 **România**



#### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-12

 **România**



#### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



Surse de date



+31 Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**