

# Škoda Octavia

VIN: TMBJJ7NE8K0205275

Diesel

Generat pe 2024-11-25 07:56



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 8 țări: +2

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Danemarca

Lituania

Statele Unite ale Americii

Slovacia

Suedia

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



#### Inspecție tehnică periodică (ITP)

- ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



#### Casat

- ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

- ⚠ **Ai grijă!**  
Acest vehicul a fost avariat

- i **Notă**  
Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



2021-03

Germania

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON – 24.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- i **Notă**  
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice

Producător  
**Škoda**Model  
**Octavia**



Tip caroserie

**Break**



Capacitate cilindrică

**2 l**



Tip combustibil

**Diesel**



Tip transmisie

**Tracțiune față (FWD)**



Nr. uși

**5**



Nr. cilindri

**4**



Nr. angrenaje

**7**



Nr. locuri

**5**

## Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2021-03

 Germania



**Daună detectată** 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-03

 Germania



**A fost la vânzare**

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**