

Nissan Navara



VIN: VSKCTND23U0128986

Diesel

2019

Generat pe 2024-09-11 11:48



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 10 țări:  +4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Slovacia



 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Suedia

 Finlanda

 Canada

 Cehia


 Slovenia



Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 100.000 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



 Kilometrajul tău  Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01 **12 km**

2021-04 **43.000 km**

2021-10 **52.643 km**

2022-09 **70.589 km**

2023-09 **88.607 km**

Înregistrări ale contorului de parcurs


2024-05 **100.000 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-09 în  **România**

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-09

 **România**

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 2024-09



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Ai grijă!


Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2020-11

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor


**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2024-05

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 166.646 RON

- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Nissan Navara 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

149.255 RON

Prețul mediu

166.646 RON

Cel mai mare preț

181.569 RON

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO₂: D (167 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

167 g/km Clasă **D**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Nissan



Model
Navara



Tip caroserie
Camionetă



An de fabricație
2019



Capacitate cilindrică
2,3 l



Putere motor
120 kW (161 cp)



Tip combustibil
Diesel



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Albastru



Nr. uși
4



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5



Cod motor
YS23

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01

Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-09

România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2020-11

România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-10

România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-09

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-09

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-05

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**