

# Volkswagen Caddy



VIN: WV2ZZZ2KZJX165184

Diesel

2018

Generat pe 2024-06-05 11:44



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Volkswagen Caddy 2018

Generat de AI

Când vine vorba de modelul Volkswagen Caddy 2018, există diferite motoare, tipuri de caroserie și alte specificații de luat în considerare. Iată o defalcare a diferitelor opțiuni disponibile:

Motoare:

- Motor pe benzină TSI: Acest motor are o capacitate de 1,0 litri și livrează 102 cai putere. Este livrat cu o cutie de viteze manuală și poate atinge o viteză maximă de 109 mile pe oră.
- Motor diesel TDI: Există diferite versiuni ale acestui motor, de la 2,0 litri la 1,6 litri. Cea mai puternică versiune livrează 150 de cai putere, în timp ce versiunea cea mai puțin puternică livrează 75 de cai putere. Toate versiunile vin cu o cutie de viteze manuală.

Tipuri de caroserie:

- Furgonetă: Această versiune a modelului Caddy este concepută pentru uz comercial și dispune de un compartiment de încărcare închis. Este disponibilă în diferite dimensiuni, de la ampatament scurt la ampatament lung.
- Furgonetă Kombi: Furgoneta Kombi este o versiune mai versatilă a modelului Caddy, care poate fi utilizată atât pentru uz comercial, cât și pentru uz personal. Dispune de un al doilea rând de scaune și de o banchetă spate care poate fi îndepărtată sau rabatată.

Alte specificații:

- Tehnologie: Caddy vine cu o varietate de caracteristici tehnologice, inclusiv un sistem de infotainment cu ecran tactil, conectivitate Bluetooth și o cameră de luat vederi din spate.
- Siguranță: Caddy a obținut note mari pentru siguranță, cu caracteristici precum frânarea automată de urgență, avertizarea la părăsirea benzii de rulare și controlul adaptiv al vitezei de croazieră.
- Eficiența combustibilului: În funcție de motor și de tipul de caroserie, Caddy poate atinge până la 55 mpg pe autostradă.

În general, modelul Volkswagen Caddy 2018 oferă o gamă de opțiuni de motorizare și tip de caroserie pentru a se potrivi diferitelor nevoi, oferind în același timp tehnologie modernă și caracteristici de siguranță, precum și o eficiență impresionantă a consumului de combustibil.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date

# Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

 Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

 Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **9 țări**:  +3

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 Slovenia

 Danemarca


 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Slovacia

 Finlanda

 Canada

 Suedia


 Cehia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

 Ultimul kilometraj cunoscut: 96.792 km

 7 înregistrări ale kilometrajului



— Kilometrul tău — Kilometraj tipic pentru acest model

#### Înregistrări ale contorului de parcurs


2018-01	<b>12 km</b>
2020-04	<b>28.000 km</b>
2021-04	<b>45.000 km</b>
2021-11	<b>56.537 km</b>
2022-06	<b>69.000 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-10	<b>94.000 km</b>
2023-11	<b>96.792 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

 Tech inspection passed 2023-11

### Legal



#### Inspecție tehnică

**A trecut** 2023-11

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 2025-08



#### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 4 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



Spate dreapta / Bară de protecție

2020-04

România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -  
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



Față dreapta / Bară de protecție

2021-04

România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -  
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei



2022-06

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



2023-08

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 88.839 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

# Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Caddy 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

74.128 RON

Prețul mediu

88.839 RON

Cel mai mare preț

115.251 RON

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?



Emisii CO2: B (128 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO2 ale  
vehiculului tău

128 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Volkswagen**



Model  
**Caddy**



Tip caroserie  
**Dubă**



An de fabricație  
**2018**



Capacitate cilindrică  
**2 l**



Putere motor  
**75 kW (101 cp)**



Tip combustibil  
**Diesel**



Tip transmisie  
**Tracțiune față (FWD)**



Culoare  
**Gri**



Nr. cilindri  
**4**



Nr. locuri  
**7**



Cod motor  
**DFSD**

# Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2018-01

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-11

 **România**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2020-04

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-04

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-11

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-06

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-08

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-11

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**