



Volkswagen T6

VIN: WV2ZZZ7HZKH112178

Generat pe 2024-08-30 08:23



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Danemarca**

 **Italia**

 **Lituania**

 **Statele Unite ale Americii**

 **Suedia**

 **Slovacia**

 **Cehia**

 **Finlanda**

 **Canada**


 **Slovenia**

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 45.000 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-08 **32.000 km**

2021-05 **43.000 km**

2021-06 **45.000 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Dreapta / Portieră față

2020-07

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON -
24.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă

Tapiterie

2021-06

 România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volkswagen



Model
T6



Tip caroserie
Dubă



Capacitate cilindrică
2 l



Tip transmisie

**Tracțiune integrală
(AWD)**



Nr. uși
4



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
2

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2020-07

 România



Daună detectată 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-06

 România



Daună detectată 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**