



Volvo XC90

VIN: YV1LC68UCK1480731

Generat pe 2024-04-17 08:45



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări:**



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Slovacia

 Suedia

 Finlanda

 Ucraina

 Cehia


 Canada

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

 Ultimul kilometraj cunoscut: 117.000 km

 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2021-07 **56.000 km**

2023-06 **117.000 km**

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2021-07

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor


Necunoscut

Categoriile de daune

Sticlă

2023-06

 România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON -
24.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă

Elemente structurale ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volvo



Model
XC90



Tip caroserie
SUV



Nr. uși
5

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2021-07

 România



Daună detectată 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-06

 România



Daună detectată 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**