



Toyota Aygo

VIN: JTDKGN90N298393    Benzină    2017

Generat pe 30.04.2025, 07:50

**Odometru**  
✓ Arată bine

**Statut legal**  
✓ Arată bine

**Daune**  
⚠ Necesită atenție

+31    **Surse de date**  
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Notă**  
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

**Căutat drept furat**    ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

**Furat în trecut**    ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare    Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România
- Statele Unite ale Americii
- Lituania
- Cehia
- Slovenia
- Italia
- Slovacia
- Ungaria
- Danemarca
- Canada
- Suedia

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i **Notă**

- Ultimul kilometraj cunoscut: 142.490 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 65.917 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrului

|         |           |
|---------|-----------|
| 01.2017 | 19 km     |
| 01.2018 | 6.000 km  |
| 06.2018 | 19.041 km |
| 07.2019 | 51.054 km |
| 09.2019 | 55.278 km |

#### Înregistrările odometrului

|         |            |
|---------|------------|
| 12.2019 | 66.778 km  |
| 12.2021 | 109.725 km |
| 12.2023 | 142.490 km |

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



#### Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 12.2023 în România

## Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

12.2023

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 12.2025



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



### Ai grijă!

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

01.2018

România

### Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON – 14.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



10.2019

România

### Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**



Daune pe partea stângă:

Daune frontale:

Daune pe partea dreaptă:

Daune pe partea dreaptă:

Stânga / Portieră față

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

09.2020

România

## Evaluare

Părți afectate

Partea stângă

Față

Partea dreaptă

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

- i* **Notă**
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 42.166 RON
  - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!




## Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

- ..* **Sugestia carVertical**
- Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km



## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- i* **Notă**
- Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Toyota**



Model

**Aygo**



Descriere

**Aygo**



Tip caroserie

**Hatchback**



An de fabricație

**2017**



Capacitate cilindrică

**1 l**



Putere motor

**51 kW (68 cp)**



Tip combustibil

**Benzină**



Cutie de viteze

**Manuală**



Tip transmisie

**Tracțiune față (FWD)**



Culoare

**Alb**



Nr. uși

**5**



Nr. cilindri

**3**



Nr. viteze

**5**



Descriere motor

**1.0L**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

A/C

ABS

MANUAL

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

WITH

ANTENNA

LONG PASSIVE (FM, AM)

ANTI-COROSION MEASURES

1 AREA SPEC. (EUROPE)

AUDIO

LOW RADIO, 2SP

BACK GLASS

GREEN

BATTERY

L0-390A, 42AH

BODY SHELL ASSY

WITHOUT

CAR TELEPHONE

WITHOUT

CIGARETTE LIGHTER

WITHOUT

COLD AREA PACKAGE

WITH (WITHOUT REAR DUCT)

CUP HOLDER

WITH (FR:2, RR1)

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DOOR BELT MOULDING

FR: BLACK, RR: WITHOUT

DOOR OUTSIDE HANDLE

BLACK

DOOR TRIM

NORMAL

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

EVAPORATIVE SYSTEM

CANISTER IN TANK

EXHAUST TAIL PIPE

GASOLINE WITHOUT DIFFUSER

FRONT FOG LAMPS

WITH

ALTERNATOR

1KR 115A

ANTI-CHIPPING PAINT

ROCKER

ANTI-PROJECTION MEASURES

WITH

AUDIO JACK

USB\*1, VTR (AUX) \*1

BACK MONITOR

WITHOUT

BLACK OUT

WITHOUT

BUMPER

CTR: NO PAINT

CHILD RESTRAINT SYSTEM

WITH(ISO-FIX+TETHER ANCHOR)

CLEAN AIR FILTER

WITH

CONSOLE BOX

WITH (SHIFT BEZEL: NO PAINT)

DASH SILENCER

IN (W/EPDM) + OUT + COWL BLOCK

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

DOOR INSIDE HANDLE

NOT PAINTED

DOOR SCUFF PLATE

WITHOUT

ECO PACKAGE

WITHOUT

EMV AND NAVIGATION SYSTEM

WITHOUT

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 6 WITH OBD

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

WITH TUNNEL SILENCER

FRONT HEADRESTS

WITHOUT

FRONT SEAT

WITHOUT D HEIGHT ADJUSTER

FRONT SEAT SLIDE

WITH

FUEL LID RELEASE

WITH LEVER

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEADLAMPS

HALOGEN (PES)

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (VSC)

I/P CENTER CLUSTER

WITHOUT BOX (WITH AUDIO), NO PAINT

INSTRUMENT PANEL

WITH

JACK

WITH

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITHOUT

LIGHT REMIND WARNING

WITH

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

DECK SIDE TRIM

MIKE & MIKE AMP

WITHOUT

MULTI INFO DISPLAY

LO/MID (LCD SEGMENT)

OVER RUN & SPEED LIMIT

ENGINE RPM

PACKAGE OPTION 2

POWER PACKAGE

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

PARKING BRAKE

P.P.

POWER WINDOWS

HIGH BACK

FRONT SEAT RECLINING

WITH (KEIPER)

FRONT WHEEL BRAKE

D247 20V DISC

GLOVE BOX

LOWER BOX

HEADLAMP LEVELLING

WITH

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH BULB TYPE

HOOD SILENCER

WITH

INSIDE REAR VIEW MIRROR

MANUAL DIMMING

INTERMITTENT WIPER

WITH

KICK DOWN SWITCH SYSTEM

WITHOUT

LIGHT CONTROL SYSTEM

WITHOUT

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

WITH PUSH BUTTON (NO KEY)

LUGGAGE ROOM LAMP

WITHOUT

MUD GUARDS

WITHOUT

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

DOOR LEVER D+P BLACK

PACKAGE OPTION 1

NV PACKAGE 2

PACKAGE OPTION 3

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

PACKAGE TRAY FIXED TO BODY

POWER DOOR LOCK

WITH

PRE-CRASH SYSTEM

D & P

PREPARED WIRING HARNESS

FOR AUDIO

REAR BUMPER

CTR: NO PAINT

REAR CONSOLE BOX

WITHOUT LID

REAR HEADRESTS

2 SEPARATE(ADJUSTABLE)

REAR SEAT BELT

3P ELR \*2

REAR WHEEL BRAKE

D200LT

REAR WINDOW WIPER

WITH (WITHOUT INTERMITTENT)

REGISTER

(SIDE) IN: NO PAINT, OUT: NO PAINT

ROOM LAMP

WITH (SIDE DOOR COURTESY)

SEAT BACK POCKET

WITHOUT

SEAT HEATER

WITHOUT

SHIFT LEVER & KNOB

MT SOFT PLASTIC, NO PAINT

SHIFT LOCK SYSTEM

WITHOUT

SIDE PROTECTION MOULDING

WITHOUT

SPARE TYRE

TEMPER

SPEED WARNING

WITHOUT

SRS AIRBAG

WITH (D+P+SIDE+CURTAIN)

STARTING SYSTEM

ROTARY (MECHANICAL)

STEERING COLUMN

WITHOUT PCS (NEW VSC, WITH STOP LAMP RELAY)

RADIATOR GRILLE

WITH BUMPER ASSY

REAR COMBINATION LAMP

BULB TYPE

REAR GUARD

WITH REAR BUMPER SEAL

REAR SEAT

FOLDING (1 PIECE)

REAR SPOILER

WITH

REAR WINDOW DEFOGGER

NORMAL 105W

REFRIGERANT CORRESPONDENT

WITH (R1234YF)

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SEAT BELT WARNING

D+P+RR

SEAT MATERIAL

FABRIC LEAD-IN

SHIFT LEVER BOOT

WITH (VINYL)

SHIFT POSITION INDICATOR

WITHOUT (MT) (WITH GSI)

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH FENDER - BULB TYPE

SPEAKER GRILLE

INSTRUMENT PANEL + FRONT DOOR

SPEEDOMETER

KM/H

STABILIZER

WITHFR, WITHOUT RR

STEERING

ELECTRIC POWER STEERING

STEERING WHEEL

TILT

STEERING WHEEL SWITCHES

WITHOUT

SUN VISOR

AIRBAG LABEL: SYMBOL

SWITCH TRONICS

WITHOUT

TELEMATICS

WITHOUT

TOOL (PLANT INSTALL)

HUB BOLT WRENCH

TRUNK & DECK CARPET & MAT

WITH

VSC

WITH

WHEEL CAP

FULL CAP 14 INCH

WINDSHIELD MOULDING

WITHOUT

3-SPOKE URETHANE

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

SUSPENSION

FR: STRUT, RR: TWIST BERM

TACHOMETER

WITHOUT

TIRE & DISC WHEEL

165/65R14 STEEL

TROPIC SPEC

WITHOUT

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH (INDIRECT TYPE)

WASHER FLUID

WITH

WINDSHIELD GLASS

GREEN LAMINATED

WIRELESS DOOR LOCK

WITH

## Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



### Sugestia carVertical

Acest vehicul îndeplinește ratingul standard de siguranță. Este indicat să verifici dacă toate caracteristicile de siguranță sunt în stare bună de funcționare.

## Rating de siguranță



Siguranță de 4 stele

Performanță generală bună la protecția împotriva accidentelor și peste tot; poate fi prezentă tehnologie extra de evitare a accidentelor





82%

Ocupant adult



63%

Copil ocupant



64%

Utilizatori  
vulnerabili ai  
drumurilor



57%

Asistență de  
siguranță

## Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

01.2017 🌐 Țară necunoscută



**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

10.2017 🇷🇴 România



**Prima înmatriculare**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

01.2018 🇷🇴 România



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

10.2019 🇷🇴 România



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

12.2019 🇷🇴 România



**A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

09.2020  România



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

12.2021  România



**A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

12.2023  România



**A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

09.2024  România



**A fost asigurat**

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: **06.09.2024**

Până la: **05.09.2025**



+31

**Surse de date**

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**