



## Toyota Corolla

VIN: NMTBZ3BE70R043223

Benzină

2020

Generat pe 01.04.2025, 06:42



### Odometru

✓ Arată bine



### Statut legal

✓ Arată bine



### Daune

⚠ Necesită atenție



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

## Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 8 țări: +2

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Starea actuală necunoscută

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată** în:



România



Cehia



Slovenia



Slovacia



Italia



Ungaria



Danemarca




Suedia

## Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

**i** Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 74.459 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 94.892 km



**Disclaimer (declinarea responsabilității):** acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

**i** Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 05.2023 în România

### Legal

= Inspecție tehnică periodică (ITP) **A trecut** 05.2023 România A trecut cu succes inspecția tehnică  
 = Valabil până la 05.2025

= Casat  Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

- Ai grijă!**  
Am găsit 7 înregistrări pentru acest vehicul
- Notă**  
Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

06.2020

România

### Daune

Părți afectate

Partea dreaptă Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON – 14.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

07.2020

România

## Evaluare

Părți afectate

Partea stângă

Partea dreaptă

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON – 14.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei



Daune frontale:

Față / Parbriz

07.2021

România

## Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sticlă



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

10.2021

România

## Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Sticlă



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

12.2021

România

## Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON – 14.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



Daune frontale:

Față / Parbriz

04.2024

România

## Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Sticlă



Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Alte daune:

Acoperiș / Structură

06.2024

România

## Daune

Părți afectate

Partea stângă

Față

Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

**i** Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 89.563 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru Toyota Corolla 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

84.427 RON

Prețul mediu

89.563 RON

Cel mai mare preț

95.640 RON

## Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

**i** Notă

Emisii CO2: A (102 g/km)

### Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile de CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**102 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

**i** Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Toyota**



Model

**Corolla**



Descriere

**Corolla**



Tip caroserie

**Sedan**



An de fabricație

**2020**



Capacitate cilindrică

**1,8 l**



Putere motor

**72 kW (97 cp)**



Cuplu

**142 Nm**



Tip combustibil

**Benzină**



Cutie de viteze

**Automată**



Tip transmisie

**Tracțiune față (FWD)**



Culoare

**Gri**



Nr. uși

**5**



Amplasarea volanului

**Volan pe stânga**



Nr. cilindri

**4**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

A/C

AUTO (DUAL MODE)

ACCELERATOR PEDAL

ELECTRIC TYPE

ACCESSORY CONNECTOR (NO 2)

CONSOLE BOX1

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

ABS

WITH

ACCESSORY CONNECTOR (NO 1)

CONSOLE BOX

ADDITIONAL HEATER

WITHOUT

ANTENNA



P SEAT WITH INDICATOR

ANTI-THEFT LABEL

WITHOUT

ASHTRAY

WITHOUT

AUDIO

T1 (8") WITOUT CD WITH BT, USB 6SP

BACK GLASS

GREEN 70%

BATTERY

LN1 36AH

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

BUMPER

PP COLOUR

CHILD RESTRAINT SYSTEM

ISIZE + TOP TETHER\*2

CIGARETTE LIGHTER

WITHOUT

CLEARANCE & BACK SONAR

WITHOUT

COAT HOOK

WITH

CONSOLE BOX

RESIN

CRUISE CONTROL

WITH (FULL RANGE ACC)

DATA COMMUNICATION MODULE

WITH E-CALL

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

DOOR ARM REST

FABRIC

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

DOOR POCKET

FR&RR

DOOR TRIM

RR WINDOW + SFIN

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

ASSIST GRIP

FR2, RR2

AUDIO JACK

W/ USB

BACK MONITOR

CAMERA + W/H

BLACK OUT

RADIATOR SP + ID PLATE + SASH

BRAKE M/CYLIND & BOOSTER

AHB-R

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

CHILD SEAT

WITHOUT

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

CLOCK

AUDIO + METER

COLD AREA PACKAGE

SUB-COLD AREA SPEC

COOLER REAR DUCT

WITH

CUP HOLDER

FR:2 RR:2

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

DOOR BELT MOULDING

BLACK

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

DOOR SCUFF PLATE

WITH

DOOR TRIM ORNAMENT

FR&RR: HARD WITH NV FELT

DOOR WINDOW FRAME

PLATING

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

ENGINE UNDER COVER & PROTECTION

WITH (WITHOUT ACOUSTIC MAT)

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

FLOOR MAT

TEX FM 520G HYBRID

FRONT FOG LAMPS

WITH (LED + MAT BLK + SILVER)

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

FRONT SEAT BELT

D,P: 3ELR + PT + F/L\*2

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

D: 2WAY MANUAL

FRONT WHEEL BRAKE

15" DISC (B)

GLOVE BOX

BIN TYPE W/O LOCK

GRADE MARK

WITHOUT

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

HEADLAMPS

BI PES HALOGEN + AHB

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE/CABIN)

HOOD SILENCER

WITHOUT

I/P UNDER COVER

WITH (D, P)

INSIDE REAR VIEW MIRROR

RESIN + SATIN PLATING

DRIVE MODE

TOGGLE DMS 3

ENGINE MARK

HV

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO6D TEMP WITH OBD

FENDER LINER

FR (WITH SILENCER) & RR

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR (WITH HEEL PAD)

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

FRONT SEAT

NORMAL

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

FRONT SIDE GLASS

GREEN 70%

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

GLOVE BOX LAMP

WITH

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

HEATER CONTROL PANEL

AUTO DUAL + SATIN

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (ROOM + MAP LAMP)

INSTRUMENT FINISH PANEL

EC MIRROR

**INSTRUMENT PANEL**

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

**KEY PLATE**

SMART-MASTER 2

**LANE KEEP ASSIST (LKA)**

WITH (LTA)

**LIGHT REMIND WARNING**

WITH (AUTOCUT)

**LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE**

CABLE + ELEC LOCK

**LUGGAGE ROOM LAMP**

WITH

**MIKE & MIKE AMP**

WITH (OHC)

**MULTI INFO DISPLAY**

WITH (7")

**OUTSIDE REAR VIEW MIRROR**

ELECTRIC, HEATER

**OWNER'S MANUAL**

WITHOUT

**PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER**

GLASS FIBER WITH FELT LO

**PARKING BRAKE**

EPB

**POWER STEERING**

EPS

**RADIATOR GRILLE**

BLACK PAINT + PLATING

**REAR ARM REST**

WITH CUP HOLDER

**REAR COMBINATION LAMP**

LED (TAIL/STOP) + BULB (TURN)

**REAR FOG LAMP**

WITH

**REAR SEAT**

6:4 SPLIT FOLD

**REAR SIDE GLASS**

AUDIO PANEL & METER CLUSTER SATIN (PLATING)

**JACK**

WITH

**LANE CHANGE ASSIST**

WITHOUT

**LIGHT CONTROL SYSTEM**

ALC + FMH 3 POSITION

**LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH**

WITH (PLATING)

**LUGGAGE ROOM & DECK TRIM**

SIDE (WITH FELT) + RR + 1CON FK

**LUGGAGE TRAY**

WITH

**MUD GUARDS**

WITHOUT

**NCAP**

EURO

**OVERHEAD CONSOLE**

WITH (WITH SOS SW, WITHOUT HOLDER)

**PACKAGE OPTION 3**

MID

**PAINT PROTECTION WAX/FILM**

WITH WRAP TYPE

**POWER DOOR LOCK**

WITH

**POWER WINDOWS**

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

**RADIATOR LOWER GRILLE**

MATERIAL BLACK

**REAR BUMPER**

PP PAINT COLOR

**REAR CONSOLE BOX**

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

**REAR HEADRESTS**

VERTICAL\*2 + FIXED\*1

**REAR SEAT BELT**

3ELR-PT-FL\*2 3ELR\*1

**REAR WINDOW DEFOGGER**

GREEN 70%

REGISTER

FR & RR: SATIN

ROOM LAMP

PERSONAL TYPE

SAFETY SENSE

TSS2

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH D (POWER)

SHIFT LEVER & KNOB

LEATHER (CVT)

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

SPARE TYRE

TEMP 125/70D17

SPEEDOMETER

KM/H + RESIN

STABILIZER

FR & RR

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

SWITCH TRONICS

STRAIGHT W/O PADDLE

TOOL (PLANT INSTALL)

H/N WRENCH + JACK HANDLE

TRUNK & DECK CARPET & MAT

NEEDLE PUNCH

VSC

WITH (AHB-R)

WASHER FLUID LEVEL WARNING

WITHOUT

WINDSHIELD DEICER

WITH TIMER

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SPEED WARNING

WITH ASL

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

STARTER HOLDING CONTROL

WITHOUT

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 AL-1

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH CAMERA

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH (433MHZ) DIRECT

WASHER FLUID

ETHANOL (FULL)

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

WINDSHIELD GLASS

WITHOUT

WINDSHIELD WIPER CONTROL

AUTO (RAIN SENSOR)

WIRELESS DOOR LOCK

SMART ENTRY LESS

LAMINATED GREEN 70% AC

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

## Cronologie

S-au găsit 10 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

01.2020 🌐 Țară necunoscută



**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

05.2020 🇷🇴 România



**Prima înmatriculare**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

06.2020 🇷🇴 România



**Daună detectată** ⚠️

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

07.2020 🇷🇴 România



**Evaluare de daune detectată** ⚠️

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

07.2021 🇷🇴 România



**Evaluare de daune detectată** ⚠️

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

10.2021 🇷🇴 România



**Evaluare de daune detectată** ⚠️

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

12.2021  România



**Evaluare de daune detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

05.2023  România



**A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

04.2024  România



**Evaluare de daune detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

06.2024  România



**Daună detectată**



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.



+31

**Surse de date**

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**