



Toyota Corolla

VIN: NMTBZ3BE90R069337

Benzină

2020

Generat pe 02.04.2025, 06:41



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări:  +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Starea actuală necunoscută

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată** în:



România



Slovenia



Cehia



Slovacia



Italia



Ungaria



Canada



Lituania



Statele Unite ale Americii



Danemarca



Suedia


Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 109.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 94.936 km



Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 01.2024 în România

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

01.2024

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 01.2026



Casat

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Partea stângă

Spate

Partea dreaptă

Față

1

07.2022  România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă

Daune frontale: **Față / Parbriz**



Partea stângă

Spate

Partea dreaptă

Față

3

11.2024  România

Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Daune pe partea dreaptă:

- Spate / Bară de protecție**
- Spate stânga / Bară de protecție**
- Spate dreapta / Bară de protecție**

11.2024

România



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

**Notă**

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 89.568 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Toyota Corolla 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

84.432 RON

Prețul mediu

89.568 RON

Cel mai mare preț

95.646 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO2: A (102 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile de CO₂ ale
vehiculului tău

102 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Toyota



Model

Corolla



Descriere

Corolla



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2020




Capacitate cilindrică


1,8 l


 Putere motor
72 kW (97 cp)


 Cuplu
142 Nm


 Tip combustibil
Benzină


 Cutie de viteze
Automată

 Tip transmisie
Tracțiune față (FWD)

 Culoare
Alb

 Nr. uși
5

 Amplasarea volanului
Volan pe stânga

 Nr. cilindri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

A/C

AUTO (DUAL MODE)

ACCELERATOR PEDAL

ELECTRIC TYPE

ACCESSORY CONNECTOR (NO 2)

CONSOLE BOX1

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

P SEAT WITH INDICATOR

ANTI-THEFT LABEL

WITHOUT

ASHTRAY

WITHOUT

AUDIO

T1 (8") DAB 6SP

ABS

WITH

ACCESSORY CONNECTOR (NO 1)

CONSOLE BOX

ADDITIONAL HEATER

WITHOUT

ANTENNA

RR WINDOW + SFIN

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

ASSIST GRIP

FR2, RR2

AUDIO JACK

W/ USB

BACK GLASS

GREEN 70%

BATTERY

LN1 36AH

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

BRAND SYMBOL MARK

TOYOTA HV SYMBOL (FR1, RR1)

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

CHILD SEAT

WITHOUT

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

CLOCK

AUDIO + METER

COLD AREA PACKAGE

SUB-COLD AREA SPEC

COOLER REAR DUCT

WITH

CUP HOLDER

FR:2 RR:2

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

DOOR BELT MOULDING

BLACK

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

DOOR SCUFF PLATE

WITH

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

DRIVE MODE

TOGGLE DMS 3

ENGINE MARK

HV

BACK MONITOR

CAMERA + W/H

BLACK OUT

RADIATOR SP + ID PLATE + SASH

BRAKE M/CYLIND & BOOSTER

AHB-R

BUMPER

PP COLOUR

CHILD RESTRAINT SYSTEM

ISIZE + TOP TETHER*2

CIGARETTE LIGHTER

WITHOUT

CLEARANCE & BACK SONAR

FRONT+BACK SONAR

COAT HOOK

WITH

CONSOLE BOX

RESIN

CRUISE CONTROL

WITH (FULL RANGE ACC)

DATA COMMUNICATION MODULE

WITH E-CALL

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

DOOR ARM REST

FABRIC

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

DOOR POCKET

FR&RR

DOOR TRIM

FR&RR: HARD WITH NV FELT

DOOR WINDOW FRAME

PLATING + RESIN

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

ENGINE UNDER COVER & PROTECTION

WITH (WITHOUT ACOUSTIC MAT)

EXHAUST EMISSION CONTROL (SECOND SPEC IN COSMOS)

EURO 6D RDE#2

FENDER LINER

FR (WITH FAB) & RR

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR (W/O HEEL PAD)

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

FRONT SEAT

NORMAL

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

FRONT SIDE GLASS

GREEN 70%

FRONT WHEEL BRAKE

15" DISC (B)

GLOVE BOX

BIN TYPE W/O LOCK

GRADE MARK

WITHOUT

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

HEADLAMPS

BI PES HALOGEN + AHB

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE/CABIN)

HOOD SILENCER

WITHOUT

I/P UNDER COVER

WITH (D, P)

INSIDE REAR VIEW MIRROR

EC MIRROR

INSTRUMENT PANEL

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

KEY PLATE

SMART-MASTER 2

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

FLOOR MAT

TEX FM 520G HYBRID

FRONT FOG LAMPS

WITH (LED + MAT BLK + SILVER)

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

FRONT SEAT BELT

D,P: 3ELR + PT + F/L*2

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

D: 2WAY MANUAL

FRONT UNDER PROTECTOR

FR + TANK SIDE + RR

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

GLOVE BOX LAMP

WITH

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

HEATER CONTROL PANEL

AUTO DUAL + SATIN

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (ROOM + MAP LAMP)

INSTRUMENT FINISH PANEL

AUDIO PANEL & METER CLUSTER SATIN (PLATING)

JACK

WITH

LANE CHANGE ASSIST

WITHOUT

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITH (LTA)

LIGHT REMIND WARNING

WITH (AUTOCUT)

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

CABLE + ELEC LOCK

LUGGAGE ROOM LAMP

WITH

MIKE & MIKE AMP

WITH (OHC)

MUD GUARDS

WITHOUT

NCAP

EURO

OVERHEAD CONSOLE

WITH (WITH SOS SW, WITHOUT HOLDER)

PACKAGE OPTION 3

MID

PACKAGE OPTION 5

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

GLASS FIBER WITH FELT LO

PARKING BRAKE

EPB

POWER STEERING

EPS (BRUSHLESS)

RADIATOR GRILLE

BLACK PAINT + PLATING

REAR ARM REST

WITH CUP HOLDER

REAR COMBINATION LAMP

LED (TAIL/STOP) + BULB (TURN)

REAR FOG LAMP

WITH

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD

REAR SIDE GLASS

GREEN 70%

LIGHT CONTROL SYSTEM

ALC + FMH 3 POSITION

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH (PLATING)

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

SIDE (WITH FELT) + RR + 1CON FK

LUGGAGE TRAY

WITH

MODEL NAME MARK

COROLLA (RR1)

MULTI INFO DISPLAY

WITH (7")

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

ELECTRIC, HEATER

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

PACKAGE OPTION 6

WITHOUT

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WITH WRAP TYPE

POWER DOOR LOCK

WITH

POWER WINDOWS

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

RADIATOR LOWER GRILLE

MATERIAL BLACK

REAR BUMPER

PP PAINT COLOR

REAR CONSOLE BOX

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

REAR HEADRESTS

VERTICAL*2 + FIXED*1

REAR SEAT BELT

3ELR-PT-FL*2 3ELR*1

REAR SPOILER

WITHOUT

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH TIMER

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

WITHOUT

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SPEED WARNING

WITH ASL

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

STARTER HOLDING CONTROL

WITHOUT

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 AL-1

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH CAMERA

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH (433MHZ) DIRECT

VSC

WITH (AHB-R)

REGISTER

FR & RR: SATIN

REMOTE SERVICE PACKAGE

NOTIFICATION PACKAGE

ROOM LAMP

PERSONAL TYPE

SAFETY SENSE

TSS2

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH D (POWER)

SHIFT LEVER & KNOB

LEATHER (CVT)

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

SPARE TYRE

TEMP 125/70D17

SPEEDOMETER

KM/H + RESIN

STABILIZER

FR & RR

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

SWITCH TRONICS

STRAIGHT W/O PADDLE

TOOL (PLANT INSTALL)

H/N WRENCH + JACK HANDLE

TRUNK & DECK CARPET & MAT

NEEDLE PUNCH

VEHICLE APPROACH NOTICE

WITH

WASHER FLUID

ETHANOL (FULL)

WASHER FLUID LEVEL WARNING

WITHOUT

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WINDSHIELD WIPER CONTROL

AUTO (RAIN SENSOR)

WIRELESS DOOR LOCK

SMART ENTRY LESS

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2020 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

12.2020 🇷🇴 România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

07.2022 🇷🇴 România



Evaluare de daune detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

01.2024 🇷🇴 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

11.2024 🇷🇴 România



Evaluare de daune detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

11.2024  România



Evaluare de daune detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**