



Toyota Corolla

VIN: SB1K93BE40E230074

Benzină

2021

Generat pe 07.03.2025, 08:52



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 9 țări:  +3

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Starea actuală necunoscută




Furat în trecut


✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Vehiculul a fost recuperat

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

 România

 Canada

 Danemarca


 Slovacia

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Suedia

 Cehia


 Slovenia

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 68.013 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 76.080 km



Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

i Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 08.2024 în România

Legal

= **Inspecție tehnică periodică (ITP)** **A trecut** 08.2024 România A trecut cu succes inspecția tehnică
 = Valabil până la 08.2026

Casat Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Ai grijă!


Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul




Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



06.2022  România

Daune

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Daune frontale:

- Față / Bară de protecție
- Față stânga / Bară de protecție
- Față dreapta / Bară de protecție

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 91.831 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Toyota Corolla 2021

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

88.174 RON

Prețul mediu

91.831 RON

Cel mai mare preț

100.180 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO₂: A (102 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile de CO₂ ale
vehiculului tău

102 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Toyota



Model

Corolla



Descriere

Corolla



Tip caroserie

Hatchback



An de fabricație

2021



Capacitate cilindrică

1,8 l



Putere motor

72 kW (97 cp)



Cuplu

142 Nm



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare

Gri



Nr. uși

5



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

A/C

ABS

AUTO (DUAL MODE)

ACCELERATOR PEDAL

ELECTRIC TYPE

ACCESSORY CONNECTOR (NO 2)

WITHOUT

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

P SEAT WITH INDICATOR

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

AUDIO

T1 (8") DAB 6SP

AVS (TEMS)

WITHOUT

BACK MONITOR

CAMERA + W/H

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

CATALYTIC CONVERTER

9R-08+11R-11 (GPF)

CHILD RESTRAINT SYSTEM

WITH (ISO FIX) *2

CLEARANCE & BACK SONAR

WITHOUT

COAT HOOK

WITH

CONSOLE BOX

RESIN

CRUISE CONTROL

WITH ACC, ALL SPEED

DATA COMMUNICATION MODULE

REG CMPL ECALL

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

DOOR ARM REST

FABRIC

DOOR INNER GARNISH

PLATING + RESIN

DOOR OUTSIDE HANDLE

WITH

ACCESSORY CONNECTOR (NO 1)

CONSOLE BOX

ADDITIONAL HEATER

WITHOUT

ANTENNA

SHARK + DAB

ASSIST GRIP

FR2, RR2

AUDIO JACK

WITH

BACK GLASS

SOLAR GREEN WITH AERO FIN

BLACK OUT

WITH (DOOR SASH + WHEEL HOUSE)

BUMPER

PP PNT WITH PNT FOG CVR

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

CLOCK

AUDIO + METER

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

COOLER REAR DUCT

WITHOUT

CUP HOLDER

FR2/BLACK

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

DOOR BELT MOULDING

BLACK

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

DOOR POCKET

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

DOOR SCUFF PLATE

RESIN + RESIN

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

ECO PACKAGE

WITHOUT

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 6C WITH OBD

FENDER LINER

FR (LOW) & RR (LOW)

FRONT DIFFERENTIAL

2.834

FRONT FOG LAMPS

WITH

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

FRONT SEAT

SPORTY

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

D&P: 2 WAY MANUAL

FRONT SUSPENSION

MACPHERSON STRUT (FF)

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

GLOVE BOX LAMP

WITH

GRILL SHUTTER

WITHOUT

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE, SPOILER)

HILTI SPEC

WITHOUT

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

FR&RR

DOOR TRIM

FR: SOFT RR: HARD W/O NV FELT

DOOR WINDOW FRAME

BLACK + RESIN

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

FLOOR MAT ILA

TEXTILE HI LHD HV 830GR

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

FRONT PILLAR GARNISH

BASE

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

FRONT SIDE GLASS

GREEN 70%

FRONT WHEEL BRAKE

15" DISC (B)

GLOVE BOX

WITH DAMPER

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

HEADLAMPS

PARABOLA LED + AHB

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

INSIDE REAR VIEW MIRROR

WITH (ROOM + MAP LAMP)

INSTRUMENT FINISH PANEL

ADP/MC: STAIN PLATING

INTERMITTENT WIPER

TIME ADJUSTMENT

KEY PLATE

SMART-MASTER 2

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITH (LTA)

LIGHT REMIND WARNING

WITH (BUZZER+AUTOCUT)

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

ELEC LOCK

LUGGAGE ROOM LAMP

WITH

LUGGAGE TRAY

WITHOUT

MICROPHONE

WITH

MUD GUARDS

WITHOUT

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

ELECTRIC, HEATER

PACKAGE OPTION 1

WITHOUT

PACKAGE OPTION 5

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

NEEDLE PUNCH

PARKING BRAKE

EPB

POWER WINDOWS

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

RADIATOR LOWER GRILLE

PAINT WITH PAINT

REAR BUMPER

PP COLOUR WITH R/F

REAR CONSOLE BOX

EC MIRROR

INSTRUMENT PANEL

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

JACK

WITH

LANE CHANGE ASSIST

WITHOUT

LIGHT CONTROL SYSTEM

ALC + FMH 3 POSITION

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

SIDE + RR2 HOOK (UNI)

LUGGAGE ROOM SEPARATOR

WITHOUT

MALTA SPEC

WITHOUT

MODEL NAME MARK

COROLLA

MULTI INFO DISPLAY

WITH (7")

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

PACKAGE OPTION 6

WITHOUT

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WRAP GUARD

POWER DOOR LOCK

WITH

RADIATOR GRILLE

PAINT

REAR ARM REST

WITH

REAR COMBINATION LAMP

LED + LIGHT GUIDE

REAR HEADRESTS

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

REAR QUARTER GLASS

WITHOUT

REAR SEAT BELT

SIDE ELR PT FL CTR ELR

REAR SPOILER

ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH (HEAVY WITH TIMER)

REFRIGERANT CORRESPONDENT

HF01234F

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

WITH (COLOR)

ROOM LAMP

DOME TYPE (BULB)

SAFETY SENSE

TSS2

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH (POWER D)

SHIFT LEVER & KNOB

CVT SMOOTH LEATHER

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SPEED WARNING

WITH ASL

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

STEERING WHEEL SWITCHES

VERTICAL X3

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD

REAR SIDE GLASS

GREEN 70%

REAR SUSPENSION

DOUBLE WISHBONE (FF)

REAR WINDOW WIPER

WITH (INT + WASHER)

REGISTER

FR ONLY KNOB SATIN

REMOTE SERVICE PACKAGE

NOTIFICATION PACKAGE

ROOF RAILS

WITHOUT

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

SIDE PROTECTION MOULDING

WITHOUT

SPARE TYRE

TEMP 125/70D17

SPEEDOMETER

KM/H + SATIN

STABILIZER

FR & RR

STEERING

EPS (BRUSHLESS D-MOTOR)

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

SUN ROOF & MOON ROOF

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 SM AL-SPORT

TOOL (PLANT INSTALL)

WITH

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH 433MHZ

VEHICLE APPROACH NOTICE

WITH

WASHER FLUID

ETHANOL (FULL)

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

WITHOUT

SWITCH TRONICS

STRAIGHT W/O PADDLE

TIRE & DISC WHEEL 2

OTHER SPEC (010) IS TAKEN

TOWING PACKAGE

WITHOUT

TRUNK & DECK CARPET & MAT

NEEDLE PUNCH S FLOOR HI-POSI

TYRE PRESS CAUTION LABEL

ENGLISH

VSC

WITH (AHB-R)

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

WIRELESS DOOR LOCK

SMART (SMART ENTRY LESS)

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2021 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

07.2021 🇷🇴 România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

06.2022 🇷🇴 România




Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

08.2024  România

  **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**