

Toyota Corolla

VIN: SB1K93BE60E217035

Benzină

2021

Generat pe 2025-02-04 13:36



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 8 țări: +2

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Danemarca

Lituania

Statele Unite ale Americii

Slovacia

Cehia

Suedia


Slovenia

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 67.003 km




Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Inspekția tehnică a fost transmisă pe 2024-05 în  **România**

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

2024-05 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 2026-05



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

⚠ Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!

i Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune

Partea stângă

Față

1 Spate

1 Dreapta / Portieră față

Spate dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Daune pe partea dreaptă:

2022-02 România

Daune

Laturi afectate

Partea dreaptă **Spate**

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

2024-01

România

Daune

Laturi afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Illuminat exterior



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

2024-10

România

Daune

Laturi afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Illuminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 91.859 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Toyota Corolla 2021

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

88.201 RON

Prețul mediu

91.859 RON

Cel mai mare preț

100.210 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă

Emisii CO2: A (102 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău

102 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Identificare și specificații tehnice



Producător

Toyota



Model

Corolla



Descriere

Corolla



Tip caroserie

Hatchback



An de fabricație

2021



Capacitate cilindrică

1,8 l



Putere motor

72 kW (97 cp)



Cuplu

142 Nm



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare

Negru



Nr. uși

5



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4

Echipare

A/C

AUTO (DUAL MODE)

ABS

WITH

ACCELERATOR PEDAL

ELECTRIC TYPE

ACCESSORY CONNECTOR (NO 1)

CONSOLE BOX

ACCESSORY CONNECTOR (NO 2)

WITHOUT

ADDITIONAL HEATER

WITHOUT

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

P SEAT WITH INDICATOR

ANTENNA

SHARK + DAB

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

ASSIST GRIP

FR2, RR2

AUDIO

T1 (8") DAB 6SP

AUDIO JACK

WITH

AVS (TEMS)

WITHOUT

BACK GLASS

SOLAR GREEN WITH AERO FIN

BACK MONITOR

CAMERA + W/H

BLACK OUT

WITH (DOOR SASH + WHEEL HOUSE)

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

BUMPER

PP PNT WITH PNT FOG CVR

CATALYTIC CONVERTER

9R-08+11R-11 (GPF)

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

CHILD RESTRAINT SYSTEM

WITH (ISO FIX) *2

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

CLEARANCE & BACK SONAR

WITHOUT

CLOCK

AUDIO + METER

COAT HOOK

WITH

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

CONSOLE BOX

RESIN

COOLER REAR DUCT

WITHOUT

CRUISE CONTROL

WITH ACC, ALL SPEED

CUP HOLDER

FR2/BLACK

DATA COMMUNICATION MODULE

REG CMPL ECALL

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

DOOR ARM REST

FABRIC

DOOR BELT MOULDING

BLACK

DOOR INNER GARNISH

PLATING + RESIN

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

DOOR POCKET

FR&RR

DOOR SCUFF PLATE

RESIN + RESIN

DOOR TRIM

FR: SOFT RR: HARD W/O NV FELT

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

DOOR WINDOW FRAME

BLACK + RESIN

ECO PACKAGE

WITHOUT

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 6C WITH OBD

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

FENDER LINER

FR (LOW) & RR (LOW)

FLOOR MAT ILA

TEXTILE HI LHD HV 830GR

FRONT DIFFERENTIAL

2.834

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR

FRONT FOG LAMPS

WITH

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

FRONT PILLAR GARNISH

BASE

FRONT SEAT

SPORTY

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

D&P: 2 WAY MANUAL

FRONT SIDE GLASS

GREEN 70%

FRONT SUSPENSION

MACPHERSON STRUT (FF)

FRONT WHEEL BRAKE

15" DISC (B)

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

GLOVE BOX

WITH DAMPER

GLOVE BOX LAMP

WITH

GRADE PACKAGE

WITHOUT

GRILL SHUTTER

WITHOUT

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

HEADLAMPS

PARABOLA LED + AHB

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE, SPOILER)

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (ROOM + MAP LAMP)

INSIDE REAR VIEW MIRROR

EC MIRROR

INSTRUMENT FINISH PANEL

ADP/MC: STAIN PLATING

INSTRUMENT PANEL

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

INTERMITTENT WIPER

TIME ADJUSTMENT

JACK

WITHOUT

KEY PLATE

SMART-MASTER 2

LANE CHANGE ASSIST

WITHOUT

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITH (LTA)

LIGHT CONTROL SYSTEM

ALC + FMH 3 POSITION

LIGHT REMIND WARNING

WITH (BUZZER+AUTOCUT)

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

ELEC LOCK

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

SIDE + RR2 HOOK (UNI)

LUGGAGE ROOM LAMP

WITH

LUGGAGE ROOM SEPARATOR

WITHOUT

LUGGAGE TRAY

WITHOUT

MALTA SPEC

WITHOUT

MICROPHONE

WITH

MODEL NAME MARK

COROLLA

MUD GUARDS

WITHOUT

MULTI INFO DISPLAY

WITH (7")

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

ELECTRIC, HEATER

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

PACKAGE OPTION 1

WITHOUT

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

PACKAGE OPTION 5

WITHOUT

PACKAGE OPTION 6

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

NEEDLE PUNCH

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WRAP GUARD

PARKING BRAKE

EPB

POWER DOOR LOCK

WITH

POWER WINDOWS

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

RADIATOR GRILLE

PAINT

RADIATOR LOWER GRILLE

PAINT WITH PAINT

REAR ARM REST

WITH

REAR BUMPER

PP COLOUR WITH R/F

REAR COMBINATION LAMP

LED + LIGHT GUIDE

REAR CONSOLE BOX

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

REAR HEADRESTS

VERTICAL X3

REAR QUARTER GLASS

WITHOUT

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD

REAR SEAT BELT

SIDE ELR PT FL CTR ELR

REAR SIDE GLASS

GREEN 70%

REAR SPOILER

ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

REAR SUSPENSION

DOUBLE WISHBONE (FF)

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH (HEAVY WITH TIMER)

REAR WINDOW WIPER

WITH (INT + WASHER)

REFRIGERANT CORRESPONDENT

HF01234F

REGISTER

FR ONLY KNOB SATIN

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

REMOTE SERVICE PACKAGE

NOTIFICATION PACKAGE

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

WITH (COLOR)

ROOF RAILS

WITHOUT

ROOM LAMP

DOME TYPE (BULB)

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SAFETY SENSE

TSS2

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH (POWER D)

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

SHIFT LEVER & KNOB

CVT SMOOTH LEATHER

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

SIDE PROTECTION MOULDING

WITHOUT

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SPARE TYRE

WITHOUT (REPAIR KIT)

SPEED WARNING

WITH ASL

SPEEDOMETER

KM/H + SATIN

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

STABILIZER

FR & RR

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

STEERING

EPS (BRUSHLESS D-MOTOR)

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

SWITCH TRONICS

STRAIGHT W/O PADDLE

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 SM AL-SPORT

TIRE & DISC WHEEL 2

OTHER SPEC (010) IS TAKEN

TOOL (PLANT INSTALL)

WITHOUT

TOWING PACKAGE

WITHOUT

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH

TRUNK & DECK CARPET & MAT

NEEDLE PUNCH S FLOOR LOW-POSI

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH 433MHZ

TYRE PRESS CAUTION LABEL

ENGLISH

VEHICLE APPROACH NOTICE

WITH

VSC

WITH (AHB-R)

WASHER FLUID

ETHANOL (FULL)

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

WIRELESS DOOR LOCK

SMART (SMART ENTRY LESS)

Cronologie

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

S-au găsit 6 înregistrări

Ultimele înregistrări

2021-01  Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2021-05  România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-02  România



Daună detectată 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-01  România



Daună detectată 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-05  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-10  România



Daună detectată 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**