




Toyota Corolla

VIN: SB1K93BEX0E230032

Benzină

2021



Generat pe 03.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**



România



Cehia



Slovenia



Slovacia



Ungaria



Italia



Canada



Danemarca



Lituania



Statele Unite ale Americii



Suedia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 81.668 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 78.559 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Kilometrajul tău — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrului

01.2021	11 km
06.2022	14.816 km
10.2022	29.801 km
02.2023	43.952 km
02.2024	66.422 km

Înregistrările odometrului

07.2024	77.984 km
04.2025	81.668 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

07.2024



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 07.2026



Casat

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune

Daune frontale: **Față / Parbriz**

08.2024

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:
Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 106.012 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 92.946 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Toyota Corolla 2021

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

88.331 RON


Prețul mediu

92.946 RON

Cel mai mare preț

101.786 RON

Istoricul prețurilor pieței



2025

Înregistrări de preț

04.2025

106.012 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?




Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Toyota



Model

Corolla



Descriere

Corolla



Tip caroserie

Hatchback



An de fabricație

2021



Capacitate cilindrică

1,8 l



Putere motor

72 kW (97 cp)



Cuplu
142 Nm



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune față (FWD)



Culoare
Gri



Nr. uși
5



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

- A/C
- AUTO (DUAL MODE)
- ACCELERATOR PEDAL
- ELECTRIC TYPE
- ACCESSORY CONNECTOR (NO 2)
- WITHOUT
- AIR BAG MANUAL ON-OFF SW
- P SEAT WITH INDICATOR
- ANTI-THEFT SYSTEM
- IMMOBILIZER
- AUDIO
- T1 (8") DAB 6SP
- AVS (TEMS)
- WITHOUT
- BACK MONITOR
- CAMERA + W/H
- BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL
- EBD
- CATALYTIC CONVERTER

- ABS
- WITH
- ACCESSORY CONNECTOR (NO 1)
- CONSOLE BOX
- ADDITIONAL HEATER
- WITHOUT
- ANTENNA
- SHARK + DAB
- ASSIST GRIP
- FR2, RR2
- AUDIO JACK
- WITH
- BACK GLASS
- SOLAR GREEN WITH AERO FIN
- BLACK OUT
- WITH (DOOR SASH + WHEEL HOUSE)
- BUMPER
- PP PNT WITH PNT FOG CVR
- CHILD PROTECTOR

9R-08+11R-11 (GPF)

CHILD RESTRAINT SYSTEM

WITH (ISO FIX) *2

CLEARANCE & BACK SONAR

WITHOUT

COAT HOOK

WITH

CONSOLE BOX

RESIN

CRUISE CONTROL

WITH ACC, ALL SPEED

DATA COMMUNICATION MODULE

REG CMPL ECALL

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

DOOR ARM REST

FABRIC

DOOR INNER GARNISH

PLATING + RESIN

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

DOOR SCUFF PLATE

RESIN + RESIN

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

ECO PACKAGE

WITHOUT

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 6C WITH OBD

FENDER LINER

FR (LOW) & RR (LOW)

FRONT DIFFERENTIAL

2.834

FRONT FOG LAMPS

WITH

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

FRONT SEAT

SPORTY

WITH (REAR DOOR ONLY)

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

CLOCK

AUDIO + METER

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

COOLER REAR DUCT

WITHOUT

CUP HOLDER

FR2/BLACK

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

DOOR BELT MOULDING

BLACK

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

DOOR POCKET

FR&RR

DOOR TRIM

FR: SOFT RR: HARD W/O NV FELT

DOOR WINDOW FRAME

BLACK + RESIN

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

FLOOR MAT ILA

TEXTILE HI LHD HV 830GR

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

FRONT PILLAR GARNISH

BASE

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

D&P: 2 WAY MANUAL

FRONT SUSPENSION

MACPHERSON STRUT (FF)

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

GLOVE BOX LAMP

WITH

GRILL SHUTTER

WITHOUT

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE, SPOILER)

HILTI SPEC

WITHOUT

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (ROOM + MAP LAMP)

INSTRUMENT FINISH PANEL

ADP/MC: STAIN PLATING

INTERMITTENT WIPER

TIME ADJUSTMENT

KEY PLATE

SMART-MASTER 2

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITH (LTA)

LIGHT REMIND WARNING

WITH (BUZZER+AUTOCUT)

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

ELEC LOCK

LUGGAGE ROOM LAMP

WITH

LUGGAGE TRAY

WITHOUT

MICROPHONE

WITH

MUD GUARDS

FRONT SIDE GLASS

GREEN 70%

FRONT WHEEL BRAKE

15" DISC (B)

GLOVE BOX

WITH DAMPER

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

HEADLAMPS

PARABOLA LED + AHB

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

INSIDE REAR VIEW MIRROR

EC MIRROR

INSTRUMENT PANEL

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

JACK

WITH

LANE CHANGE ASSIST

WITHOUT

LIGHT CONTROL SYSTEM

ALC + FMH 3 POSITION

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

SIDE + RR2 HOOK (UNI)

LUGGAGE ROOM SEPARATOR

WITHOUT

MALTA SPEC

WITHOUT

MODEL NAME MARK

COROLLA

MULTI INFO DISPLAY

WITHOUT

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

ELECTRIC, HEATER

PACKAGE OPTION 1

WITHOUT

PACKAGE OPTION 5

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

NEEDLE PUNCH

PARKING BRAKE

EPB

POWER WINDOWS

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

RADIATOR LOWER GRILLE

PAINT WITH PAINT

REAR BUMPER

PP COLOUR WITH R/F

REAR CONSOLE BOX

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

REAR QUARTER GLASS

WITHOUT

REAR SEAT BELT

SIDE ELR PT FL CTR ELR

REAR SPOILER

ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH (HEAVY WITH TIMER)

REFRIGERANT CORRESPONDENT

HF01234F

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

WITH (COLOR)

ROOM LAMP

DOME TYPE (BULB)

SAFETY SENSE

TSS2

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

WITH (7")

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

PACKAGE OPTION 6

WITHOUT

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WRAP GUARD

POWER DOOR LOCK

WITH

RADIATOR GRILLE

PAINT

REAR ARM REST

WITH

REAR COMBINATION LAMP

LED + LIGHT GUIDE

REAR HEADRESTS

VERTICAL X3

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD

REAR SIDE GLASS

GREEN 70%

REAR SUSPENSION

DOUBLE WISHBONE (FF)

REAR WINDOW WIPER

WITH (INT + WASHER)

REGISTER

FR ONLY KNOB SATIN

REMOTE SERVICE PACKAGE

NOTIFICATION PACKAGE

ROOF RAILS

WITHOUT

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH (POWER D)

SHIFT LEVER & KNOB

CVT SMOOTH LEATHER

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SPEED WARNING

WITH ASL

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 SM AL-SPORT

TOOL (PLANT INSTALL)

WITH

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH 433MHZ

VEHICLE APPROACH NOTICE

WITH

WASHER FLUID

ETHANOL (FULL)

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

SIDE PROTECTION MOULDING

WITHOUT

SPARE TYRE

TEMP 125/70D17

SPEEDOMETER

KM/H + SATIN

STABILIZER

FR & RR

STEERING

EPS (BRUSHLESS D-MOTOR)

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

SWITCH TRONICS

STRAIGHT W/O PADDLE

TIRE & DISC WHEEL 2

OTHER SPEC (010) IS TAKEN

TOWING PACKAGE

WITHOUT

TRUNK & DECK CARPET & MAT

NEEDLE PUNCH S FLOOR HI-POSI

TYRE PRESS CAUTION LABEL

ENGLISH

VSC

WITH (AHB-R)

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

WIRELESS DOOR LOCK

SMART (SMART ENTRY LESS)

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2021 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

07.2021 🇷🇴 România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

07.2024 🇷🇴 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

08.2024 🇷🇴 România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

04.2025 🇷🇴 România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 03.04.2025

Până la: 02.04.2026

04.2025 🇷🇴 România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări