



Mercedes-Benz E 220

VIN: WDD2132171A217305

Diesel

2017

Generat pe 02.04.2025, 06:23



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Starea actuală necunoscută

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată** în:



România



Statele Unite ale Americii



Lituania



Danemarca



Slovacia



Cehia



Slovenia



Italia



Ungaria



Suedia



Canada


Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 277.721 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 158.490 km



Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 11.2024 în România

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

11.2024



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 05.2026



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



03.2018  Germania

Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor
6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă
Necunoscut



07.2018  Germania

Evaluare

Părți afectate
Față

Costul estimativ al reparațiilor
14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă
Necunoscut

Categorii de daune

- Părți exterioare ale caroseriei
- Iluminat exterior
- Elemente structurale ale caroseriei

Daune frontale:

- Față / Bară de protecție
- Față stânga / Bară de protecție
- Față dreapta / Bară de protecție



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

01.2022

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

03.2024

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 119.308 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz E 220 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

105.083 RON

Prețul mediu

119.308 RON

Cel mai mare preț

135.316 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO₂: B (137 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile de CO₂ ale
vehiculului tău

137 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz



Model

E 220



Descriere

E 220 D 4Matic All-Terrain Wagon



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2017



An model

2017



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

143 kW (192 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Gri



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4



Nr. viteze

9

Echipare

Cum a fost primit de la producător

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-
GERMAN

110

FUEL QUANTITY FOR SELF-PICKUPS

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

1P4

CONTROL CODE FOR SALES

201A

LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

229L

GERMANY

234

BLIND SPOT MONITORING

243

ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND
OUTSIDE MIRRORS

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP
ACTIVE BRAKE APPLICATION

274

TELEPHONE ANTENNA

294

KNEEBAG

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

309

CUP HOLDER

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

414

ELECTRIC SUNROOF, GLASS VERSION

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE
SETUP (HERMES)

12U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR
MERCEDES ME CONCIERGE SERVICE (HERMES)

16P

ME VEHICLE

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

200A

LEATHER

218

REAR VIEW CAMERA

22P

LANE PACKAGE

235

ACTIVE PARKING ASSIST

246

ANALOGUE CLOCK

255B

MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

270

GPS AERIAL

287

THROUGH-LOADING FEATURE

299

PRE-SAFE®

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

428

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL GEARSHIFT PADDLES - PAINTED

464

INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

551

STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

666

PRODUCT PROTECTION FOR SHIPMENT VEH. WITHOUT TRANSPORT EYELETS

725

ROOF RAILS IN CHROME LOOK

75R

LIGHT-ALLOY WHEEL 12-SPOKE DESIGN 19" ALL-ROUND

807

YOM X6/1

866

PRE-INSTALLATION FOR REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

875

HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

877

AMBIENT LIGHTING

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

8U7

448

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

550

TRAILER COUPLING

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

736

TRIM ELEMENTS - BLACK ASH WOOD

775U

IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

882

SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

899

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND ANTENNA

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

92N

PLANT CONTROL CODE

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

FS

CREWBUS

GA7

AUTOMATIC TRANSMISSION

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

L3C

SPORT STEERING WHEEL - LEATHER, DEEP-EMBOSSSED

M005

VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

M20

DISPLACEMENT 2.0 LITER

N42

PLANT CONTROL CODE

N5A

PLANT CONTROL CODE

P15

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - AVANTGARDE - EXTERIOR

P49

MIRROR PACKAGE

P65

ERGONOMICS PACKAGE

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

B51

TIREFIT

F213

MODEL SERIES 213

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

L

LEFT-HAND DRIVE

LS2

BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 2

M035

ALLROAD VERSION

M654

INLINE DIESEL ENGINE OM654

N4A

PLANT CONTROL CODE

P14

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - AVANTGARDE - INTERIOR

P35

LIGHT PACKAGE

P54

ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U12

VELOUR FLOOR MATS

U35

12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

U67

230 V SOCKET IN THE REAR

U85

LARGE SCR TANK

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

1A6

4-CYL. DIESEL CONVERTER

2A8

CONVERTER VERSION 9

3A1

ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)

5A1

ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-
CONVERTER

A020

OIL OFFSET QUANTITY +200GR OIL

A250

NVH-SELECTED TRANSMISSIONS

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U79

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING,
GENERATION 3

V87

SPEED/LOAD INDEX 102Y XL

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

21A

EHS GENERATION

360

HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS

50A

TORQUE DISTRIBUTION 45/55

6A1

JOINT FLANGE W/ GW 100 / 3, 3-ARM X 100

A104

NOISE-OPTIMIZED TOOTHING

G041

TRANSMISSION CODE VERSION 41

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Ai grijă!

1 rechemare găsită



Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă. Problema nu a fost remediată și îi poate afecta siguranța. Este recomandat să contactezi producătorul pentru reparații.

Rechemări

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu

Adaptation diagnoses

Cronologie

S-au găsit 10 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2017 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

03.2018 🇩🇪 Germania



Evaluare de daune detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

03.2018 🇩🇪 Germania



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

07.2018 🇩🇪 Germania



Evaluare de daune detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

10.2020 🇷🇴 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

01.2022 🇷🇴 România



Evaluare de daune detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

10.2022  România

 **A fost verificat**


A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

03.2024  România

 **Evaluare de daune detectată** 

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

09.2024  România

 **A fost asigurat**

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 22.09.2024

Până la: 21.09.2025

11.2024  România

 **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**