



Alfa Romeo

VIN: ZARPATDW3N3040788

2023

Generat pe 13.03.2025, 13:13



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Vehiculul a fost recuperat

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

România

Danemarca

Slovacia

Suedia

Canada

Slovenia


Cehia

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 7.707 km



Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 09.2023 în România

Legal

✓= **Inspecție tehnică periodică (ITP)** **A trecut** 09.2023 România A trecut cu succes inspecția tehnică
○= Valabil până la 08.2026

Casat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



04.2024  România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Daune frontale: **Față / Bară de protecție**

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/măi mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO2: A (32 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile de CO₂ ale
vehiculului tău

32 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Alfa Romeo



Descriere

tonale mhev 638 veloce e 1300



Tip caroserie

Autovehicul multifuncțional



An de fabricație

2023



An model

2023



Capacitate cilindrică

1,3 l



Putere motor

132 kW (177 cp)



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Verde



Nr. locuri
5



Cod motor
46337540



Categorie
m1



Omologare
e3*2018/858*00061*05



Masă maximă autorizată
3.420 kg



Greutate vehicul
2.420 kg

Echipare

Cum a fost primit de la producător

051

DUSK SENSOR

05F

SPECIFIC 1 FRONT GRILLE

0L6

SPECIFIC BADGE 3

275

REAR ARMREST

4CS

EXTRA SERIES 1 PEDAL UNIT

52Y

SUPPLEMENTARY HEATER

5A2

REAR WHEEL ARCH

5KW

SPECIFIC INTERIOR ENVIRONMENT 1

62Y

SPECIFIC EXTERNAL REARVIEW MIRRORS

052

EMERGENCY BRAKE BOOSTER

0L5

SPECIFIC BADGE 2

198

FRONT SEAT BELTS WITH HEIGHT ADJUSTMENT

499

TYRE REPAIR KIT

4H2

SUSPENSION EXTRA SERIES

58I

SPECIFIC BRAKE CALIPERS 3

5C6

SPECIFIC EXTERNAL REARVIEW MIRROR CAP 4

5YY

PARTIAL PRE-SHAPED

64L

SPECIAL EXTERNAL REARVIEW MIRRORS 2

661

WARNING TRIANGLE

784

SPECIAL DOOR PANELS

852

ENGLISH LANGUAGE HANDBOOK

CFW

60/40 REAR SEAT W/TRUNK PASS-THRU

GN9

SUN VISORS W/ILLUM VANITY MIRROR

GTF

CHROME POWER HEATED MIRRORS

GX4

CAR ACCESS DEVICE

JHC

RAIN SENSOR

JPU

DRIVER SEAT WITH ELECTRICAL LUMBAR
ADJUSTMENT

JTM

MANUAL DRIVER 6-WAY/PASS 4-WAY SEAT

MNK

BODY COLOR DOOR HANDLES

NHS

HEATED STEERING WHEEL

RFX

WIRELESS CHARGING PAD

RS9

RADIO

XAN

BLIND SPOT DETECTION

XH4

PARKSENSE FT/RR PARK ASSIST

XJM

CAPLESS FUEL FILLER

6FW

PAINT EXTRA SERIES 5

823

CURRENT SOCKET

8H7

R LABEL GROUP G FOR TYRE REPAIR KIT

CUN

OVERHEAD CONSOLE

GNK

INTERIOR ELECTRO-CHROMIC MIRROR

GWJ

ELECTRICAL SUN ROOF

HAD

AIR CONDITIONING

JPM

HEATED FRONT SEATS

JRC

ELECTRICAL TAILGATE

LSS

FORWARD COLLISION WARNING

NHR

SPEED LIMITING DEVICE

RCG

LOUDSPEAKERS

RS3

USB CHARGING PORT

SCH

SPORT STEERING WHEEL

XGM

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (T.P.M.S.)

XH5

PARALLEL & PERP PARK ASSIST

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul


Ultimele înregistrări

06.2023 🌐 Țară necunoscută

 **A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

06.2023 🌐 Țară necunoscută

 **Prima înmatriculare**


Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

07.2023 🇷🇴 România

 **A fost înmatriculat**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

09.2023 🇷🇴 România

 **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

04.2024 🇷🇴 România

 **Evaluare de daune detectată** 

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

07.2024 🇷🇴 România

 **A fost asigurat**

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 03.07.2024

Până la: 02.07.2025



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări