

# Jeep Renegade



VIN: 1C4BU0000KPK92288

Benzină

2020

Generat pe 2024-10-18 08:11



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Danemarca

 Slovacia

 Finlanda

 Slovenia

 Cehia


 Suedia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 37.635 km
- 26 de înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-02	<b>11 km</b>
2020-05	<b>2.724 km</b>
2020-09	<b>6.421 km</b>
2021-01	<b>10.464 km</b>
2021-04	<b>15.989 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2021-08	<b>23.903 km</b>
2021-12	<b>31.800 km</b>
2022-01	<b>33.810 km</b>
2022-03	<b>37.635 km</b>

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

## Legal



### Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### ⚠ Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

### ℹ Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



2024-05

România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

### Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 102.052 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Jeep Renegade 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

**93.463 RON**

Prețul mediu

**102.052 RON**

Cel mai mare preț

**118.506 RON**

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Jeep**



Model

**Renegade**



Tip caroserie

**SUV**



An de fabricație

**2020**



An model

**2019**



Tip combustibil

**Benzină**



Tip transmisie

**Tracțiune față (FWD)**



Nr. uși

**5**



Nr. locuri

**5**

---

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

---

**106S**

ZONE 06-EXPORT

**1AHS**

EMEA REGION ROW

**594S**

VEHICLE ORDER TRACKING

**5CSS**

BV-VEHICLE FAMILY

**5PUS**

2019 VEHICLE SPECIFICATIONS

**5ZUS**

FRONT WHEEL DRIVE (FWD)

**6EXS**

EXPORT SPECIFICATIONS LABEL

**APAS**

MONOTONE PAINT

**BCSS**

BATTERY RUN DOWN PROTECTION

**BGGS**

ADVANCED BRAKE ASSIST

**BNBS**

ELECTRONIC STABILITY CONTROL

**BNGS**

HILL START ASSIST

**BNPS**

ALL SPEED TRACTION CONTROL

**BNSS**

ELECTRONIC ROLL MITIGATION

**BNTS**

TRAILER SWAY DAMPING

**BRFS**

ANTI-LOCK 4-WHEEL-DISC BRAKES

**CDWS**

FRT PASS FORWARD FOLD FLAT SEAT

**CFNS**

REAR 60 40 FOLDING SEAT

**CG6S**

CENTER REAR 3-POINT SEAT BELT

**CGDS**

FRONT HEIGHT ADJUST SHOULDER BELTS

**CGUS**

CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM-LATCH READY

**CGWS**

DRIVER FRONT PASSENGER AIR BAGS

**CGZS**

PASSENGER AIR BAG ON OFF SWITCH

**CJ1S**

SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS

**CJ2S**

SUPP. SIDE CURTAIN FRT RR AIR BAGS

**CKTS**

CARGO TIE DOWN LOOPS

**CM6S**

FLR CONSOLE W FORE AFT SLIDE ARMREST

**CSDS**

TONNEAU COVER

**CSHS**

THREE REAR SEAT HEAD RESTRAINTS

**CSRS**

PASSENGER ASSIST HANDLES

**CSWS**

DRIVER ASSIST HANDLE

**GAMS**

SOLAR CONTROL GLASS

**GFAS**

REAR WINDOW DEFROSTER

**GNAS**

REAR VIEW DAY NIGHT MIRROR

**GNCS**

SUN VISORS W ILLUM VANITY MIRRORS

**GTBS**

POWER HEATED MIRRORS

**GXPS**

KEYLESS ENTRY

**HAAS**

AIR CONDITIONING

**JAES**

CLUSTER 3.5 TFT B W DISPLAY

**JDJS**

240 KPH PRIMARY SPEEDOMETER



JFHS

TACHOMETER

JHAS

VAR INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS

JHBS

REAR WINDOW WIPER WASHER

JJBS

DUAL NOTE ELECTRIC HORNS

JJJS

12V AUXILIARY POWER OUTLET

JKAS

GLOVE BOX

JP3S

PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP DOWN

JPGS

2ND ROW POWER WINDOWS

JPHS

SPEED SENSITIVE POWER LOCKS

JVBS

DRIVER SEAT - MANUAL ADJUST 6-WAY

JWAS

FRT PASS SEAT - MANUAL ADJUST 4-WAY

LA6S

INCANDESCENT TAIL LAMPS

LAHS

OUTSIDE TEMP DISPLAY

LAXS

FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT

LAZS

VEHICLE INFORMATION CENTER

**LBCS**

GLOVE BOX LAMP

**LCJS**

AMBIENT LED INTERIOR LIGHTING

**LDBS**

CARGO COMPARTMENT LAMP

**LHAS**

AMBIENT LED INTERIOR LIGHTING

**LHDS**

HEADLAMP OFF TIME DELAY

**LMAS**

HALOGEN HEADLAMPS

**LMXS**

DAYTIME RUNNING LAMP SYSTEM

**LNJS**

FOG LAMPS

**MAGS**

BLACK GRILLE W BRIGHT SURROUND

**MDES**

FRONT WIDE LICENSE PLATE BRACKET

**MMFS**

DAY LIGHT OPENING MOLDINGS

**MNKS**

BODY COLOR DOOR HANDLES

**MRBS**

LOWER BODYSIDE CLADDING

**MVCS**

JEEP BADGE

**MWES**

SIDE ROOF RAILS

**MXUS**

ROOF - BODY COLOR

**MZVS**

LONGITUDE BADGE

**NA1S**

EXPORT EMISSIONS

**NBDS**

EURO STAGE 6D EMISSIONS

**NFNS**

12.7 GALLON FUEL TANK

**NHMS**

SPEED CONTROL

**QRXS**

COLORADO RED (VR-176)

**RCGS**

6 SPEAKERS

**RDBS**

REMOVABLE SHORT MAST ANTENNA

**RDZS**

STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS

**RS6S**

MEDIA HUB (USB, AUX)

**RSXS**

REMOTE USB PORT

**SBLS**

ELECTRIC POWER STEERING

**SDFS**

EURO SUSPENSION

**SUDS**

FILT TELESCOPE STEERING COLUMN

TBFS

DELETE SPARE TIRE

TWYS

215 65R16 3-SEASON TIRES

UGAS

UCONNECT 3 WITH 5 DISPLAY

WDBS

16X6.5 ALUMINUM WHEELS

XC4S

ELECTRONIC PARK BRAKE

XEJS

FRONT TOW EYE

XEVS

TOW EYE BRACKETS

XGMS

TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY

XJMS

CAPLESS FUEL FILLER

YABS

BUILD TO EXPORT MKT. SPECIFICATIONS

Z1DS

GVW RATING - 4285#

## Cronologie

**S-au găsit 3 înregistrări**

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2020-02

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2020-02

 **Țară necunoscută**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-05

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**