


Jeep 2018/ Grand Cherokee Summit 4X4

NUMĂR SERIE ŞASIU

1C4RJFJM3JC226834


Generat pe 2022-08-18 13:37

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ kilometraj

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ Furt

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



⚠ Accidente

⚠ Acest autovehicul a fost avariat.



✓ Taxi

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost înmatriculat
2018-01

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune

similară.



2



A fost înmatriculat, România
2018-01

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



3



A fost înmatriculat
2018-09

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



4



A avut lucrări de întreținere
2019-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5



Daună detectată, România
2019-09

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



6



A fost verificat, România
2021-07

Evenimentul de inspecție tehnică (cunoscut, de asemenea, ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control noxe) a fost înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul, cât și cele care l-au picat.



7



Daună detectată, România
2021-08

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mijloc de transport public

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestrul	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat
















Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzătorii, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

TARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2018	✓ 11 km
2019-02	✓ 7,000 km
2021-07	✓ 39,692 km
2022-08	✓ 53,516 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei 1C4RJFJM3JC226834 ar putea fi:

□ 54,179 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă


„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

2019-09

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII


1 500 lei – 3 000 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

2021-08

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

15 000 lei – 20 000 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

30 094 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
32 078 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

28 589 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
30 474 €












CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

14 zile

Acest model este foarte popular

Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Jeep	 MODEL 2018/ Grand Cherokee Summit 4X4	 TIP CAROSERIE SUV
 AN MODEL 2017	 MOTOR 3 l	 TIP COMBUSTIBIL Diesel
 CUTIE DE VITEZE Automată	 TIP TRANSMISIE Tracțiune față	 CULOARE Altele
 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga	 DESCRIERE MOTOR 3.0L V6 DOHC 24V TURBO DIESEL	

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
1AHS	EMEA REGION ROW	106S	ZONE 06-EXPORT
5I4S	FOUR WHEEL DRIVE (4WD) (4X4)	594S	VEHICLE ORDER TRACKING
5I8S	LEFT HAND DRIVE (LHD)	5KSS	PRICE CLASS T
5PNS	DESCRIPTION NOT AVAILABLE	5YCS	WK 6042 VEHICLE FAMILY
AFYS	INTERIOR METAL PACKAGE	APAS	MONOTONE PAINT
AWSS	SMOKER'S GROUP DES	BGGS	ADVANCED BRAKE ASSIST
BHCS	RAIN BRAKE SUPPORT	BHDS	READY ALERT BRAKING
BNBS	ELECTRONIC STABILITY CONTROL	BNGS	HILL START ASSIST
BNRS	FOUR WHEEL TRACTION CONTROL	BNTS	TRAILER SWAY DAMPING
CAJS	VENTILATED FRONT SEATS	CBDS	ACTIVE HEAD RESTRAINTS
CCAS	UNDER SEAT LIGHTING	CF4S	CHILD SEAT UPPER TETHER ANCHORAGES
CFNS	REAR 60 40 FOLDING SEAT	CG6S	CENTER REAR 3-POINT SEAT BELT
CGSS	SUPPLEMENTAL SIDE AIR BAGS	CGUS	CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM-LATCH READY
CGYS	DRIVER SIDE KNEE BAG	CJ1S	SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS

CKDS	FLOOR CARPET	CKKS	DELUXE CARGO COMPARTMENT FLOOR MAT
CKTS	CARGO TIE DOWN LOOPS	CLHS	CARGO TRIM PANEL W STORAGE NET
CRBS	LUXURY BERBER FLOOR MATS	CSCS	CARGO COMPARTMENT COVER
CSRS	PASSENGER ASSIST HANDLES	CTCS	LUXURY DOOR TRIM PANEL
CUFS	FULL LENGTH FLOOR CONSOLE	CUNS	OVERHEAD CONSOLE
CVWS	LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB	CWPS	ILLUMINATED FRONT CUPHOLDERS
CXES	ELEC. STEERING COLUMN SHAFT LOCK	DJCS	195MM FRONT AXLE
DKAS	QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM	DLKS	3.45 REAR AXLE RATIO
DS7S	CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE	GAHS	REAR SUNSCREEN ACOUSTIC LAM. GLASS
GAKS	ACOUSTIC WINDSHIELD	GAPS	ACOUSTIC FRONT DOOR GLASS
GBBS	TINTED WINDSHIELD GLASS	GCBS	FRONT DOOR TINTED GLASS
GEGS	DEEP TINT SUNSCREEN GLASS	GFAS	REAR WINDOW DEFROSTER
GNCS	SUN VISORS W ILLUM VANITY MIRRORS	GNKS	REAR VIEW AUTO DIM MIRROR
GWJS	DUAL-PANE PANORAMIC SUNROOF	GX4S	KEYLESS GO
GXDS	REMOTE PROXIMITY KEYLESS ENTRY	GXMS	REMOTE KEYLESS ENTRY
GXXS	SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM	GYCS	POWER FOLDING MULTI-FUNCTION MIRRORS
HAFS	AIR COND ATC W DUAL ZONE CONTROL	HGAS	HOOD INSULATION
HGPS	PREMIUM INSULATION GROUP	JAJS	PREMIUM INSTRUMENT CLUSTER W TACH
JAZS	DODGE PERFORMANCE PAGES	JB2S	INSTR. PANEL ALUDIAM LINEAR BEZEL
JBMS	INSTR. PANEL SILVER BEZEL	JDJS	240 KPH PRIMARY SPEEDOMETER
JFJS	TEMPERATURE COMPASS GAUGE	JHBS	REAR WINDOW WIPER WASHER
JHCS	RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS	JJBS	DUAL NOTE ELECTRIC HORNS
JJMS	AUXILIARY 12-VOLT REAR POWER OUTLET	JKPS	12V AUXILIARY POWER OUTLET
JKYS	POWER ACCESSORY DELAY	JMAS	AIR FILTERING
JPBS	POWER LOCKS	JP3S	PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP DOWN
JPMS	HEATED FRONT SEATS	JPZS	HEATED SECOND ROW SEATS
JRCS	POWER LIFTGATE	JRNS	PWR DRIVER PASS 4-WAY LUMBAR ADJUST
JT2S	PWR 8-WAY DRVR MEM 8-WAY PASS SEATS	LACS	ILLUMINATED ENTRY
LARS	MESSAGE CENTER	LASS	LANE DEPARTURE WARNING PLUS
LAXS	FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT	LAYS	LED TAIL LAMPS
LAZS	VEHICLE INFORMATION CENTER	LBCS	GLOVE BOX LAMP
LBRS	FRONT REAR AIMABLE LED LAMPS	LCBS	DOOR COURTESY LAMPS
LEWS	RADIO DRIVER SEAT MIRRORS MEMORY	LMGS	AUTOMATIC HEADLAMPS
LMQS	ADAPTIVE BI-XENON HID HEADLAMPS	LMSS	AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL
LNTS	PREMIUM LED FOG LAMPS	LP1S	ILLUMINATED SILL PLATES
LPGS	REAR FOG LAMPS	LSDS	DELUXE SECURITY ALARM
LSES	ENHANCED ACCIDENT RESPONSE SYSTEM	LSUS	FULL SPEED FWD COLLISION WARN PLUS
MCXS	BODY COLOR FASCIAS W BRIGHT INSERT	MDAS	FRT LICENSE PLATE ATTACHMENT SCREWS
MFLS	BLACK TRIMMED LIGHTS	MNPS	BRIGHT LICENSE PLATE BROW
MVBS	GRAND CHEROKEE BADGE	MVCS	JEEP BADGE
MWTS	4X4 BADGE	MXRS	REAR SPOILER
MZ4S	OVERLAND SUMMIT BADGE	NA1S	EXPORT EMISSIONS
NELS	DUAL BRIGHT EXHAUST TIPS	NF4S	24.6 GALLON FUEL TANK
NHSS	HEATED STEERING WHEEL	NH3S	ADAPTIVE CRUISE CONTROL W STOP
QUWS	WALNUT BROWN MET. CLEAR COAT	RCAS	19 SPKRS HIGH PERF AUDIO

RHCS	BODY COLOR SHARK FIN ANTENNA	RS4S	DUAL REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY
RS6S	MEDIA HUB (USB, AUX)	SBL5	ELECTRIC POWER STEERING
SCWS	WOOD LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL	SERS	LOAD LEVELING AND HEIGHT CONTROL
SUBS	POWER TILT TELESCOPE STEERING COLUMN	TBBS	FULL SIZE SPARE TIRE
TX9S	265 50R20 BSW 3 SEASON PERF TIRES	X81S	INSTRUMENT PANEL PARTS MODULE
X82S	DOOR PARTS MODULE	X83S	FRONT END PARTS MODULE
X84S	FRONT SUSPENSION PARTS MODULE	X85S	REAR SUSPENSION PARTS MODULE
X88S	TIRE WHEEL PARTS MODULE	X89S	FRONT SUSPENSION DAMPER PARTS MODULE
X8US	REAR FASCIAS PARTS MODULE	X8WS	FRONT FASCIAS PARTS MODULE
X8YS	HEADLINER PARTS MODULE	X8ZS	SEAT PARTS MODULE
XA8S	NON ADJUSTABLE PEDALS	X91S	REAR SUSPENSION DAMPER PARTS MODULE
XABS	SELEC-TERRAIN (TM) SYSTEM	XACS	PARKVIEW(TM) REAR BACK-UP CAMERA
XANS	BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION	XBNS	TIP START
XBQS	STEERING WHEEL MOUNTED SHIFT CONTROL	XG8S	SPORT MODE
XGMS	TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY	XH5S	PARALLEL PERP PARK ASSIST W STOP
XJAS	POWER LOCKING FUEL FILLER DOOR	XJMS	CAPLESS FUEL FILLER
XK9S	PASSIVE PEDESTRIAN PROTECTION	XPFS	PROTECTIVE COATING AND REMOVER
XSDS	FAUX WOOD INTERIOR ACCENTS	XX7S	SELECTABLE STEERING MODES
YABS	BUILD TO EXPORT MKT. SPECIFICATIONS	Z6KS	GVW RATING - 6500#

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).