

Jeep grand cherokee

VIN: 1C4RJFM6FC954333

Diesel

2015

Generat pe 2024-11-15 12:04



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 10 țări:  +4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Statele Unite ale Americii

Lituania

Danemarca

Slovenia

Italia

Slovacia

Suedia

Cehia


Finlanda

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 212.081 km




Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2024-07 în  **România**

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut 2024-07

 **România**

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2026-07



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

2019-01

Germania

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON - 2.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Exterior / Neclasificat

2021-03

Germania

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON - 14.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural


Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă

Emisii CO2: F (198 g/km)

Emisii CO₂



Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Jeep



Model

grand cherokee



Tip caroserie

SUV



An de fabricație

2015



An model

2015



Capacitate cilindrică

3 l



Putere motor

184 kW (247 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Negru



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

6



Nr. angrenaje

8



Nr. locuri

5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

106S

ZONE 06-EXPORT

1AHS

EMEA REGION ROW

594S

VEHICLE ORDER TRACKING

5I4S

FOUR WHEEL DRIVE (4WD) (4X4)

5I8S

LEFT HAND DRIVE (LHD)

5KSS

PRICE CLASS T

5LDS

2015 VEHICLE SPECIFICATIONS

5YCS

WK 6042 VEHICLE FAMILY

AAUS

SUMMIT EDITION

APAS

MONOTONE PAINT

AWSS

SMOKER'S GROUP DES

BGGS

ADVANCED BRAKE ASSIST

BHCS

RAIN BRAKE SUPPORT

BHDS

READY ALERT BRAKING

BNBS

ELECTRONIC STABILITY CONTROL

BNGS

HILL START ASSIST

BNHS

HILL DESCENT CONTROL

BNRS

FOUR WHEEL TRACTION CONTROL

BNTS

TRAILER SWAY DAMPING

CAJS

VENTILATED FRONT SEATS

CBDS

ACTIVE HEAD RESTRAINTS

CCAS

UNDER SEAT LIGHTING

CF4S

CHILD SEAT UPPER TETHER ANCHORAGES

CFNS

REAR 60 40 FOLDING SEAT

CG3S

ADVANCED MULTISTAGE FRONT AIR BAGS**

CG6S

CENTER REAR 3-POINT SEAT BELT

CGSS

SUPPLEMENTAL SIDE AIR BAGS

CGUS

CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM-LATCH READY

CGYS

DRIVER SIDE KNEE BAG

CJ1S

SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS

CKDS

FLOOR CARPET

CKKS

DELUXE CARGO COMPARTMENT FLOOR MAT

CKRS

CARGO NET

CKTS

CARGO TIE DOWN LOOPS

CLHS

CARGO TRIM PANEL W STORAGE NET

CLZS

FRONT REAR FLOOR MATS

CSCS

CARGO COMPARTMENT COVER

CSRS

PASSENGER ASSIST HANDLES

CTCS

LUXURY DOOR TRIM PANEL

CUFS

FULL LENGTH FLOOR CONSOLE

CUNS

OVERHEAD CONSOLE

CVWS

LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB

CWPS

ILLUMINATED FRONT CUPHOLDERS

CXES

ELEC. STEERING COLUMN SHAFT LOCK

DJCS

195MM FRONT AXLE

DKAS

QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM

DLKS

3.45 REAR AXLE RATIO

DS7S

CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE

GAHS

REAR SUNSCREEN ACOUSTIC LAM. GLASS

GAKS

ACOUSTIC WINDSHIELD

GAPS

ACOUSTIC FRONT DOOR GLASS

GBBS

TINTED WINDSHIELD GLASS

GCBS

FRONT DOOR TINTED GLASS

GEGS

DEEP TINT SUNSCREEN GLASS

GFAS

REAR WINDOW DEFROSTER

GN5S

RR VIEW AUTO DIM MIRROR W MICROPHONE

GNCS

SUN VISORS W ILLUM VANITY MIRRORS

GWJS

DUAL-PANE PANORAMIC SUNROOF

GX4S

KEYLESS GO

GXDS

REMOTE PROXIMITY KEYLESS ENTRY

GXMS

REMOTE KEYLESS ENTRY

GXXS

SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM

GYCS

POWER FOLDING MULTI-FUNCTION MIRRORS

HAFS

AIR COND ATC W DUAL ZONE CONTROL

HGAS

HOOD INSULATION

HGPS

PREMIUM INSULATION GROUP

JAJS

PREMIUM INSTRUMENT CLUSTER W TACH

JDJS

240 KPH PRIMARY SPEEDOMETER

JFJS

TEMPERATURE COMPASS GAUGE

JHBS

REAR WINDOW WIPER WASHER

JHCS

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS

JJBS

DUAL NOTE ELECTRIC HORNS

JJMS

AUXILIARY 12-VOLT REAR POWER OUTLET

JKPS

12V AUXILIARY POWER OUTLET

JKYS

POWER ACCESSORY DELAY

JLWS

ACTIVE NOISE CONTROL SYSTEM

JMAS

AIR FILTERING

JP3S

PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP DOWN

JPBS

POWER LOCKS

JPMS

HEATED FRONT SEATS

JPZS

HEATED SECOND ROW SEATS

JRCS

POWER LIFTGATE

JRNS

PWR DRIVER PASS 4-WAY LUMBAR ADJUST

JT2S

PWR 8-WAY DRVR MEM 8-WAY PASS SEATS

LACS

ILLUMINATED ENTRY

LAXS

FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT

LAYS

LED TAIL LAMPS

LAZS

VEHICLE INFORMATION CENTER

LBCS

GLOVE BOX LAMP

LBRS

FRONT REAR AIMABLE LED LAMPS

LCBS

DOOR COURTESY LAMPS

LCRS

INTERIOR REMOVABLE RECHARGEABLE LAMP

LEWS

RADIO DRIVER SEAT MIRRORS MEMORY

LMGS

AUTOMATIC HEADLAMPS

LMQS

ADAPTIVE BI-XENON HID HEADLAMPS

LMSS

AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL

LMZS

LED DAYTIME RUNNING HEADLAMPS

LNNS

PREMIUM FOG LAMPS

LP1S

ILLUMINATED SILL PLATES

LPGS

REAR FOG LAMPS

LSDS

DELUXE SECURITY ALARM

LSES

ENHANCED ACCIDENT RESPONSE SYSTEM

LSRS

FORWARD COLLISION WARNING PLUS

MCXS

BODY COLOR FASCIAS W BRIGHT INSERT

MDAS

FRT LICENSE PLATE ATTACHMENT SCREWS

MF1S

BRIGHT BRIGHT GRILLE

MMPS

BRIGHT DAY LIGHT OPENING MOLDINGS

MNCS

BRIGHT DOOR HANDLES

MNPS

BRIGHT LICENSE PLATE BROW

MRXS

PREMIUM ACCENT CLADDINGS

MVBS

GRAND CHEROKEE BADGE

MVCS

JEEP BADGE

MW1S

BRIGHT SIDE ROOF RAILS

MWTS

4X4 BADGE

MXRS

REAR SPOILER

MZ4S

OVERLAND SUMMIT BADGE

NA1S

EXPORT EMISSIONS

NELS

DUAL BRIGHT EXHAUST TIPS

NF4S

24.6 GALLON FUEL TANK

NH3S

ADAPTIVE CRUISE CONTROL W STOP

NHSS

HEATED STEERING WHEEL

QXRS

BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL COAT

RCAS

19 SPKRS HIGH PERF AUDIO

RHCS

BODY COLOR SHARK FIN ANTENNA

RS1S

REMOTE SD CARD SLOT

RS4S

DUAL REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY

RSQS

UCONNECT VOICE COMMAND W BLUETOOTH

RSXS

REMOTE USB PORT

SBAS

POWER STEERING

SCWS

WOOD LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL

SERS

LOAD LEVELING AND HEIGHT CONTROL

SUBS

POWER TILT TELESCOPE STEERING COLUMN

TBBS

FULL SIZE SPARE TIRE

WSCS

20X8.0 ALUMINUM POLISHED WHEELS

X81S

INSTRUMENT PANEL PARTS MODULE

X82S

DOOR PARTS MODULE

X83S

FRONT END PARTS MODULE

X84S

FRONT SUSPENSION PARTS MODULE

X85S

REAR SUSPENSION PARTS MODULE

X88S

TIRE WHEEL PARTS MODULE

X89S

FRONT SUSPENSION DAMPER PARTS MODULE

X8US

REAR FASCIAS PARTS MODULE

X8WS

FRONT FASCIAS PARTS MODULE

X8YS

HEADLINER PARTS MODULE

X8ZS

SEAT PARTS MODULE

X91S

REAR SUSPENSION DAMPER PARTS MODULE

XA8S

NON ADJUSTABLE PEDALS

XABS

SELEC-TERRAIN (TM) SYSTEM

XACS

PARKVIEW(TM) REAR BACK-UP CAMERA

XAGS

PARKSENSE FT RR PARK ASSIST SYSTEM

XANS

BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION

XBQS

STEERING WHEEL MOUNTED SHIFT CONTROL

XGMS

TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY

XJAS

POWER LOCKING FUEL FILLER DOOR

XJMS

CAPLESS FUEL FILLER

XK9S

PASSIVE PEDESTRIAN PROTECTION

XPFS

PROTECTIVE COATING AND REMOVER

YABS

BUILD TO EXPORT MKT. SPECIFICATIONS

Z6KS

GVW RATING - 6500#

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2015-11

 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2015-11

 Țară necunoscută



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-01

 Germania



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-03

 Germania



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-07

 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-07

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**