



Cadillac CT6

VIN: 1G6K95R66GU134794

Benzină

2016

Generat pe 2024-08-22 05:39



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Fotografii

2022-01

8 fotografii





Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Notă**
Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Statele Unite ale Americii



Lituania



Italia



Slovacia



Suedia



Slovenia



Cehia



Canada




Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 31.906 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2016-01 **11 km**

2019-05 **6.903 km**

2021-04 **18.223 km**

2022-01 **23.806 km**

2023-03 **31.217 km**


Înregistrări ale contorului de parcurs

2024-03 **31.906 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

i Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-03 în  **România**

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-03

 **România**

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2025-03



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

! Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

i Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune

2023-07

România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**48.001 RON -
72.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sistem de suspensie

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 203.795 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 153.102 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Cadillac CT6 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

148.554 RON


Prețul mediu

153.102 RON

Cel mai mare preț

175.847 RON

Istoricul prețurilor pieței



Înregistrări de preț

2022-01 **222.705 RON**

2024-03 **203.795 RON**

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO2: G (250 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

250 g/km Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 210

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Cadillac



Model
CT6



Tip caroserie
Sedan



An de fabricație
2016



An model
2016



Capacitate cilindrică
3 l



Putere motor
307 kW (412 cp)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Negru



Nr. uși
4



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Descriere motor
W1153366CZPX0174



Nr. locuri
5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

4AA

INTERIOR TRIM JET BLACK

AL0

SENSOR RESTR. SYS. CO-DRIVER

AR9

FOTEL MULTI-CONTOUR

AX4

RESTR CONV SEAT MAN EUROPEAN

AX7

AUTOM. BELTS PRE-CRASH&TIGHTNG

AXJ

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

B3T

HOOD ACTIVE PEDESTRIANPROTECT

B3V

TEST EXTENDED WATER

B7G

PLATE DOOR SILL COVER ILLUMIN

BAG

PARTS PKG EXPORT

C3U

PODWOJNY SZYBERDACH

C4E

EUROPE-MANDATORY

CJ2

KLIMAT. AUTOM. 2STREF. (ACC)

DEH

PLANT CODE DETROIT/HAMTRAMCK

DRZ

MIR IS/RV LT SENS. FULL VIDEO

DUJ

ASHTRAY SMOKER'S PACKAGE

DWR

MIR L+R RC EL. AUXWOF/DRVR/POW

EXP

EXPORT

F46

PRZYG. MONT. DANGEL 4X4

FHO

VEHICLE FUEL GASOLINE E10

GBA

BLACK (G)

H2X

TRIM CONFIG LEATHER JET BLACK

I16

ENGINEERING YEAR 2016

IO6

SYST. MULTIMEDIA NAVI/NAVI PRO

J56

BRAKE PWR F&R DISC AL F&R H DU

JE2

BRAKE LINING PERFORM. DRIVING

K34

TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)

KA1

PAKIET ZIMOWY/PODGRZEW FOTELE

KA6

PODGRZEWANE FOTELE TYL

KC7

RECEPT. ELECTRICAL RR SEAT

KI7

GNIAZDKO ELEKTRYCZNE 230V

KL9

START/STOP ENGINE CONTROL

KRV

REFRIGERANT LOW GWP

KU9

VENTILATED SEAT FRT DRV & PASS

LGW

ENG-6 CYL 3.0L V6 TWIN TURBO

LHD

KIEROWNICA PO LEWEJ STRONIE

M5X

TRANS-AUTO 8-SPEED 8L90 BAS+

MBM

MARKETING AREA EUROPE GROUP

NE4

EMISSION-SYSTEM EEC 14

NP5

SKORZANA KIEROWNICA

OAR

PREPRODUCTION

OLD

7JJX16-38 ALUMI DISCH TYPE

PYZ

SPARE WHL 18X4.0 J ALU DES 1

T61

SWIATLA DZIENNE

T79

FOGLIGHTS REAR

TAPQ

TAP[ICERKA SKORZANA/MORROC CZ

TC2

ELEKTRYCZNA KLAPA BAGAZNIKA

TQ5

ASYSTENT SWIATEL DROGOWYCH

TR7

HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

TVN

LAMP TAIL & STOP ECE

U19

SPEEDOM. KM&M KILO ODOMETER

U2Q

TUNER RADIA CYFROWEGO DAB

UE1

OPEL ONSTAR

UE4

WSKAZNIK ODLEGL OD POPRZ POJAZ

UEU

SENSOR IND. FORW COLLISION AL.

UFG

SENSOR INDICATOR RR XTRAFFIC A

UG1

PILOT DO DRZWI GARAZU

UHS

WYSWIETLACZ KIEROWCY 8"

UHX

UTRZYMANIE PASA RUCHU (LKA)

UHY

SYSTEM ACTIVE SAFETY BRAKE

UKC

SENSOR SIDE OBSTACLE DET. ENH.

UKJ

PED DETECTION FRT BASIC

UQS

SYSTEM DZWIEKOWY PREMIUM DENON

UTU

SENSOR VEHICLE INCLINATION

UTV

SENSOR VEHICLE INTERIOR MOVEM

UVD

PODGRZEWANA KIEROWNICA

UVH

360 VIEW CAMERA

UVX

SENSOR ODCZYTYWANIA ZNAKOW DRO

V03

COOLING SYSTEM EXTRA CAPACITY

V33

TOOL KIT

V83

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

VGC

PROTECTOR - PAINT FILM

VH5

PLATE VEHICLE IDENTIFICATION

VK3

LICENSE PLATE FRT MOUNTING PKG

VPH

OVERSEAS DELIVERY

VR5

PROV. FOR WARNING TRIANGLE

VV4

COMMU-EQIP.MOBILE INET CONNECT

W4Y

KOD POMOCNICZY

WMG

VIN MODEL YEAR 2016

XL8

KOD POM. DO ZDALNEGO STER. RAD

ZCD

TYRE SPARE T135/70R18 SL 104M

AYX

RES SYS SEAT INFLAT DR&PAS FRT

RE2

TYRE ALL 245/40ZR20 XL BW HW4

RQA

WHEEL 20X8.5 J ALU 10 SPOKES

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2016-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2016-06

 **Țară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-05

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-05

 **Țară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-04

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-01

 România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2023-03

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-07

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-03

 România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**