



Jaguar XE

VIN: SAJAB4BN2GA940367

Diesel

2016

Generat pe 2024-08-12 06:49



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Jaguar XE 2016

Generat de AI

Jaguar XE 2016 este o berlină sport elegantă și puternică, care oferă mai multe opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie diferite pentru a se potrivi nevoilor oricărui șofer. Iată o defalcare a diferitelor specificații disponibile:

Opțiuni de motorizare:

- Motorul de bază pentru XE este un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri care produce 240 de cai putere și un cuplu de 251 lb-ft. Acest motor oferă o putere amplă pentru majoritatea șoferilor și obține un consum estimat de EPA de 24 mpg în oraș și 34 mpg pe autostradă.
- Pentru cei care caută și mai multă putere, XE poate fi echipat și cu un V6 supraalimentat de 3,0 litri care produce până la 340 de cai putere și un cuplu motor de 332 lb-ft. Este o alegere excelentă pentru șoferii care doresc o experiență de condus mai antrenantă. Acest motor are un consum estimat de EPA de 21 mpg în oraș și 30 mpg pe autostradă.
- Există, de asemenea, un motor diesel disponibil pentru XE, un motor diesel de 2,0 litri cu 180 de cai putere și un cuplu de 318 lb-ft. Este o alegere excelentă pentru cei care caută o eficiență sporită a consumului de combustibil, cu un consum estimat de EPA de 32 mpg în oraș și 42 mpg pe autostradă.

Tipuri de caroserie:

- XE este disponibil atât în caroserie sedan, cât și în caroserie wagon. Sedanul are un aspect elegant și sportiv, în timp ce vagonul oferă mai multă utilitate și versatilitate. Ambele tipuri de caroserie sunt disponibile într-o gamă de niveluri de echipare, inclusiv modelul de bază, Premium, Prestige și R-Sport.
- Pentru șoferii care preferă un aspect mai agresiv, XE poate fi echipat și cu un

pachet Sport, care include un design mai aerodinamic al caroseriei, jante mai mari și frâne mai puternice.

Alte specificații:

- XE vine standard cu tracțiune spate, dar tracțiunea integrală este disponibilă la majoritatea nivelurilor de echipare. Aceasta le oferă șoferilor o manevrabilitate și o tracțiune îmbunătățite, în special în condiții meteo nefavorabile.
- La interior, XE dispune de un habitacul luxos și bine amenajat, cu o serie de caracteristici de înaltă tehnologie, inclusiv un sistem de infotainment cu ecran tactil, sistem audio premium și caracteristici avansate de siguranță.
- În general, Jaguar XE 2016 oferă o gamă de opțiuni de motorizare și stiluri de caroserie pentru a se potrivi nevoilor oricărui șofer, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru cei care sunt în căutarea unui sedan sport elegant și puternic.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31


Surse de date


Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**


Fotografii

2021-05

30 de fotografii







Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



 România

 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Slovacia

 Italia

 Suedia

 Cehia

 Finlanda

 Slovenia


 Canada

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 204.920 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2016-01	14 km
2016-11	31.318 km
2017-06	53.838 km
2017-11	69.520 km
2018-06	93.421 km
2018-11	113.834 km


Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-07	142.848 km
2020-07	171.768 km
2020-09	177.273 km
2021-05	184.735 km
2021-08	186.776 km
2023-08	204.920 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-08 în  **România**

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-08

 **România**

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2025-07



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2017-06

 **Țările de Jos**

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON -
24.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut



2020-07

 **Țările de Jos**

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 84.070 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Jaguar XE 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

74.405 RON

Prețul mediu

84.070 RON

Cel mai mare preț

93.401 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO2: A (106 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

106 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Jaguar



Model

XE



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2016



An model

2016



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

120 kW (161 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

**Tracțiune spate
(RWD)**



Culoare

Negru



Nr. uși

4



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4



Nr. angrenaje

8

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0

17X6.5JCH43.5 1016 SPK SL

1

205/55R17 95V ESUM

2

AMBIENT LIGHTING- HIGH LINE

3

ANALOGUE AUDIO BROADCAST

4

AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR

5

AUTOMATIC GEARSHIFT

6

AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING

7

BADGE E-PERFORMANCE

8

BASE SOUND SYS (L1)

9

BLUETOOTH CONNECTIVITY

10

BRAKE CALIPERS-NON PAINTED

11

BUMPER LWR VALANCE

12

BUMPERS-PLASTIC

13

CARPET-OYSTER

14

CONSOLE STITCH-PISTACHIO

15

CRUISE CONTROL

16

DEPLOYABLE BONNET

17

DOOR STITCH - PISTACHIO

18

DR TRIM PNL-PVC/TAURUS

19

DRIVER SEAT - STANDARD

20

DRV/PASS ELECT FRT SEAT ADJ

21

DRVR PWER FORE/AFT/HEIGHT/TILT

22

ENGINE POWER SOURCE - 163/380

23

EU6B + DPF EMISSION

24

EXT TRIM SURROUNDS-CHROME

25

FLOOR MATS-CARPET

26

FOOT PEDAL - STANDARD

27

FORWARD FACING CAMERA

28

FRONT PARKING AID

29

FRONT SPRING LOAD CLASS-A

30

GRILLE-BLK MESH/CHROME SRD

31

H6 BATTERY

32

HEADLAMP POWER WASH

33

HEADLINING - MORZINE

34

HEATED SEATS - DRV/PASS

35

HLDF TOUCHSCREEN

36

HTD/P-FOLD/A-DIM/APP.LIGHTS

37

INSTANT MOBILITY SYSTEM

38

IP CNTRST-OYSTR/LT OYSTER

39

IP-TPO

40

LAMINATED WNDSCRN

41

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM

42

LIGHT OYSTER HEADLINER

43

LUMBAR SEAT - 4 WAY

44

NAV REG 1 EUROPE

45

NAVIGATION CENTER

46

NETHERLANDS

47

NLI HEAD UNIT LEVEL C

48

NVH PKG - 2

49

PANORAMIC ELECTRIC SUNROOF

50

PASS PWER FORE/AFT/HEIGHT/TILT

51

PERIMETER /VOLUME THEFT SYSTEM

52

PIRELLI TYRE VENDOR

53

PISTACHIO STITCHING

54

POWER POINT PLUG

55

PTC HEATER

56

PUSH BTTN STRT W/O KYLSS ENTRY

57

RAIN SENSOR-FRONT W/WPR

58

REAR SEAT -40/20/40 FOLD SPLIT

59

REAR SPRING LOAD CLASS-A

60

REAR VIEW CAMERA

61

REVERSE PARKING AID

62

ROOF-SLIDING PANORAMIC

63

RR CENTER ARMREST W/ CUPHOLDER

64

SIDE DR TRDPLT-METAL

65

SIDE SILLS-STANDARD

66

SIDE VENTS - CHROME

67

SOLIHULL ASSEMBLY (UK)

68

STANDARD SUSPENSION

69

STARTER SYSTEM - STOP/START

70

STNG WHL-SOFT GRAIN LEATHER

71

STRG COL - MANUAL W/O PYRO

72

SUNVISOR,DUAL-DRV ILLUMINATED

73

TAILGATE/BOOTLID -CONVENTIONAL

74

TAURUS GRAIN PU CONSOLE

75

TINTED GLASS-COMPLETE

76

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTM

77

UPPER ACTIVE VANES

78

VOICE ACTIVATED CONTROLS

79

XENON HEADLAMPS

80

LESS ADAPTIVE DAMPING(PASSIVE)

81

LESS AIR PURIFIER SENSOR

82

LESS AUTO HIGH BEAM ASSIST

83

LESS AUTOMATED PARKING SYSTEM

84

LESS BLIND SPOT MONITORING SYS

85

LESS BREAKDOWN WARNING SIGN

86

LESS ENGINE BLOCK HEATER

87

LESS FIRST AID KIT

88

LESS GARAGE DOOR OPENER

89

LESS HEAD UP DISPLAY

90

LESS HEADREST BADGE

91

LESS HEATED FRONT WINDSCREEN

92

LESS HEATED STEERING WHEELS

93

LESS HEATED WASHER JETS

94

LESS INCONTROL APPS

95

LESS IP CONTRAST STITCH

96

LESS ONLINE PACK

97

LESS REAR ENTERTAINMENT SCREEN

98

LESS REAR SPOILER

99

LESS REAR WINDOW BLIND

100

LESS SEAT CUSHION EXTENSION

101

LESS SIDE PARKING GUARDS

102

LESS SMOKERS PACK

103

LESS SOS/ASSISTANCE CALL

104

LESS SPARE WHEEL

105

LESS STOLEN VEHICLE TRACKER

106

LESS SVP

107

LESS TELEMATICS/MULTI MEDIA

108

LESS TOWING EQUIPMENT

109

LESS TRAFFIC SIGN RECOGNITION

110

LESS TV RECEIVER

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2016-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2016-02

 **Țările de Jos**



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2016-02

 **Țările de Jos**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2017-06

 **Țările de Jos**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2020-07

 **Țările de Jos**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-05

 **Țările de Jos**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2021-05

 **Țările de Jos**



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2021-08

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2023-08

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**