

Land Rover Range



VIN: SALZA2BX1LH115814

2020

Generat pe 2024-04-25 10:50



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Land Rover Range 2020

Generat de AI

Land Rover Range of 2020 este disponibil în mai multe motorizări și tipuri de caroserie pentru a se potrivi diferitelor preferințe.

În ceea ce privește motorizările, Range Rover oferă trei opțiuni: un motor diesel V6 de 3,0 litri care produce 254 de cai putere și un cuplu de 443 de livre-pie, un motor mild-hybrid de 3,0 litri cu șase cilindri în linie care dezvoltă 355 de cai putere și un cuplu de 365 de livre-pie, și un motor V8 supraalimentat de 5,0 litri care dezvoltă 557 de cai putere și un cuplu de 516 livre-pie. Fiecare opțiune de motorizare oferă o experiență de condus unică, motorul diesel asigurând o rulare lină și eficientă, în timp ce motorul V8 oferă o putere și o accelerație de neegalat. Opțiunea hibridă este un bun punct de mijloc, oferind o putere și o eficiență decentă a consumului de combustibil.

Tipurile de caroserie disponibile pentru Range Rover 2020 includ SUV-ul standard cu patru uși și opțiunea mai sportivă de coupe cu două uși, cunoscută sub numele de SV Coupe. SV Coupe oferă o experiență de condus mai dinamică, cu un design mai elegant și mai aerodinamic. Cu toate acestea, sacrifică o parte din spațiul și caracterul practic pe care le oferă SUV-ul cu patru uși, făcându-l mai puțin potrivit pentru familii sau pentru cei care au nevoie de mult spațiu de încărcare.

Alte specificații variază în funcție de nivelul de echipare, dar Range Rover oferă, în general, interioare confortabile și luxoase, cu o serie de dotări avansate, inclusiv scaune din piele, un acoperiș panoramic și un sistem audio premium. Caracteristicile de siguranță, cum ar fi avertizarea de coliziune frontală,

avertizarea de părăsire a benzii de rulare și monitorizarea unghiului mort sunt, de asemenea, disponibile pe toate nivelurile de echipare.

În general, Land Rover Range Rover 2020 este o alegere excelentă pentru cei care caută un SUV luxos și puternic. Varietatea motoarelor și a tipurilor de caroserie disponibile înseamnă că există o opțiune care se potrivește tuturor gusturilor și nevoilor.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **9 țări**:



+3

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România

Statele Unite ale Americii

Lituania

Italia

Slovacia

Suedia

Finlanda

Cehia

Canada


Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Ultimul kilometraj cunoscut: 81.498 km

8 înregistrări ale kilometrajului

! Valoare excepțională (outlier)



Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-01	12 km
2021-06	15.000 km
2021-07	19.000 km
2022-04	37.000 km
2022-04	38.000 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-10	33.072 km
2023-04	68.032 km
2024-01	81.498 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Tech inspection passed 2024-01

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2024-01

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2026-12



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Vehiculul a fost avariat de 3 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2021-07

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă



2022-04

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2023-12

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON -
24.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Land Rover



Model
Range



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2020



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
147 kW (197 cp)



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Roșu



Descriere motor
2.0 AJ20 P4M PTA



Nr. locuri
5



Cod motor
PT204

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2020-01

Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2020-12

România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-07

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-04

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-12

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-01

 Țară necunoscută



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**