



Toyota Corolla

VIN: SB1K93BE60E290146

2022

Generat pe 2024-08-30 13:52



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Danemarca

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Slovacia

 Finlanda

 Canada

 Cehia

 Slovenia


 Suedia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 29.820 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-01	11 km
2022-10	9.000 km
2022-12	11.000 km
2023-04	14.081 km
2023-09	25.000 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2024-01 **29.820 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2022-12

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Iluminat exterior

2023-09

România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 129.542 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Toyota Corolla 2022

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

Prețul mediu

Cel mai mare preț

113.012 RON

129.542 RON

143.583 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă

Emisii CO2: A (102 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

102 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Toyota



Model
Corolla



Tip caroserie
Hatchback



An de fabricație
2022



Capacitate cilindrică
1,8 l



Putere motor
72 kW (97 cp)



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**



Culoare
Verde



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Descriere motor
1.8L (HEV SPECIAL)



Nr. locuri
5



Cod motor
2ZR-FXE

Echipare

Cum a fost primit de la producător

BACK GLASS

SOLAR GREEN WITH AERO FIN

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

REAR SUSPENSION

DOUBLE WISHBONE (FF)

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

TIRE & DISC WHEEL 2

OTHER SPEC (010) IS TAKEN

DOOR TRIM

FR: SOFT RR: HARD W/O NV FELT

PARKING BRAKE

EPB

KEY PLATE

SMART-MASTER 2

RADIATOR GRILLE

PAINT

SWITCH TRONICS

STRAIGHT W/O PADDLE

AVS (TEMS)

WITHOUT

SAFETY SENSE

TSS2

REGISTER

FR ONLY KNOB SATIN

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

GRILL SHUTTER

WITHOUT

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH 433MHZ

STABILIZER

FR & RR

FRONT SEAT

SPORTY

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (ROOM + MAP LAMP)

TRUNK & DECK CARPET & MAT

NEEDLE PUNCH S FLOOR LOW-POS

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 SM AL-SPORT

FRONT SIDE GLASS

GREEN 70%

ASSIST GRIP

FR2, RR2

CATALYTIC CONVERTER

9R-08+11R-11 (GPF)

STEERING WHEEL

3-SPOKE,LEATHER,HEATER

CONSOLE BOX

RESIN

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 6C WITH OBD

FENDER LINER

FR (LOW) & RR (LOW)

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

POWER DOOR LOCK

WITH

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

SHIFT LEVER & KNOB

CVT SMOOTH LEATHER

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITH (LTA)

ACCESSORY CONNECTOR (NO 1)

CONSOLE BOX

HILTI SPEC

WITHOUT

FRONT DIFFERENTIAL

2.834

LUGGAGE ROOM LAMP

WITH

DOOR WINDOW FRAME

BLACK + RESIN

REAR HEADRESTS

VERTICAL X3

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

REAR SIDE GLASS

GREEN 70%

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

D&P: 2 WAY MANUAL

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH

LIGHT REMIND WARNING

WITH (BUZZER+AUTOCUT)

VSC

WITH (AHB-R)

VEHICLE APPROACH NOTICE

WITH

REAR CONSOLE BOX

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

ABS

WITH

CRUISE CONTROL

WITH ACC, ALL SPEED

LUGGAGE TRAY

WITHOUT

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

INSTRUMENT FINISH PANEL

ADP/MC: STAIN PLATING

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

DOOR ARM REST

FABRIC

REAR SPOILER

ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

REAR WINDOW WIPER

WITH (INT + WASHER)

CLOCK

AUDIO + METER

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

NEEDLE PUNCH

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

MODEL NAME MARK

COROLLA

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

PACKAGE OPTION 5

WITHOUT

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

HEADLAMPS

PARABOLA LED + AHB

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH (POWER D)

ROOM LAMP

DOME TYPE (BULB)

ADDITIONAL HEATER

WITHOUT

JACK

WITHOUT

TYRE PRESS CAUTION LABEL

ENGLISH

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

DOOR SCUFF PLATE

RESIN + RESIN

FLOOR MAT ILA

TEXTILE HI LHD HV 830GR

STEERING

EPS (BRUSHLESS D-MOTOR)

ECO PACKAGE

WITHOUT

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WRAP GUARD

CHILD RESTRAINT SYSTEM

WITH (ISO FIX) *2

BACK MONITOR

CAMERA + W/H

REFRIGERANT CORRESPONDENT

HF01234F

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

FRONT WHEEL BRAKE

15" DISC (B)

FRONT SUSPENSION

MACPHERSON STRUT (FF)

MUD GUARDS

WITHOUT

A/C

AUTO (DUAL MODE)

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

BUMPER

PP PNT WITH PNT FOG CVR

AUDIO

T1 (8") DAB 6SP

REMOTE SERVICE PACKAGE

NOTIFICATION PACKAGE

ACCELERATOR PEDAL

ELECTRIC TYPE

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

WIRELESS DOOR LOCK

SMART (SMART ENTRY LESS)

TOOL (PLANT INSTALL)

WITHOUT

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE, SPOILER)

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

FRONT PILLAR GARNISH

BASE

DOOR INNER GARNISH

PLATING + RESIN

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

REAR SEAT BELT

SIDE ELR PT FL CTR ELR

SPEEDOMETER

KM/H + SATIN

WINDSHIELD DEICER

WIPER DEICER

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

ACCESSORY CONNECTOR (NO 2)

WITHOUT

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

ELECTRIC, HEATER

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

INSIDE REAR VIEW MIRROR

EC MIRROR

MICROPHONE

WITH

SPEED WARNING

WITH ASL

LIGHT CONTROL SYSTEM

ALC + FMH 3 POSITION

WASHER FLUID

ETHANOL (FULL)

SIDE PROTECTION MOULDING

WITHOUT

DOOR POCKET

FR&RR

COAT HOOK

WITH

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

CLEARANCE & BACK SONAR

FR&RR SONAR + ICS + S-IPA

BLACK OUT

WHEEL HOUSE

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

ELEC LOCK

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

INSTRUMENT PANEL

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

DOOR BELT MOULDING

BLACK

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

WITH (COLOR)

REAR ARM REST

WITH

REAR COMBINATION LAMP

LED + LIGHT GUIDE

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

COOLER REAR DUCT

WITHOUT

REAR QUARTER GLASS

WITHOUT

FRONT FOG LAMPS

WITH

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

LUGGAGE ROOM SEPARATOR

WITHOUT

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH (HEAVY WITH TIMER)

REAR BUMPER

PP COLOUR WITH R/F

LANE CHANGE ASSIST

WITHOUT

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR

PACKAGE OPTION 1

WITHOUT

AUDIO JACK

WITH

GRADE PACKAGE

WITHOUT

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH

DATA COMMUNICATION MODULE

REG CMPL ECALL

MALTA SPEC

WITHOUT

GLOVE BOX LAMP

WITH

WIRELESS CHARGER

WITH

RADIATOR LOWER GRILLE

PAINT WITH PAINT

SPARE TYRE

WITHOUT (REPAIR KIT)

TOWING PACKAGE

WITHOUT

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

INTERMITTENT WIPER

RAIN SENSOR (AUTO)

POWER WINDOWS

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

SIDE + RR2 HOOK (UNI)

MULTI INFO DISPLAY

WITH (7")

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

ANTENNA

SHARK + DAB

COLD AREA PACKAGE

SUB-COLD AREA SPEC

PACKAGE OPTION 6

WITHOUT

CUP HOLDER

FR2/BLACK

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

ROOF RAILS

WITHOUT

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

P SEAT WITH INDICATOR

GLOVE BOX

WITH DAMPER

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?

i Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



85%

Ocupant adult



83%

Copil ocupant



87%

Utilizatori
vulnerabili ai
drumurilor



82%

Asistență de
siguranță

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2022-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2022-03

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-12

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-09

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**