





# Toyota Auris

NUMĂR SERIE ȘASIU




SB1MS3JE90E376310

Generat pe 2023-01-10 13:53

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 <b>✓ Kilometraj</b> <hr/> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 <b>✓ Furt</b> <hr/> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 <b>⚠ Accidente</b> <hr/> ⚠ Acest autovehicul a fost avariat.	 <b>✓ Taxi</b> <hr/> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

## Activitate identificată

-  **A fost fabricat,**  
2017-10-12  
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A fost înmatriculat,**  
2017-12  
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost înmatriculat, România**  
2017-12  
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4



**A avut lucrări de întreținere,**  
2019-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5



**A avut lucrări de întreținere,**  
2019-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6



**A avut lucrări de întreținere,**  
2019-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7



**A avut lucrări de întreținere,**  
2020-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8



**A avut lucrări de întreținere,**  
2020-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9



**A avut lucrări de întreținere,**  
2022-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



10



**Daună detectată, România**  
2022-10

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



## Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

### Sfat


Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

### Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



# Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finlanda	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituania	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>

## Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2017	✓ 11 km
2019-01	✓ 14,847 km
2019-02	✓ 16,609 km
2019-09	✓ 37,059 km
2020-02	✓ 53,736 km
2020-08	✓ 72,918 km
2022-04	✓ 105,257 km
2022-10	✓ 120,000 km

## Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei SB1MS3JE90E376310 ar putea fi:

121,115 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

**i Notă**


„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



# Daune

2022-10

## Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

**5 000 lei – 10 000 lei**

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

**Necunoscut**

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma	✓ Nu au fost găsite probleme!

recuperării?

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

### Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

### Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.





# Echipare (în engleză)

## Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

**Toyota**



MODEL

**Auris**



TIP CAROSERIE

**Hatchback**



ANUL FABRICAȚIEI

**2017**



MOTOR

**1.8 I**



CUTIE DE VITEZE

**Automată**



DESCRIERE MOTOR

**1.8L (HV  
SPECIAL)**



COD MOTOR

**2ZR-FXE**

## Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
POWER WINDOWS	FR2, RR2, ONE TOUCH, UP/DOWN	FRONT FOG LAMPS	WITH
HIGH MOUNT STOP LAMP	LED, IN ROOM	TRAFFIC SIGN RECOGNITION	WITH
GRADE PACKAGE	WITHOUT	LIGHT CONTROL SYSTEM	LIGHT CONTROL SYSTEM + FOLLOW ME HOME
WIRELESS DOOR LOCK	SMART (SMART ENTRY LESS)	ILLUMINATED ENTRY SYSTEM	ROOM LAMP
TYRE INFLATION PRESSURE WARNING	WITH	REAR SIDE GLASS	GREEN
REGISTER	PLATING NOB	AIR BAG MANUAL ON-OFF SW	WITH (P SEAT)
TIRE & DISC WHEEL	205/55R16 6.5J ALLOY (ECO)	JACK	PANTOGRAPH
CHILD PROTECTOR	WITH (REAR DOOR ONLY)	PRE-CRASH SYSTEM	WITH
SPEED WARNING	WITHOUT	GLOVE BOX LAMP	WITH
WHEEL CAP	CTR-ORNAMENT (AL PAINTED)	SEAT HEATER	WITH (DRIVER & PASSENGER) (CUSHION & BACK)

FLOOR MAT	NEEDLE PUNCH (WITH HEEL PAD)	PARKING BRAKE	CTR LVR PP + TPE S-PLT KNOB
LIGHT REMIND WARNING	WITH (AUTOCUT)	REAR WINDOW WIPER	WITH (INT + WASHER)
LUGGAGE ROOM SEPARATOR	WITHOUT	SHIFT LEVER BOOT	WITHOUT
SPEEDOMETER	KM/H TFT-COLOR	DESTINATION PACKAGE (EXCEPT EUROPE)	WITHOUT
BACK MONITOR	CAMERA + W/H	FRONT HEADRESTS	VERTICAL X2
FRONT SEAT SLIDE	D&P: 260MM (MANUAL)	FRONT SPOILER	WITH
RADIATOR LOWER GRILLE	MID	DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM	WITH (LED TYPE)
BRAND NAME MARK	TOYOTA EMBLEM	DOOR WINDOW FRAME	HIGH
OUTSIDE REAR VIEW MIRROR	COLOUR PWR HEAT	FRONT DIFFERENTIAL	WITH (3.267)
GLOVE BOX	BIN TYPE, WITH LAMP, L/LOCK	REAR SEAT BELT	3P ELR *3
REAR HEADRESTS	VERTICAL X3	FENDER LINER	WITH (FR + RR)
SEAT BACK POCKET	WITH (PASSENGER ONLY)	ASHTRAY	WITH (FRONT ONLY)
HEADLAMPS	2 BEAM HALOGEN (PES + AHB)	REAR COMBINATION LAMP	BULB TYPE
FRONT SEAT	SPORTY	PACKAGE OPTION 4	WITHOUT
HEADLAMP CLEANER	WITHOUT	DOOR INSIDE HANDLE	PLATING
SIDE TURN SIGNAL LAMP	WITH OUTER MIRROR	COAT HOOK	HOOK TYPE (2 PIECES)(REAR)
SPECIAL UTILITY PACKAGE	WITHOUT	AUDIO	DA/BT/YSB FR4SP RR2SP
ADDITIONAL HEATER	WITHOUT	REAR WINDOW DEFOGGER	WITH (HEAVY WITH TIMER)
TYRE PRESS CAUTION LABEL	ENGLISH	SUN ROOF & MOON ROOF	WITHOUT
DOOR SCUFF PLATE	STANDARD	REFRIGERANT CORRESPONDENT	WITH
EMERGENCY BRAKE LIGHTS	WITH (HAZARD TYPE)	BUMPER	PP PAINTING (WITH R/F)
ANTENNA	SFIN	DESTINATION PACKAGE	WITHOUT
REGULATION COMPLIANCY	WVTA LABEL	FRONT SIDE GLASS	GREEN

SPARE TYRE	TEMP 125/70D17	DOOR TRIM	FABRIC (SEMI TRIM)
LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH	WITH	PAINT PROTECTION WAX/FILM	WRAP GUARD
DOOR POCKET	FR&RR	FLOOR MAT ILA	TEXTILE HI HYBRID
CIGARETTE LIGHTER	12V SOCKET F-R1+RR1+LUG1	LUGGAGE TRAY	FOR HV
LUGGAGE ROOM & DECK TRIM	SIDE + FR WITH 2HOOK	INSTRUMENT FINISH PANEL	MID (SOFT)
STEERING WHEEL	3-SPOKE LEATHER	STEERING	EPS BRUSHLESS
STARTING SYSTEM	PUSH WITHOUT SMART ENTRY	BACK DOOR OUTSIDE HANDLE	WITH
KEY PLATE	SMART-MASTER 2	HEADLAMP LEVELLING	MANUAL
ECO PACKAGE	WITHOUT	FRONT WHEEL BRAKE	15" DISC (B)
INSIDE REAR VIEW MIRROR	STANDARD TYPE	MIKE & MIKE AMP	WITH
SEAT LUMBAR SUPPORT	WITH (POWER D)	WASHER FLUID	ETHANOL (FULL)
HILL ASSIST CONTROL (HAC)	WITH (HAC3)	SEAT MATERIAL	FABRIC B MID
POWER DOOR LOCK	WITH	MUD GUARDS	FRONT & REAR
REAR ARM REST	WITH	LUGGAGE ROOM LAMP	WITH
OVERHEAD CONSOLE	WITH	OWNER'S MANUAL	WITHOUT
ROOF RAILS	WITHOUT	SEAT BELT WARNING	D+P+RR (LAMP+BUZZER)
AUDIO JACK	USB + AUX	ASSIST GRIP	FR2, RR2:RETRACTABLE
ABS	WITH (A) BA	MULTI INFO DISPLAY	WITH
RADIATOR GRILLE	MID	WINDSHIELD GLASS	GREEN, LAMINATED, ACOUSTIC
TRUNK & DECK CARPET & MAT	NEEDLE PUNCH (SINGLE FLOOR)	DOOR OUTSIDE HANDLE	BODY COLOR W/O P KEY CYLINDER
PACKAGE OPTION 3	WITHOUT	REAR QUARTER GLASS	GREEN
CHILD RESTRAINT SYSTEM	ISO-FIXTOP TETHER (RR1:2)	CONSOLE BOX	FAB SLIDE
FRONT PERSONAL LAMP	WITH	CLEAN AIR FILTER	POLLEN FILTER
STEERING	TILT & TELESCOPIC (SIMPLE)	VSC	WITH (WITH CUT-OFF SWITCH)

STANDARD COLUMN	TRIP & TELESCOPIE (SIMILAR)	YES	WITH (WITHOUT OFF SWITCH)
BACK GLASS	GREEN	A/C	AUTO (SINGLE MODE)
INTERMITTENT WIPER	TIME ADJUSTMENT	FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER	2WAY MANUAL (D&P)
CUP HOLDER	WITH (FR 2PCS - RR 2PCS)	TIRE BRAND	UNSPECIFIED
ACCELERATOR PEDAL	ELECTRIC TYPE	LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE	ELEC LOCK
COLD AREA PACKAGE	SUB-COLD AREA SPEC	ROOM LAMP	PERSONAL TYPE
WASHER FLUID LEVEL WARNING	WITHOUT	CLEARANCE & BACK SONAR	WITHOUT
DOOR BELT MOULDING	PLATING	CRUISE CONTROL	WITH
EXHAUST EMISSION CONTROL	EURO 6 WITH OBD	PACKAGE OPTION 1	WITHOUT
TOOL (PLANT INSTALL)	H/N WRENCH + JACK HANDLE	I/P CENTER CLUSTER	STANDARD
EMV AND NAVIGATION SYSTEM	WITHOUT	SUN VISOR	PVC (D&P MIRROR + LIGHT)
PACKAGE OPTION 2	WITHOUT	BRAKE CONT VALVE-EDB CONTROL	WITH
SRS AIRBAG	D+P+SIDE+CSA+KNEE (D ONLY)	ROUGH ROAD PACKAGE	WITHOUT

### Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

### Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).