

Toyota Corolla

VIN: **SB1Z93BE80E089685**

Benzină

2019

Generat pe 2023-11-17 07:07



Furt





Contor de parcurs





Situație financiară și juridică





Daune



Lucruri de știut despre Toyota Corolla 2019

 Generat de AI

Modelul Toyota Corolla 2019 este o mașină populară care vine în diferite tipuri de caroserie și variante de motorizare pentru a răspunde diferitelor nevoi ale clienților. În primul rând, să comparăm diferitele opțiuni de motorizare care sunt disponibile pentru modelul Corolla 2019.

Modelul de bază al modelului Toyota Corolla 2019 vine cu un motor de 1,8 litri cu patru cilindri, care livrează 132 de cai putere și un cuplu de 128 lb-ft. Acest motor are o economie de combustibil de 30 MPG în oraș și 38 MPG pe autostradă. Dacă sunteți în căutarea unei puteri mai mari, puteți opta pentru Corolla hatchback, care este echipată cu un motor de 2,0 litri cu patru cilindri, care generează 168 de cai putere și un cuplu de 155 lb-ft. Acest motor are o economie de combustibil de 30 MPG în oraș și 38 MPG pe autostradă.

În continuare, să aruncăm o privire la diferitele tipuri de caroserie disponibile pentru Toyota Corolla 2019. Tipurile de caroserie disponibile sunt modelele sedan și hatchback. Modelul sedan este o mașină clasică cu patru uși, care este

perfectă pentru utilizarea în familie, în timp ce modelul hatchback este mai potrivit pentru șoferii mai tineri care caută o mașină mai sportivă și mai elegantă.

Când vine vorba de alte specificații, Toyota Corolla 2019 vine cu o serie de dotări, printre care un sistem de infotainment cu ecran tactil, integrare smartphone, cameră de luat vederi spate, tapițerie din piele, acoperiș solar și un sistem audio premium.

În general, modelul Toyota Corolla 2019 este un vehicul excelent care oferă o gamă largă de opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și caracteristici. Fie că sunteți în căutarea unui sedan confortabil sau a unui hatchback elegant, Toyota Corolla 2019 este o alegere fiabilă și eficientă.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Ucraina**

 **Slovacia**

 **Suedia**

 **Finlanda**

 **Cehia**


 **Lituania**

 **Canada**

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

-  Ultimul kilometraj cunoscut: 166.000 km
-  14 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-08	22.772 km
2020-11	38.330 km
2021-02	51.232 km
2021-08	85.224 km
2022-01	100.615 km
2022-04	115.254 km
2022-08	130.959 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-08	131.000 km
2022-08	134.000 km
2022-11	145.393 km
2023-02	160.438 km
2023-02	162.000 km
2023-02	164.000 km
2023-02	166.000 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exported, Imported



Nu s-a găsit nici o înregistrare

No import or export records found

Restricții financiare



Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unit-stocking



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune

2022-07

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON - 6.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă



Daune

2023-02

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 91.612 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Toyota Corolla 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

80.965 RON

Prețul mediu

91.612 RON

Cel mai mare preț

104.207 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Toyota



Model
Corolla



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2019



Capacitate cilindrică
1,8 l



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
5



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Nr. angrenaje
6



Descriere motor
1.8L (HEV SPECIAL)



Piața de destinație a
modelului
Europe



Nr. locuri
8



Cod motor
2ZR-FXE

Echipare

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

PARKING BRAKE

EPB

RADIATOR GRILLE

PAINT

AVS (TEMS)

WITHOUT

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH 433MHZ

FRONT SEAT

SPORTY

TYRE & DISC WHEEL

REAR SUSPENSION

DOUBLE WISHBONE (FF)

TIRE & DISC WHEEL 2

OTHER SPEC (010) IS TAKEN

KEY PLATE

SMART-MASTER 2

SWITCH TRONICS

STRAIGHT W/O PADDLE

SAFETY SENSE

TSS2

GRILL SHUTTER

WITHOUT

STABILIZER

FR & RR

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (ROOM + MAP LAMP)

FRONT SIDE GLASS

205/55R16 SM AL-SPORT

ASSIST GRIP

FR2, RR2

COOLER REAR DUCT

WITH

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

FENDER LINER

FR (LOW) & RR (LOW)

REAR QUARTER GLASS

SOLAR GREEN 70%

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

AUDIO

T1 (8") 6SP

ROOM LAMP

PERSONAL TYPE (BULB)

LUGGAGE ROOM LAMP

WITH

REAR HEADRESTS

VERTICAL X3

ILA DOOR SCUFF PLATE

WITHOUT

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

D&P: 2 WAY MANUAL

LIGHT REMIND WARNING

WITH (BUZZER+AUTOCUT)

REAR CONSOLE BOX

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

GREEN 70%

CONSOLE BOX

RESIN

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 6C WITH OBD

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

POWER DOOR LOCK

WITH

SHIFT LEVER & KNOB

CVT SMOOTH LEATHER

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITH (LTA)

FRONT DIFFERENTIAL

2.834

DOOR WINDOW FRAME

BLACK + RESIN

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

REAR SIDE GLASS

GREEN 70%

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH

VSC

WITH (AHB-R)

ABS

WITH

CRUISE CONTROL

WITH ACC, ALL SPEED

INSTRUMENT FINISH PANEL

ADP/MC: STAIN PLATING

ACCESSORY CONNECTOR (N0 2)

I/P + CONSOLE 1

REAR SPOILER

ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

REAR WINDOW WIPER

WITH (INT + WASHER)

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

PACKAGE OPTION 5

WITHOUT

HEADLAMPS

PARABOLA LED + AHB

ADDITIONAL HEATER

WITHOUT

TYRE PRESS CAUTION LABEL

ENGLISH

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

DOOR SCUFF PLATE

RESIN + RESIN

FLOOR MAT ILA

TEXTILE HI LHD HV 830GR

ECO PACKAGE

WITHOUT

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

DOOR ARM REST

FABRIC

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

CLOCK

AUDIO + METER

MODEL NAME MARK

COROLLA

BLACK OUT

WITH (DOOR SASH + WHEEL HOUSE)

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH (POWER D)

JACK

WITHOUT

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

DOOR TRIM

FR: SOFT RR: SOFT W/ NV FELT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

TONNEAU COVER ONLY

STEERING

EPS (BRUSHLESS D-MOTOR)

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WRAP GUARD

CHILD RESTRAINT SYSTEM

WITH (ISO FIX) *2

REFRIGERANT CORRESPONDENT

HF01234F

FRONT WHEEL BRAKE

15" DISC (B)

MUD GUARDS

WITHOUT

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD W/ REMORT

BUMPER

PP PNT WITH PNT FOG CVR

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

WIRELESS DOOR LOCK

SMART (SMART ENTRY LESS)

TRUNK & DECK CARPET & MAT

DOUBLE FLOOR NEEDLE PUNCH

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE, SPOILER)

CLEARANCE & BACK SONAR

WITHOUT

FRONT PILLAR GARNISH

BASE

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

SPEEDOMETER

KM/H + SATIN

FRONT HEADRESTS

BACK MONITOR

CAMERA + W/H

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

FRONT SUSPENSION

MACPHERSON STRUT (FF)

A/C

AUTO (DUAL MODE)

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

ACCELERATOR PEDAL

ELECTRIC TYPE

INTERMITTENT WIPER

TIME ADJUSTMENT

BACK GLASS

SOLAR GREEN 70%

TOOL (PLANT INSTALL)

WITHOUT

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

DOOR INNER GARNISH

PLATING + RESIN

ACCESSORY CONNECTOR (N0 1)

CONSOLE BOX + LUG

REAR SEAT BELT

SIDE ELR PT FL CTR ELR

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

OWNER'S MANUAL

VERTICAL X2

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

ELECTRIC, HEATER

INSIDE REAR VIEW MIRROR

EC MIRROR

SPEED WARNING

WITH ASL

WASHER FLUID

ETHANOL (FULL)

DOOR POCKET

FR&RR

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

ELEC LOCK

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

DOOR BELT MOULDING

BLACK

REAR ARM REST

WITH

LUGGAGE TRAY

SEPARATER

FRONT FOG LAMPS

WITH

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL +
LDA

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH (HEAVY WITH TIMER)

LANE CHANGE ASSIST

WITHOUT

WITHOUT

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

MICROPHONE

WITH

LIGHT CONTROL SYSTEM

ALC + FMH 3 POSITION

SIDE PROTECTION MOULDING

WITHOUT

COAT HOOK

WITH

ROOF RAILS

ALUMINIUM TYPE

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

INSTRUMENT PANEL

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

WITH (COLOR)

REAR COMBINATION LAMP

LED + LIGHT GUIDE

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

REAR BUMPER

PP COLOUR WITH R/F

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR

PACKAGE OPTION 1

WITHOUT

GRADE PACKAGE

WITHOUT

DATA COMMUNICATION MODULE

REG CMPL ECALL

RADIATOR LOWER GRILLE

PAINT WITH PAINT

TOWING PACKAGE

WITHOUT

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

MULTI INFO DISPLAY

WITH (7")

ANTENNA

SFIN

PACKAGE OPTION 6

WITHOUT

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

P SEAT WITH INDICATOR

AUDIO JACK

WITH

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH

GLOVE BOX LAMP

WITH

SPARE TYRE

WITHOUT (REPAIR KIT)

LUGGAGE ROOM SEPARATOR

NET

POWER WINDOWS

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

SIDE + RR2 HOOK (UNI)

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

CUP HOLDER

FR2/BLACK

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

REGISTER

FR & RR KNOB SATIN

GLOVE BOX

WITH DAMPER

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2022-07

 **România**



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-02

 **România**



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**