

# Škoda Rapid



VIN:  
TMBAR6NH8K4050474

Benzină

2019

Generat pe 2024-07-04 07:14



## Contor de parcurs

⚠ Necesită atenție



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Škoda Rapid 2019

Generat de AI

Škoda Rapid 2019 este un vehicul versatil, disponibil în mai multe configurații de motorizare și tip de caroserie. Škoda Rapid este un sedan arătos care oferă un raport calitate-preț excelent, iar anul 2019 aduce câteva îmbunătățiri deosebite. Haideți să comparăm diferitele versiuni ale Škoda Rapid pentru anul 2019, împreună cu specificațiile individuale ale acestora:

### 1. Opțiuni de motorizare:

Škoda Rapid oferă trei opțiuni de motorizare pentru anul 2019. Prima este un motor de 1,6 litri care produce 105 cai putere. A doua opțiune de motorizare este un motor turbo de 1,2 litri care produce 110 cai putere. În cele din urmă, există un motor turbo de 1,4 litri care produce 125 de cai putere.

### 2. Tipuri de caroserie:

Škoda Rapid este disponibilă în două tipuri de caroserie: un sedan tradițional și un vagon spațios. Sedanul oferă un spațiu confortabil pentru cinci pasageri, în timp ce vagonul oferă mai mult spațiu de încărcare cu designul său de hayon spate.

### 3. Transmisie:

Toate versiunile modelului Škoda Rapid sunt echipate standard cu o transmisie manuală cu șase trepte. Cu toate acestea, opțiunile de motorizare turbo de 1,2 litri și 1,4 litri pot fi cuplate la o transmisie automată cu dublu ambreiaj cu șapte trepte.

### 4. Economie de combustibil:

Motorul de 1,6 litri oferă o eficiență a consumului de combustibil de aproximativ 80 de kilometri pe litru pe drum deschis. Motorul turbo de 1,2 litri oferă o eficiență a consumului de combustibil de până la 55 de mile pe galon pe drum deschis. Motorul turbo de 1,4 litri oferă o eficiență a consumului de combustibil de până la 52 de mile pe galon pe drum deschis.

#### 5. Caracteristici de siguranță:

Škoda Rapid vine echipat cu o serie de elemente de siguranță, inclusiv airbaguri, frâne antiblocare, control electronic al stabilității și centuri de siguranță cu pretensionare.

#### 6. Caracteristici de confort și comoditate:

Škoda Rapid oferă o serie de dotări, inclusiv aer condiționat, geamuri electrice, oglinzi electrice, jante din aliaj, sistem audio cu șase difuzoare și conectivitate Bluetooth.

În general, Škoda Rapid 2019 este un vehicul cu adevărat versatil, care oferă un raport calitate-preț foarte bun, iar cu diferitele sale opțiuni de motorizare și tip de caroserie, veți găsi cu siguranță modelul potrivit pentru a vă satisface nevoile și cerințele specifice.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



#### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

## Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Slovenia

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Danemarca

 Slovacia

 Finlanda

 Canada

 Suedia

 Cehia

## Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Ai grijă!

Acest vehicul poate avea un kilometraj fals!

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 52.567 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului

 Dat înapoi



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	<b>16 km</b>	
2021-10	<b>96.000 km</b>	
2021-12	<b>27.590 km</b>	<b>⚠ Contor de parcurs dat înapoi</b>
2022-04	<b>32.397 km</b>	
2024-04	<b>52.567 km</b>	

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### **i** Notă

Tech inspection passed 2024-04

### Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2024-04

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2026-12



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune

2021-07

România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**24.001 RON -  
48.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Accesoriile motorului

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sisteme de siguranță pasive

Elemente structurale ale caroseriei

Tapiterie



## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i **Notă**

Emisii CO2: B (124 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**124 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### **i** Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Škoda**



Model  
**Rapid**



Tip caroserie  
**Berlină**



An de fabricație  
**2019**



An model  
**2019**



Capacitate cilindrică  
**1 l**



Putere motor  
**81 kW (109 cp)**



Tip combustibil  
**Benzină**



Cutie de viteze  
**Manuală**



Tip transmisie  
**Tracțiune față  
(FWD)**



Culoare  
**Gri**



Nr. cilindri  
**3**



Nr. angrenaje  
**6**



Nr. locuri  
**5**



Cod motor  
**DKRC**

## Cronologie

**S-au găsit 5 înregistrări**

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

# Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



## A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-04

 **România**



## A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-07

 **România**



## Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-04

 **Țară necunoscută**



## A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-04

 **Țară necunoscută**



## A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**