

Škoda Rapid



VIN: TMBAR6NHXK4052971

Benzină

2019

Generat pe 2024-06-28 10:30



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Škoda Rapid 2019

Generat de AI

Škoda Rapid 2019 este un vehicul versatil, disponibil în mai multe configurații de motorizare și tip de caroserie. Škoda Rapid este un sedan arătos care oferă un raport calitate-preț excelent, iar anul 2019 aduce câteva îmbunătățiri deosebite. Haideți să comparăm diferitele versiuni ale Škoda Rapid pentru anul 2019, împreună cu specificațiile individuale ale acestora:

1. Opțiuni de motorizare:

Škoda Rapid oferă trei opțiuni de motorizare pentru anul 2019. Prima este un motor de 1,6 litri care produce 105 cai putere. A doua opțiune de motorizare este un motor turbo de 1,2 litri care produce 110 cai putere. În cele din urmă, există un motor turbo de 1,4 litri care produce 125 de cai putere.

2. Tipuri de caroserie:

Škoda Rapid este disponibilă în două tipuri de caroserie: un sedan tradițional și un vagon spațios. Sedanul oferă un spațiu confortabil pentru cinci pasageri, în timp ce vagonul oferă mai mult spațiu de încărcare cu designul său de hayon spate.

3. Transmisie:

Toate versiunile modelului Škoda Rapid sunt echipate standard cu o transmisie manuală cu șase trepte. Cu toate acestea, opțiunile de motorizare turbo de 1,2 litri și 1,4 litri pot fi cuplate la o transmisie automată cu dublu ambreiaj cu șapte trepte.

4. Economie de combustibil:

Motorul de 1,6 litri oferă o eficiență a consumului de combustibil de aproximativ 80 de kilometri pe litru pe drum deschis. Motorul turbo de 1,2 litri oferă o eficiență a consumului de combustibil de până la 55 de mile pe galon pe drum deschis. Motorul turbo de 1,4 litri oferă o eficiență a consumului de combustibil de până la 52 de mile pe galon pe drum deschis.

5. Caracteristici de siguranță:

Škoda Rapid vine echipat cu o serie de elemente de siguranță, inclusiv airbaguri, frâne antiblocare, control electronic al stabilității și centuri de siguranță cu pretensionare.

6. Caracteristici de confort și comoditate:

Škoda Rapid oferă o serie de dotări, inclusiv aer condiționat, geamuri electrice, oglinzi electrice, jante din aliaj, sistem audio cu șase difuzoare și conectivitate Bluetooth.

În general, Škoda Rapid 2019 este un vehicul cu adevărat versatil, care oferă un raport calitate-preț foarte bun, iar cu diferitele sale opțiuni de motorizare și tip de caroserie, veți găsi cu siguranță modelul potrivit pentru a vă satisface nevoile și cerințele specifice.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Slovacia

 Finlanda

 Cehia

 Slovenia

 Canada


 Suedia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 102.000 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	16 km
2020-10	30.172 km
2021-02	37.000 km
2022-03	56.000 km
2022-07	66.022 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-12	95.000 km
2023-12	96.391 km
2024-03	102.000 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

i Notă

Tech inspection passed 2022-07

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2022-07

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2024-11



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

⚠ Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 4 ori!

ℹ Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2021-02

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei

2022-03

 România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

2023-03

 România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

2024-04

România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?

i **Notă**

Emisii CO₂: B (124 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

124 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Škoda



Model
Rapid



Tip caroserie
Berlină



An de fabricație
2019



An model
2019



Capacitate cilindrică
1 l



Putere motor
81 kW (109 cp)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Manuală



Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**



Culoare
Alb



Nr. cilindri
3



Nr. angrenaje
6



Nr. locuri
5



Cod motor
DKRC

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-05

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-02

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-03

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-07

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-03

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-04

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**