

# Škoda Superb



VIN: TMBCP9NP2L7016070

Benzină

2019

Generat pe 2024-07-26 12:46



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

# Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**: +5

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Statele Unite ale Americii



Lituania



Slovacia



Danemarca



Finlanda



Cehia



Slovenia



Canada




Suedia

# Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

## Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 87.600 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	<b>19 km</b>
2020-08	<b>19.508 km</b>
2020-12	<b>28.293 km</b>
2021-05	<b>39.772 km</b>
2022-02	<b>64.000 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-03	<b>69.000 km</b>
2022-09	<b>83.921 km</b>
2022-11	<b>87.600 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### Notă

Tech inspection passed 2022-11

### Legal



#### Inspecție tehnică

**A trecut** 2022-11

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 2024-07



#### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

# Înregistrări de daune



2022-03

România

## Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**24.001 RON -  
48.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

### i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 126.558 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Škoda Superb 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

104.180 RON

Prețul mediu

126.558 RON

Cel mai mare preț

149.086 RON

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?



### Notă

Emisii CO2: F (193 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

Emisiile CO2 ale  
vehiculului tău

**193 g/km** Clasă **F**

peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



### Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Škoda**



Model  
**Superb**



Tip caroserie  
**Berlină**



An de fabricație  
**2019**



An model  
**2020**



Capacitate cilindrică  
**2 l**



Putere motor  
**200 kW (268 cp)**



Tip combustibil  
**Benzină**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală  
(AWD)**



Culoare  
**Negru**



Nr. cilindri  
**4**



Nr. locuri  
**5**



Cod motor  
**DNUA**

# Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-10

 **România**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-03

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-11

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**