

Škoda Scala



VIN: TMBEK6NW4M3084361

Benzină

2021

Generat pe 2024-06-28 05:31



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine

Lucruri de știut despre Škoda Scala 2021

Generat de AI

Škoda Scala 2021 este o mașină versatilă și practică, care vine cu diferite opțiuni de motorizare și tip de caroserie. Iată o comparație a diferitelor motoare, tipuri de caroserie și alte specificații pentru acest model:

Motoare:

- Motor pe benzină 1.0L TSI: Acest motor generează 115 cai putere și 200 Nm de cuplu. Este livrat cu o transmisie manuală cu șase trepte.
- Motor pe benzină 1.5L TSI: Acest motor produce 150 de cai putere și 250 Nm de cuplu. De asemenea, vine cu o transmisie manuală cu șase trepte sau cu o transmisie automată DSG cu șapte trepte.
- Motor diesel TDI de 1,6L: Acest motor produce 115 cai putere și 250 Nm de cuplu. Vine cu o transmisie manuală cu șase trepte.

Tipuri de caroserie:

- Hatchback: Acesta este tipul de caroserie standard pentru Škoda Scala. Are un interior spațios, cu mult spațiu pentru cap și picioare pentru pasageri și marfă.
- Break: Tipul de caroserie break oferă și mai mult spațiu pentru bagaje și marfă. De asemenea, dispune de un plafon mai lung și de un geam spate mai mare pentru o vizibilitate mai bună.

Alte specificații:

- Tehnologie: Škoda Scala vine cu o varietate de dotări tehnologice, inclusiv un sistem de infotainment cu ecran tactil, conectivitate Bluetooth și integrare pentru smartphone cu Apple CarPlay și Android Auto.
- Siguranță: Automobilul dispune de o suită de siguranță cuprinzătoare, inclusiv frânare automată de urgență, avertizare la părăsirea benzii de rulare și

monitorizare a unghiului mort.

- Economie de combustibil: Škoda Scala oferă un consum excelent de combustibil, motorul TSI de 1,0 l asigurând o medie de până la 44mpg, în timp ce motorul TDI de 1,6 poate ajunge până la 60mpg.

În concluzie, Škoda Scala 2021 oferă o gamă de opțiuni care se potrivesc diferitelor nevoi și preferințe. Fie că vă doriți un motor pe benzină sau diesel, un tip de caroserie hatchback sau break, sau diverse caracteristici tehnologice și de siguranță, acest model are ceva pentru fiecare.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Danemarca

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Slovacia

 Finlanda

 Suedia

 Canada

 Cehia


 Slovenia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 112.218 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2021-02	16 km
2022-03	31.545 km
2022-11	61.278 km
2023-09	92.627 km
2024-04	112.218 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?















- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- Notă**
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Škoda	 Model Scala	 Variantă Scout
 Tip caroserie Hatchback	 An de fabricație 2021	 An model 2021
 Capacitate cilindrică 1,5 l	 Putere motor 110 kW (148 cp)	 Tip combustibil Benzină
 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	 Culoare Alb
 Nr. cilindri 4	 Nr. locuri 5	

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2021-02

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2021-02

 **Țară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-04

 **Germania**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2024-05

 **Germania**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**