

Škoda Fabia



VIN: TMBEP6NJ6LZ006911

Benzină

2019

Generat pe 2024-04-26 10:50



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Škoda Fabia 2019

Generat de AI

Škoda Fabia 2019 este o mașină compactă care vine în diferite tipuri de caroserie, configurații de motorizare și alte specificații pentru a satisface nevoile diverse ale cumpărătorilor de mașini. Iată o comparație a diferitelor modele:

Tipuri de caroserie:

Škoda Fabia 2019 vine în trei tipuri de caroserie diferite - hatchback, break și crossover. Hatchback-ul este cea mai populară variantă, cu un design sportiv și o formă compactă. Varianta break, pe de altă parte, are un portbagaj mai mare și este mai spațioasă decât hatchback-ul. Versiunea crossover are o gardă la sol mai mare și este concepută pentru șoferii aventuroși care doresc să abordeze terenuri diferite.

Configurațiile motoarelor:

Škoda Fabia 2019 este disponibilă în trei configurații diferite de motorizare - benzină, diesel și CNG (gaz natural comprimat).

Benzină: Varianta pe benzină este disponibilă cu motoare de 1,0 litri cu trei cilindri și 1,5 litri cu patru cilindri. Motorul de 1,0 litri produce 75 de cai putere, în timp ce motorul de 1,5 litri produce 110 cai putere. Ambele motoare oferă o eficiență decentă a consumului de combustibil și sunt potrivite atât pentru condusul în mediul urban, cât și pe autostradă.

Diesel: Varianta diesel este disponibilă cu un motor de 1,4 litri cu patru cilindri care produce 90 de cai putere. Motorul diesel este mai eficient din punct de

vedere al consumului de combustibil decât varianta pe benzină, ceea ce îl face o alegere perfectă pentru cei care parcurg frecvent distanțe lungi.

CNG: Varianta CNG este disponibilă cu un motor de 1,0 litri cu trei cilindri care produce 90 de cai putere. Fabia alimentată cu CNG este mai ecologică și oferă costuri de combustibil mai mici decât varianta pe benzină sau diesel.

Alte specificații:

Škoda Fabia 2019 vine cu o serie de dotări care îmbunătățesc experiența de condus, siguranța și confortul. Unele dintre aceste caracteristici includ un sistem de infotainment cu ecran tactil, climatizare automată, geamuri electrice, senzori de parcare și cruise control adaptiv.

În concluzie, Škoda Fabia 2019 oferă o gamă largă de tipuri de caroserie și configurații de motorizare. Fie că sunteți în căutarea unui hatchback sportiv, a unui break spațios sau a unui crossover aventuros, există o Fabia pentru fiecare. Diferitele configurații de motorizare oferă, de asemenea, opțiuni de putere, eficiență a consumului de combustibil și ecologic. Cu o gamă de caracteristici și tehnologii avansate de siguranță, Škoda Fabia 2019 este o mașină fiabilă și confortabilă de condus.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **9 țări:**



+3

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Slovacia

 Suedia

 Finlanda

 Canada

 Cehia

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 64.764 km



9 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-08	16 km
2021-07	23.226 km
2022-06	37.689 km
2022-08	40.669 km
2022-10	42.644 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-03	52.493 km
2023-06	54.000 km
2023-06	55.640 km
2023-12	64.764 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Tech inspection passed 2022-08

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2022-08

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2024-08



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Acest vehicul a fost avariat




Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune

2023-06

 România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Škoda



Model
Fabia



Tip caroserie
Hatchback



An de fabricație
2019




An model
2020





Capacitate cilindrică
1 l


 Putere motor
70 kW (94 cp)


 Tip combustibil
Benzină


 Cutie de viteze
Manuală


 Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**

 Culoare
Alb

 Nr. uși
5

 Nr. cilindri
3

 Nr. angrenaje
5

 Nr. locuri
5

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-08

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-08

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-08

 **Țară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-08

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-06

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-12

 România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2024-01

 România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**