

# Škoda Octavia



VIN: TMBJJ7NX4LY025702

Diesel

2020

Generat pe 2024-10-08 10:37



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

✓ Arată bine



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Danemarca

 Slovacia

 Slovenia

 Finlanda

 Suedia


 Cehia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 106.445 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



## Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-01 **17 km**

2024-10 **106.445 km**

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



#### Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



#### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

## Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Emisii

Câte emisii de CO<sub>2</sub> produc vehiculele din acest model/an?

i **Notă**

Emisii CO<sub>2</sub>: A (97 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**97 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### **Notă**

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Škoda**



Model  
**Octavia**



Tip caroserie  
**Break**



An de fabricație  
**2020**



An model  
**2020**



Capacitate cilindrică  
**2 l**



Putere motor  
**110 kW (148 cp)**



Tip combustibil  
**Diesel**



Cutie de viteze  
**Automată**



Tip transmisie  
**Tracțiune față  
(FWD)**



Culoare  
**Alb**



Nr. cilindri  
**4**



Nr. locuri  
**5**



Cod motor  
**DSTB**

## Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2020-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2024-10

 **România**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**