

Škoda Octavia

VIN: TMBJJ9NE8K0017125

Diesel

2018

Generat pe 2024-02-05 11:47



Contor de parcurs




**Situație financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Škoda Octavia 2018

 Generat de AI

Škoda Octavia 2018 este o mașină cu opțiuni versatile în ceea ce privește motorizarea, tipul de caroserie și alte specificații. Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre aceste caracteristici și cum se compară ele:

Motoare:

- 1.0 TSI: Un motor pe benzină mic, turbo, care oferă o putere decentă (115 CP) și o economie de combustibil (medie de 49mpg).
- 1.5 TSI: Un motor pe benzină mai mare care oferă mai multă putere (150 CP) și un consum de combustibil ușor mai mic (medie de 47mpg).
- 1.6 TDI: Un motor diesel care este eficient (medie de 62mpg) și oferă un echilibru bun între putere (115 CP) și cuplu.
- 2.0 TDI: Un motor diesel mai mare, care oferă mai multă putere (150 CP) și cuplu decât 1.6 TDI, dar cu o eficiență a consumului de combustibil ușor mai scăzută (medie de 60mpg).

Tipuri de caroserie:

- Hatchback: Tipul de caroserie standard pentru Octavia, cu un portbagaj spațios și practic.
- Break: Oferă spațiu suplimentar în portbagaj și versatilitate, cu o capacitate mare de depozitare.
- 4x4: Oferă capacități off-road îmbunătățite cu tracțiune integrală, ceea ce îl face potrivit pentru iarnă sau teren accidentat.

Alte specificații:

- Transmisie: Octavia oferă posibilitatea de a alege între transmisie manuală sau

automată, în funcție de preferințele personale.

- Tehnologie: Mașina vine echipată cu un sistem de infotainment care include Apple CarPlay și Android Auto.

- Siguranță: Dispune de caracteristici de siguranță excelente, cum ar fi controlul adaptiv al vitezei de croazieră, asistența la menținerea benzii de rulare și frânarea automată de urgență.

În general, Škoda Octavia 2018 este o mașină bine echipată, cu diferite opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și alte specificații pentru a satisface nevoile diversilor șoferi. Motoarele pe benzină oferă performanțe bune, în timp ce motoarele diesel oferă opțiuni eficiente. Tipurile de caroserie hatchback și break oferă suficient spațiu, iar opțiunea 4x4 adaugă un nivel suplimentar de versatilitate. Tehnologia și dotările de siguranță ale modelului Octavia fac din acesta o mașină practică și confortabilă pentru utilizarea zilnică.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **7 țări:**



+1

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Slovacia**

 **Slovenia**

 **Ucraina**

 **Cehia**

 **Canada**

 **Finlanda**

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 113.708 km



8 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-09 **28.800 km**

2020-08 **53.481 km**

2021-08 **73.759 km**

2022-03 **82.675 km**

2022-09 **93.271 km**

Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-01 **98.500 km**

2023-01 **98.551 km**

2023-07 **113.708 km**

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Restricții financiare



Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat, Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import sau export

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2019-11

Germania

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut



2023-01

Germania

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 68.618 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Škoda Octavia 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

Prețul mediu

Cel mai mare preț

61.169 RON

68.618 RON

80.028 RON

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Škoda



Model
Octavia



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2018



An model
2019



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
110 kW (148 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**



Nr. uși
5



Nr. cilindri
4



Nr. angrenaje
7



Nr. locuri
5

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2018-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-11

 **Germania**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-01

 **Germania**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**