

# Škoda Fabia



VIN: TMBJP6NJ3LZ050542

Benzină

2019

Generat pe 2024-10-07 06:56



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Lituania

 Italia

 Danemarca

 Statele Unite ale Americii

 Slovacia

 Slovenia

 Finlanda

 Suedia


 Cehia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 91.425 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului




## Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	<b>16 km</b>
2023-01	<b>91.425 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-01 în  **România**

## Legal



### Inspecție tehnică periodică (ITP)

**A trecut** 2023-01

 **România**

A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 2025-12



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



Daune frontale:

**Față / Bară de protecție**

**Față dreapta / Bară de protecție**

2023-11

România

#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

**Notă**

Emisii CO2: B (123 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**123 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### **i** Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Škoda**



Model

**Fabia**



Variantă

**Combi**



Tip caroserie

**Break**



An de fabricație

**2019**



Capacitate cilindrică

**1 l**



Putere motor

**70 kW (94 cp)**



Tip combustibil

**Benzină**



Cutie de viteze

**Manuală**





Tip transmisie


**Tracțiune față (FWD)**

 Culoare  
**Alb**

 Nr. uși  
**5**

 Nr. cilindri  
**3**

 Nr. angrenaje  
**5**

 Nr. locuri  
**5**

## Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-12

 **România**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2023-01

 **România**



#### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-11

 **România**



#### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**