

Škoda Superb



VIN: TMBLE9NP4H7031148

Benzină

2016

Generat pe 2024-06-25 13:58



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Škoda Superb 2016

Generat de AI

Skoda Superb 2016 este disponibilă atât în caroserie berlină, cât și în caroserie break și oferă mai multe motorizări pe benzină și diesel. Iată o comparație a diferitelor opțiuni de motorizare disponibile la Skoda Superb:

1.4 TSI: Acesta este motorul pe benzină entry-level, cu o putere de 123 de cai putere. Acesta face o treabă decentă în a mișca mașina prin oraș, dar se poate simți puțin sub-putere pe autostradă.

1.8 TSI: Acest motor pe benzină produce 177 de cai putere, ceea ce îl face mai potrivit pentru cei care conduc frecvent pe autostradă. Oferă o experiență de condus lină și receptivă.

2.0 TSI: Cel mai puternic motor pe benzină, acesta produce 280 de cai putere. Este o alegere excelentă pentru cei care doresc o experiență de condus mai sportivă și poate accelera de la 0 la 100 km/h în doar 5,8 secunde.

1.6 TDI: Acest motor diesel este opțiunea entry-level și produce 118 cai putere. Nu este cel mai puternic motor, dar este mai eficient decât motoarele pe benzină și poate atinge cu ușurință peste 50 mpg pe autostradă.

2.0 TDI: Acest motor diesel produce fie 148, fie 187 de cai putere, în funcție de specificație. Versiunea mai puternică oferă multă putere de tracțiune, ceea ce o face o alegere bună pentru cei care tractează frecvent încărcături grele.

În general, Skoda Superb 2016 oferă o gamă bună de opțiuni de motorizare pentru a se potrivi unei varietăți de nevoi de condus. Motoarele pe benzină sunt

fluide și rafinate, în timp ce motoarele diesel oferă un echilibru între performanță și economie de combustibil.

În ceea ce privește versiunile de caroserie, versiunea berlină a Skoda Superb oferă un aspect mai tradițional și mai lustruit, în timp ce versiunea break oferă mai multă utilitate și versatilitate. Ambele versiuni de caroserie oferă mult spațiu pentru pasageri și bagaje, ceea ce le face să fie alegeri excelente pentru familii sau pentru cei care călătoresc frecvent cu multe lucruri.

Alte specificații ale modelului Skoda Superb 2016 includ o varietate de caracteristici tehnologice, cum ar fi sistemele de infotainment cu ecran tactil și funcții avansate de siguranță, cum ar fi controlul adaptiv al vitezei de croazieră și avertizările de părăsire a benzii de rulare. În general, Skoda Superb 2016 este o alegere solidă pentru cei care sunt în căutarea unei mașini versatile și capabile.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Danemarca

 Italia

 Slovacia

 Suedia

 Cehia

 Finlanda

 Canada


 Slovenia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 111.184 km
- 10 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2016-01	19 km
2017-04	10.000 km
2017-05	13.000 km
2017-10	20.000 km
2018-09	37.000 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-09	39.000 km
2018-11	40.945 km
2019-03	48.000 km
2020-11	82.198 km
2022-11	111.184 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

i Notă

Tech inspection passed 2022-11

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2022-11

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2024-11



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

⚠️ Atenție la

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!

ℹ️ Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2017-10

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2018-09

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sistem de suspensie



2019-03

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 98.801 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Škoda Superb 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

87.105 RON

Prețul mediu

98.801 RON

Cel mai mare preț

108.069 RON

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO₂: D (164 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

164 g/km Clasă **D**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Škoda



Model
Superb



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2016



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
206 kW (276 cp)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Gri



Nr. uși
5



Nr. cilindri
4



Nr. angrenaje
6



Nr. locuri
5



Cod motor
CJX

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2016-01



Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2016-10

 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2017-10

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2018-09

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2018-11

 Țară necunoscută



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2019-03

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2020-11

 Țară necunoscută



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-11

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**