

Kia Sportage



VIN:
U5YPK816HKL568248

Benzină

2018

Generat pe 2024-07-04 12:38



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Kia Sportage 2018

Generat de AI

Kia Sportage 2018 este un SUV compact popular care este disponibil în două motorizări și trei tipuri de caroserie diferite. Haideți să comparăm diferitele opțiuni pentru a vedea care dintre ele ar putea fi cea mai potrivită pentru dumneavoastră.

Motoare:

Prima opțiune de motorizare pentru Sportage este un motor cu 4 cilindri de 2,4 litri care produce 181 de cai putere și un cuplu de 175 de livre-ft. Acest motor este disponibil pe versiunile LX și EX și vine standard cu tracțiune față, dar tracțiunea integrală este o opțiune. Cea de-a doua opțiune de motorizare este un motor turbo de 2,0 litri cu 4 cilindri care produce 240 de cai putere și un cuplu de 260 de livre-ft. Acest motor este disponibil pe echiparea SX Turbo și vine standard cu tracțiune integrală.

Tipuri de caroserie:

Sportage este disponibil în trei tipuri de caroserie diferite: LX, EX și SX Turbo. Versiunile LX și EX vin cu motorul de 2,4 litri și oferă o călătorie confortabilă cu un interior spațios. SX Turbo, pe de altă parte, este echiparea orientată spre performanță și vine cu motorul turbo de 2,0 litri mai puternic. Aceasta dispune de un stil mai sportiv și de o suspensie cu reglaj sportiv care oferă o experiență de condus mai captivantă.

Alte specificații:

Toate versiunile de echipare ale modelului Sportage vin standard cu o transmisie automată cu 6 trepte. Economia de combustibil pentru motorul de 2,4 litri este de 23 mpg în oraș și 30 mpg pe autostradă (22/29 mpg cu AWD), în timp ce motorul

turbo de 2,0 litri obține 21 mpg în oraș și 26 mpg pe autostradă. Sportage are o capacitate maximă de tractare de până la 2.000 de lire sterline, în funcție de motorizare și de nivelul de echipare.

În general, Kia Sportage 2018 oferă o gamă largă de opțiuni de motorizare și versiuni de echipare, ceea ce îl face o alegere versatilă și practică pentru șoferii care doresc o mașină confortabilă cu o mulțime de opțiuni. În funcție de nevoile tale, poți alege un motor și o echipare care să se potrivească stilului tău de condus și preferințelor tale.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Danemarca

 Lituania

 Slovacia

 Finlanda

 Canada

 Cehia

 Suedia


 Slovenia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 84.539 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-01	15 km
2021-09	57.880 km
2023-08	84.539 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

i Notă

Tech inspection passed 2023-08

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-08

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2025-08



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2019-09

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**


Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sistem de suspensie



2020-06

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Sticlă

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 90.955 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Kia Sportage 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț**Prețul mediu****Cel mai mare preț**

84.201 RON

90.955 RON

99.730 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă

Emisii CO2: F (201 g/km)

Emisii CO₂

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

Emisii CO₂ g/km

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

201 g/km Clasă **F**

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Kia



Model
Sportage



Tip caroserie
**Autovehicul
multifuncțional**



An de fabricație
2018



Capacitate cilindrică
1,6 l



Putere motor
130 kW (174 cp)



Tip combustibil
Benzină



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Roșu



Nr. locuri
5



Cod motor
G4FJ

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2018-01

 **Țară
necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-08

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-09

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2020-06

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-09

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-08

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**