

Renault Clio



VIN: VF1R9800162939326

Diesel

2019

Generat pe 2024-11-01 10:46



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Danemarca

 Lituania

 Statele Unite ale Americii


 Slovacia

 Finlanda

 Slovenia

 Italia

 Cehia


 Suedia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 50.056 km



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-03	11 km
2019-09	14.695 km
2020-01	22.152 km
2020-07	23.711 km
2021-01	25.223 km
2021-07	26.704 km
2022-01	28.209 km

Înregistrări ale contorului de parcurs


2022-07	29.954 km
2023-01	34.612 km
2023-07	39.457 km
2024-01	44.381 km
2024-07	49.024 km
2024-09	50.056 km

Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Inspekția tehnică a fost transmisă pe 2024-06 în  **România**

Legal



Inspekție tehnică periodică (ITP)

A trecut 2024-06

 **România**

A trecut cu succes inspekția tehnică
Valabil până la 2026-06



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

2019-12

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON - 2.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție

2022-08

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 54.729 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Renault Clio 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

49.057 RON

Prețul mediu

54.729 RON

Cel mai mare preț

60.147 RON

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO₂: B (129 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

129 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Renault



Model


Clio



Tip caroserie

Hatchback


 An de fabricație
2019

 Capacitate cilindrică
1,5 l

 Putere motor
66 kW (89 cp)


 Tip combustibil
Diesel

 Cutie de viteze
Manuală

 Tip transmisie
Tracțiune față (FWD)

 Culoare
Alb

 Nr. uși
5

 Nr. locuri
5

 Cod motor
K9K-E6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ACCESSORY SUPPORT TELEPHONY

WO ACCES SUPPORT TELEPHO (SSACTE)

ADDITIONAL HEADLIGHTS

WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT (SPROJA)

ADDITIONAL SENSING INFORMATION

WITHOUT INSTRUMENT PANELS (SSTADB)

ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS

HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH)

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

ANTI-THEFT DEVICES

WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE (SDPCLV)

BLIND SPOT DETECTION

WITHOUT DETECTOR BLIND S (SDANGM)

BRAKE CALIPER

CALIPER TYPE 1 (ETRP01)

BRAKING ASSISTANCE

BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE)

CAR SHARING FEATURE

COMPLEMENTARY OBJECT (SANF90)

CHASSIS TYPE

STANDARD WHEEL BASE (CHBASE)

CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY

WO CLIMAT CONST WARM COUN (SSCCPC)

COLOR OF OUTSIDE MIRROR

BODY COLOR EXTERIOR REARV (RETC)

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3

EVOLUTION 1 GAMME 2 (EV1GA2)

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT

BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5

WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)

CONDITIONING

STANDARD PROTECTION (COND0)

COUNTER UNIT

KILOMETRES (KM)

COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION

TECHNICAL REG : ROUMANIA (TLROUM)

CUSTOMIZED VERSION

VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

DAYTIME RUNNING LIGHTS

DAYTIME RUNNING LIGHTS 1 (FDIU1)

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE

433 MHZ NORMAL DOOR OPENI (SOP01C)

DRIVER'S HANDBOOK

RUMANIAN GLOVE BOX LITERA (NOTROU)

DUST PROTECTION

WITH DUST KIT (KITPOU)

ECONOMIC DRIVING

COMPLEMENTARY OBJECT (SECODR)

ELECTRIC TOLL COLLECTION

WO ELECTRONIC TOLL SYS SP (SSPTLP)

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING

ELECTRIC DOOR LOCKING (CPE)

ELECTRONIC ARCHITECTURE

ELECTRONIC ARCHITEC T4VS (AVARC2)

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

DIRECTIONAL STABILITY CON (ASRESP)

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN

WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)

ENGINE PRODUCTION PLANT

(R) OYAK (BURSA) (TURKEY) (APV002_R)

EXTERIOR ACCESSORIES

WITHOUT EXTERIOR ACCESSOR (SACEXT)

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS

DOOR MIRRORS 02 (RET02)

FIRE EXTINGUISHER

WITHOUT EQUIPMENT LEVEL O (SPREXT)

FRONT AND REAR BODY CROSSMEMBER

WIHTOUT CROSSMEMBER (SSRCAR)

FRONT ARM REST

WITHOUT FRONT ARMREST (SACCAV)

FRONT HEADREST TYPE

FRONT HEAD RESTRAINTS (ATAV)

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN

ISOFIX SEAT (ISOFIX)

FRONT SEAT TYPE

FRONT SEAT TYPE N 02 (SGAV02)

FRONT SIDE AIRBAG

FRONT SIDE AIRBAG + HEADA (ABLAVI)

FRONT TYRES

185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40 C1 B

GEAR SHIFT INDICATOR

WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)

GEARBOX PRODUCTION PLANT

(R) OYAK (BURSA) (TURKEY) (APV003_R)

GEOGRAPHIC COUNTRY

GEO COUNTRY ROMANIA (ROU01)

HIGH MOUNTED STOP LAMP

WITH RAISED BRAKE LIGHT (FSTPO)

INNER ROPE HOOK

WITHOUT INNER ROPE HOOK (SFXBAG)

INSTRUMENT PANELS

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN395)

INTERIOR COLOUR STYLING

INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)

INTERIOR REAR VIEW MIRROR

RRVIEW MIR DAYLIGHT/NIGHT (RETRJN)

INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS

WIPER WITH INTERMITTENT (EVC)

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL

MODEL ROUTING SHEET (X982VP)

LANE KEEP

W/O LANE DEPARTURE WARNI (SDLIGM)

LEVEL OF NAVIGATION AID

WITHOUT NAVIGATION AID (SSNAV)

LUGGAGE BOX

W/O LUGGAGE BOX (SRANCF)

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR

FIXED (PLANFX)

LUGGAGE COVER

WITHOUT LUGGAGE COMPARTME (SCCHBA)

LUGGAGE RETAINING DEVICE

WITHOUT A NET FOR HOLDING LUGGAGE (SFIRBA)

MAKE OF TYRES

TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

MARKETING VERSION

COMMERCIAL VERSION (VECA7K)

MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE E

WITHOUT PRESTATION (SPGTLE)

MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE I

WITHOUT PRESTATION (SPGTLI)

MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE S

WITHOUT PRESTATION (SPGTLS)

MISCELLANEOUS BENEFITS : MASSES

CONTEXT CRITERIOM (SAND70)

MISCELLANEOUS BENEFITS SIXT

WITHOUT PRESTATION (SSPRLU)

MISCELLANEOUS BENEFITS TER

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN503)

NAVIGATION MAP

W/O MAPPING (SSMAP)

NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION

COMPLEMENTARY OBJECT (NOG72)

ON-BOARD WARRANTY/SERVICES

SERVICES BOOKLET (RSANB1)

OPTIONAL FRONT TYRES

185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40 B 185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40 C 195/55 R16 (87)H, 6.50 J 16 - 44 A
195/55 R16 (87)H, 6.50 J 16 - 44 B 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 E 205/45 R17 (88)V, 7.00 J 17 - 44 C
(* (*) MONTES SOUMISES À CONDITIONS TECHNIQUES, VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA
DOCUMENTATION DU VÉHICULE

OPTIONAL REAR TYRES

185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40 B 185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40 C 195/55 R16 (87)H, 6.50 J 16 - 44 A
195/55 R16 (87)H, 6.50 J 16 - 44 B 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 E 205/45 R17 (88)V, 7.00 J 17 - 44 C
(* (*) MONTES SOUMISES À CONDITIONS TECHNIQUES, VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA
DOCUMENTATION DU VÉHICULE

OUTSIDE DOOR HANDLE TYPE

OUTS DOOR HANDLE TYPE1 (PGPRT1)

OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE

WITHOUT EXCESS SPEED HORN (SASURV)

PARKING ASSIST SYSTEM

WITHOUT I/PARKING SYS (SSITPK)

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE

AIR-CONDITIONING (CA)

PERSONALIZATION EXT TYPE A

PERSONALIZATION TYPE A08 (PERA08)

PERSONALIZATION TYPE D

COMPLEMENTARY OBJECT (SANF08)

PERSONALIZATION TYPE P

COMPLEMENTARY OBJECT (SPERTP)

PERSONALIZATION TYPE R

WO PERSONALIZATION R (SPERTR)

PERSONALIZATION TYPE S

WO PERSONALIZATION S (SPERTS)

PLANT ASSEMBLY LINE

ASSEMBLY LINE 1 (CHMON1)

PLANT MARKING FOR COMPLEX START

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN592)

PRESTATION SOCIETE

COMPLEMENTARY OBJECT (NOG76)

PRICING

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)

PROTECTION ELEMENTS

DR+AS AIRBAG (AIRBA2)

PROTOTYPE VERSION

CONTEXT CRITERIOM (SAN244)

REAR CENTRE SEATBELT

3-POINT CENTRE SEATBELT (CMAR3P)

REAR HEADREST TYPE

2 FULL REAR HEAD RESTRAIN (2ATRPH)

REAR SEAT TYPE

REAR BENCH SEAT FUNCTIONA (FBANAR)

REAR SPOILER

REAR SPOILER (BECQAR)

REAR SUSPENSION TYPE

NORMAL (SUARNL)

REAR TYRES

185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40 C1 B

REAR WINDOW

HEATED REAR SCREEN (LAC)

REAR WINDOW CONTROL

MANUAL (LVARMA)

ROAD SEVERITY

TYPE OF ROAD SEVERITY 2 (TRSEV2)

ROUTING SHEETS COUNTRY

ROMANIA (ROUM)

SEAT BELT REMINDER

WITH SEAT BELT NOT SECURE (ALOUUC)

SEAT COVERS

FABRIC SEAT-LINING N 26 (DRAP26)

SEAT HEATER AND COOLER

NON-HEATED SEAT (SGSCHA)

SEAT TRIMS

VELVET CLOTH (DRA)

SERVICE AHA

WITHOUT SERVICE AHA (SSRAHA)

SERVICE DONGLE

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH14)

SERVICE TMC

WITHOUT SERVICE TMC (SSRTMC)

SIDE APPROACH WARNING SYS

WITHOUT SIDE APPROACH WAR (SRDLAT)

SMOKER'S ACCESSORIES

WITH SMOKER ACCESSORIES (AVCACF)

SPARE WHEEL

WITH A SPARE WHEEL (RSEC01)

SPECIAL BUILD (FACTORY)

SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

SPECIAL TECHNICAL FEATURES CODE

CONTEXT CRITERIOM (SAN393)

SPEED LIMITER

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN886)

SPRUNG MASS/REAR AXLE

SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 2 (TAR27)

STARTUP CRITERIA

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58Y)

STEERING WHEEL MATERIAL

FOAM STEERING WHEEL (VLMOUS)

STEERING WHEEL POSITION

LEFT (DG)

STRIPPING

WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE

SPRUNG WEIGHT/FRONT AXLE3 (TAV37)

TECHNICAL EVOLUTION A

COMPLEMENTARY OBJECT (NOG66)

TECHNICAL EVOLUTION D

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH16)

TURN SIGNAL LAMP

INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)

TYPE OF BRAKE

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN558)

TYPE OF CLIMATE

TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

TYPE OF COVERING

CLOTH (PRTIS)

TYPE OF FRONT WINDOW WINDER

DRIVER: MOTOR UNIT / PASSENGER: MOTOR UNIT (LVAVEL)

TYPE OF HEADLIGHTS

HALOGENE HEAD LAMPS (LAHALO)

TYPE OF PARTITION

WITHOUT PARTITION (SANCL)

TYPE OF REFRIGERANT GAS

GAS TYPE 1234YF (1234Y)

TYPE OF TIRES

RESISTANCE TYRE TYPE 2 (PNRR02)

TYPES OF RADIOS

RADIO 50C (RAD50C)

TYRE PRESSURE DETECTION

TYRE PRESSURE DETECTION (DPRPN)

UNDERBODY PROTECTION

WITH ANTIGRIT PROTECTION (KITGRV)

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION

WITHOUT TCU (SSTCU)

UTILITY ADAPTATION COVER

WITHOUT ADAPTATION (SAN164)

VEHICLE LIGHT CONVERSION

WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML)

VEHICLE PRODUCTION PLANT

(R) OYAK (BURSA) (TURKEY) (APV001_R)

VEHICLE TRACKING SYSTEM

W/O SECURITY DEVICE (SDPSEC)

WATER PROTECTION

WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR)

WHEEL DISC PROTECTION

WITHOUT PROTECTIVE REAR B (SPRODI)

WHEEL RIM TYPE

15 METAL WHEEL RIMS 1 (RTOL15)

WHEELS RIMS

DIFFERENT WHEEL 24 (RDIF24)

WINDOW TINT

TINTED WINDOWS (VT)

WIPER START-UP TYPE

WITHOUT AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER (SALEVA)

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?

Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



96%

Ocupant adult



89%

Copil ocupant



72%

Utilizatori vulnerabili ai drumurilor



75%

Asistență de siguranță

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-03

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-03

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-12

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-06

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-08

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-06

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**