

Nissan Navara



VIN: VSKCTND23U0129278

Diesel

2019

Generat pe 2024-07-01 12:45



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Nissan Navara 2019

Generat de AI

Nissan Navara 2019 oferă o gamă versatilă de tipuri de caroserie, opțiuni de motorizare și caracteristici pentru a se potrivi diferitelor nevoi și preferințe.

Opțiuni de motorizare:

Navara este disponibil cu două motoare diesel la alegere - un motor de 2,3 litri cu patru cilindri sau un motor mai puternic de 2,5 litri cu patru cilindri. Motorul mai puțin puternic livrează 163 de cai putere și un cuplu de 297 de livre-pietru, în timp ce motorul mai puternic livrează până la 187 de cai putere și un cuplu de 332 de livre-pietru. Motoarele sunt cuplate fie la o transmisie manuală cu șase trepte, fie la o transmisie automată cu șapte trepte.

Tipuri de caroserie:

Navara este disponibil în patru tipuri de caroserie diferite - cabină simplă, cabină king, cabină dublă și cabină dublă cu pat mai lung. Cabina simplă are două sau trei locuri pentru doi sau trei pasageri și are o lungime a patului de 2,5 metri, în timp ce cabina king cab are patru locuri pentru patru pasageri și o lungime a patului de 1,5 metri. Cabina dublă este cel mai popular model, care poate găzdui până la cinci pasageri și are o lungime a patului de 1,5 metri și 2 inci. Cabina dublă cu un pat mai lung are o lungime a patului de 6 picioare 2 inci și poate găzdui până la cinci pasageri.

Alte specificații:

Navara vine cu o configurație standard cu tracțiune spate, cu un sistem opțional de tracțiune integrală pentru capacități off-road mai bune. De asemenea, oferă o capacitate de tractare de până la 3.500 de kilograme și o capacitate de încărcare utilă de până la 1.172 de kilograme. Alte dotări includ o cameră de luat vederi spate, frânare automată de urgență și avertizare la părăsirea benzii de rulare.

În general, Nissan Navara 2019 este un pick-up versatil care oferă o gamă largă de opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și caracteristici pentru a se potrivi diferitelor nevoi și preferințe. Fie că aveți nevoie de un cal de povară pentru o mică afacere, de o mașină de familie sau de un aventurier off-road, Navara are ceva de oferit.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări


Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări:**  +4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**




Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 177.461 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



— Kilometrajul tău **—** Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-05	12 km
2021-11	81.927 km
2022-11	126.724 km
2022-12	133.082 km
2023-02	140.669 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-11	172.901 km
2023-12	177.461 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Tech inspection passed 2023-11

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-11

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2024-03



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2020-02

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



2022-02

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor


**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2024-02

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 149.339 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Nissan Navara 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

131.381 RON

Prețul mediu

149.339 RON

Cel mai mare preț

165.241 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă
Emisii CO2: D (167 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău
167 g/km Clasă **D**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste
















Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Nissan	 Model Navara	 Tip caroserie Camionetă
 An de fabricație 2019	 Capacitate cilindrică 2,3 l	 Putere motor 120 kW (161 cp)
 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Manuală	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)
 Culoare Albastru	 Nr. uși 4	 Amplasarea volanului Volan pe stânga
 Nr. cilindri 4	 Nr. locuri 5	 Cod motor YS23

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?

Ai grijă!
1 rechemare găsită

Notă
Rechemările neadresate pot duce la probleme de siguranță a vehiculului!

Rechemări

Stadiul rechemării: **Rezolvată**

Am găsit un anunț de rechemare. Producătorul a anunțat o rechemare special pentru acest vehicul.

Numărul rechemării PS3C0

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-05

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-09

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2020-02


 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-11

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-02


 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-11


 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-11

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-02

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**