

Seat Leon

VIN: **VSSZZZ5FZJR162359**

Generat pe **2024-03-19 14:17**



Contor de parcurs




**Situație financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Seat Leon

 Generat de AI

Seat Leon 2018 este un vehicul bine pus la punct, disponibil în trei tipuri de caroserie: hatchback, break și crossover. În plus, este disponibil cu o varietate de motoare, inclusiv opțiuni pe benzină, diesel și hibride. Iată o defalcare a fiecăruia:

Hatchback Tip de caroserie:

- Hatchback cu 5 uși: Tipul de caroserie hatchback este cel mai popular pentru Leon, oferind un design sportiv și practic, cu un spațiu amplu pentru pasageri și marfă.

Tip de caroserie break:

- Break cu 5 uși: Versiunea break a modelului Leon este ușor mai lungă, cu un portbagaj mai mare și mai mult spațiu pentru bagaje. Acest model este perfect pentru familiile care au nevoie de spațiu de depozitare suplimentar pentru călătoriile pe șosea sau pentru utilizarea zilnică.

Tip de caroserie crossover:

- SUV cu 5 uși: Versiunea crossover a modelului Leon este cea mai nouă apariție în gamă, oferind o poziție de condus mai înaltă și un design robust. Este perfect pentru cei cărora le place să facă off-road sau au nevoie de un vehicul care să se descurce pe orice teren.

Opțiuni de motorizare:

- Motoare pe benzină: Motoarele pe benzină disponibile pentru Seat Leon variază de la un motor de 1,0 litri cu trei cilindri până la un motor de 2,0 litri cu patru

cilindri, producând între 114 CP și 187 CP. Aceste motoare sunt excelente pentru condusul în oraș, cu o accelerație impresionantă și un consum eficient de combustibil.

- Motoare diesel: Opțiunile de motoare diesel încep de la un motor de 1,6 litri și ajung până la un motor de 2,0 litri, producând între 114 CP și 148 CP. Motoarele diesel sunt cunoscute pentru economia de combustibil, iar în cazul Seat Leon, acestea oferă un cuplu și o putere considerabile.

- Motoare hibride: Leon este disponibil și cu un motor hibrid de 1,4 litri, care produce 201 CP. Acest motor oferă un echilibru impresionant între putere și economie de combustibil.

Alte specificații:

- Design interior: Interiorul lui Seat Leon este curat și modern, cu un design simplu, dar sofisticat. Există un spațiu amplu pentru pasageri, iar sistemul de infotainment este ușor de utilizat și ușor de navigat.

- Experiența de condus: Seat Leon oferă o experiență de condus confortabilă și lină, cu o direcție receptivă și o manevrabilitate agilă. Suspensia este moale, asigurând o rulare lină pe drumuri accidentate.

- Caracteristici de siguranță: Seat Leon este dotat cu numeroase elemente de siguranță standard, inclusiv airbaguri, centuri de siguranță și control al stabilității. Opțional sunt disponibile dotări suplimentare, precum avertizarea la părăsirea benzii de rulare, camera de marșarier și frânarea automată de urgență.

În general, Seat Leon 2018 este un vehicul versatil care oferă o mulțime de opțiuni pentru cumpărători în ceea ce privește tipul de caroserie, opțiunile de motorizare și specificațiile. Este o alegere excelentă pentru cei care își doresc un vehicul distractiv, fiabil și practic.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **12 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Statele Unite ale Americii



Danemarca



Ucraina



Suedia



Slovacia



Slovenia



Finlanda



Lituania



Cehia



Canada

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 191.996 km



8 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-08	15 km
2019-03	30.174 km
2019-10	60.324 km
2020-05	74.000 km
2020-10	89.440 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2021-07	118.596 km
2022-12	180.000 km
2023-05	191.996 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2019-11

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor


**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2022-11

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

! Cu toate acestea, pot apărea inexactități ocazionale, mai ales la verificarea vehiculelor mai vechi. Mecanicii din garajele neautorizate deghizează adesea ilegal defecte sau daune ale vehiculului, neînregistrându-le nicăieri. Uneori chiar înlocuiesc plăcuțele VIN ale vehiculului sau

efectuează alte acte ilegale. Avem o varietate de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de garantat 100%.

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Seat



Model
Leon



An model
2018



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
112 kW (150 cp)



Cutie de viteze
Automată



Culoare
Albastru



Nr. uși
5



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2018-08

Tară necunoscută



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-11

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-11

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-05

 România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**