

Seat Leon



VIN: VSSZZZ5FZJR195464

Benzină

2018

Generat pe 2024-04-29 11:24



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Seat Leon 2018

Generat de AI

Seat Leon 2018 este un vehicul bine pus la punct, disponibil în trei tipuri de caroserie: hatchback, break și crossover. În plus, este disponibil cu o varietate de motoare, inclusiv opțiuni pe benzină, diesel și hibride. Iată o defalcare a fiecăruia:

Hatchback Tip de caroserie:

- Hatchback cu 5 uși: Tipul de caroserie hatchback este cel mai popular pentru Leon, oferind un design sportiv și practic, cu un spațiu amplu pentru pasageri și marfă.

Tip de caroserie break:

- Break cu 5 uși: Versiunea break a modelului Leon este ușor mai lungă, cu un portbagaj mai mare și mai mult spațiu pentru bagaje. Acest model este perfect pentru familiile care au nevoie de spațiu de depozitare suplimentar pentru călătoriile pe șosea sau pentru utilizarea zilnică.

Tip de caroserie crossover:

- SUV cu 5 uși: Versiunea crossover a modelului Leon este cea mai nouă apariție în gamă, oferind o poziție de condus mai înaltă și un design robust. Este perfect pentru cei cărora le place să facă off-road sau au nevoie de un vehicul care să se descurce pe orice teren.

Opțiuni de motorizare:

- Motoare pe benzină: Motoarele pe benzină disponibile pentru Seat Leon variază de la un motor de 1,0 litri cu trei cilindri până la un motor de 2,0 litri cu patru cilindri, producând între 114 CP și 187 CP. Aceste motoare sunt excelente pentru condusul în oraș, cu o accelerație impresionantă și un consum eficient de

combustibil.

- Motoare diesel: Opțiunile de motoare diesel încep de la un motor de 1,6 litri și ajung până la un motor de 2,0 litri, producând între 114 CP și 148 CP. Motoarele diesel sunt cunoscute pentru economia de combustibil, iar în cazul Seat Leon, acestea oferă un cuplu și o putere considerabile.

- Motoare hibride: Leon este disponibil și cu un motor hibrid de 1,4 litri, care produce 201 CP. Acest motor oferă un echilibru impresionant între putere și economie de combustibil.

Alte specificații:

- Design interior: Interiorul lui Seat Leon este curat și modern, cu un design simplu, dar sofisticat. Există un spațiu amplu pentru pasageri, iar sistemul de infotainment este ușor de utilizat și ușor de navigat.

- Experiența de condus: Seat Leon oferă o experiență de condus confortabilă și lină, cu o direcție receptivă și o manevrabilitate agilă. Suspensia este moale, asigurând o rulare lină pe drumuri accidentate.

- Caracteristici de siguranță: Seat Leon este dotat cu numeroase elemente de siguranță standard, inclusiv airbaguri, centuri de siguranță și control al stabilității. Opțional sunt disponibile dotări suplimentare, precum avertizarea la părăsirea benzii de rulare, camera de marșarier și frâna automată de urgență.

În general, Seat Leon 2018 este un vehicul versatil care oferă o mulțime de opțiuni pentru cumpărători în ceea ce privește tipul de caroserie, opțiunile de motorizare și specificațiile. Este o alegere excelentă pentru cei care își doresc un vehicul distractiv, fiabil și practic.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **9 țări:**



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Lituania



Statele Unite ale Americii



Slovacia



Suedia



Finlanda



Cehia



Canada

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 90.969 km



13 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-01	15 km
2019-10	19.237 km
2020-05	29.476 km
2020-11	37.281 km
2021-05	44.364 km
2021-10	50.873 km
2022-02	52.215 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-05	56.585 km
2022-09	62.004 km
2023-05	73.895 km
2023-07	83.000 km
2023-10	87.199 km
2024-02	90.969 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Tech inspection passed 2024-02

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2024-02

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2026-09



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Acest vehicul a fost avariat




Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune

2023-07

 România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Seat



Model
Leon



Variantă
ST



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2018



An model
2018



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
221 kW (296 cp)



Tip combustibil
Benzină



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Negru



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5



Cod motor
CJX

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2018-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2022-02

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2023-07

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-02

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**