



# seat Leon

VIN: VSSZZZ5FZKR115531

2019

Generat pe 2024-09-19 08:28



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

✓ Arată bine



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

**Iată ce am verificat:**



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Slovacia**

 **Danemarca**

 **Lituania**

 **Statele Unite ale Americii**

 **Italia**

 **Slovenia**

 **Finlanda**

 **Cehia**


 **Suedia**

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 133.853 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-02 **15 km**

2024-08 **133.853 km**

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



### Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

## Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?









- ✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- Notă**  
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice

 Producător <b>seat</b>	 Model <b>Leon</b>	 An de fabricație <b>2019</b>
 Capacitate cilindrică <b>1,6 l</b>	 Putere motor <b>85 kW (114 cp)</b>	 Cutie de viteze <b>Automată</b>
 Tip transmisie <b>Tracțiune față (FWD)</b>	 Nr. cilindri <b>4</b>	

## Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2020-02

 **Țară necunoscută**

 **A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2020-02

 **Țară necunoscută**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-08

 **Germania**



### A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**