

Seat Leon



VIN: VSSZZZ5FZLR104140

Diesel

2020

Generat pe 2024-07-31 10:43



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine

Lucruri de știut despre Seat Leon 2020

Generat de AI

Seat Leon 2020 este un vehicul impresionant, cu o varietate de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie care se adresează unei game diverse de șoferi. Să examinăm câteva dintre diferitele caracteristici disponibile pentru Seat Leon:

Opțiuni de motorizare:

1.0L TSI: Acest motor este perfect pentru șoferii care apreciază eficiența consumului de combustibil și rentabilitatea. Acesta produce 110 cai putere și are un indice de eficiență a combustibilului de aproximativ 47 mpg.

1.5L TSI EVO: Pentru șoferii care doresc ceva mai multă putere, motorul 1.5L TSI EVO oferă 130 de cai putere și este disponibil cu un sistem de propulsie mild-hybrid. Acesta oferă un echilibru excelent între putere și eficiența consumului de combustibil.

2.0L TDI: Motorul 2.0L TDI este ideal pentru șoferii care parcurg distanțe lungi sau care transportă frecvent încărcături grele. Produce 150 de cai putere și are un indice de eficiență a combustibilului remarcabil de peste 65 mpg.

Tipuri de caroserie:

Hatchback: Tipul de caroserie hatchback este o opțiune populară pentru șoferii care acordă prioritate caracterului practic și ușurinței de manevrare. Oferă suficient spațiu pentru pasageri și marfă, iar dimensiunile sale compacte îl fac ușor de parcat în spații mici.

Break: Tipul de caroserie break oferă și mai mult spațiu de încărcare, ceea ce îl face perfect pentru șoferii care călătoresc frecvent cu multe lucruri. De

asemenea, are suficient spațiu pentru pasageri și este disponibil cu aceleași opțiuni de motorizare ca și hatchback-ul.

Alte specificații:

Tehnologie: Seat Leon este echipat cu o varietate de caracteristici avansate, inclusiv un cockpit digital, faruri full LED și o placă de încărcare wireless.

Siguranță: Seat Leon a primit un rating de siguranță de 5 stele de la Euro NCAP și este dotat cu funcții de siguranță avansate, cum ar fi avertizarea la părăsirea benzii de rulare, controlul adaptiv al vitezei de croazieră și frânarea automată de urgență.

În general, Seat Leon este un vehicul foarte adaptabil, cu o varietate de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie care se adresează unei game largi de șoferi. Indiferent dacă acordați prioritate eficienței combustibilului, puterii, spațiului de încărcare sau confortului pasagerilor, există o opțiune Seat Leon pentru dumneavoastră.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Lituania

 Danemarca

 Statele Unite ale Americii

 Italia

 Slovacia

 Finlanda

 Suedia

 Cehia

 Canada


 Slovenia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 121.982 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-01 **15 km**

2024-07 **121.982 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO₂: A (102 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

102 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Seat



Model
Leon



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2020



Capacitate cilindrică
1,6 l



Putere motor
85 kW (114 cp)

Tip combustibil
Diesel

Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**

Culoare
Alb

Nr. cilindri
4

Nr. locuri
5

Cod motor
DGTE

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?

i Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

Rating de siguranță

★★★★★ **Siguranță de 5 stele**

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



91%

Ocupant adult



88%

Copil ocupant



71%

Utilizatori
vulnerabili ai
drumurilor



80%

Asistență de
siguranță

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2020-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2024-07

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**