

# Opel Grandland X



VIN: W0VZCYHZ6JS382997

Diesel

2018

Generat pe 2024-07-31 11:23



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Opel Grandland X 2018

Generat de AI

Opel Grandland X 2018 este un SUV versatil și practic, care oferă mult spațiu, performanțe excelente și o gamă impresionantă de dotări. Există o serie de motoare și tipuri de caroserie diferite disponibile pentru acest model, iar fiecare opțiune are propriile avantaje și dezavantaje, în funcție de nevoile și preferințele tale.

În ceea ce privește motoarele diesel, Grandland X oferă o opțiune de motorizare de 1.6L și una de 2.0L. Motorul diesel de 1.6L este o alegere bună pentru cei care acordă prioritate economiei de combustibil, deoarece oferă o eficiență excelentă și performanțe bune. Pe de altă parte, motorul diesel de 2.0L este ideal pentru cei care au nevoie de mai multă putere și cuplu motor, ceea ce îl face excelent pentru remorcare sau pentru transportul de încărcături grele.

Opțiunile de motorizare pe benzină pentru Grandland X includ un motor de 1,2L și unul de 1,6L. Motorul pe benzină de 1,2L este o opțiune solidă și fiabilă, care oferă o economie de combustibil bună și performanțe decente, în timp ce motorul de 1,6L oferă mai multă putere și accelerație, fiind ideal pentru cei care acordă prioritate performanței.

În ceea ce privește tipurile de caroserie, Grandland X este disponibil fie cu o caroserie standard, fie cu una sportivă. Modelul standard are un aspect mai basic, în timp ce versiunea sportivă dispune de un design mai agresiv, inspirat de performanță și de caracteristici suplimentare, precum jante mai mari și accente exterioare speciale.

Alte caracteristici demne de remarcat la Grandland X includ un interior spațios și confortabil, un sistem avansat de infotainment cu Apple CarPlay și AndroidAuto,

precum și funcții avansate de siguranță, inclusiv avertizare la coliziune, avertizare la părăsirea benzii de rulare și detectarea pietonilor.

În general, Opel Grandland X 2018 este o alegere excelentă pentru cei care doresc un SUV practic și fiabil, cu numeroase opțiuni. Indiferent dacă acordați prioritate puterii, eficienței sau performanței generale, există o configurație Grandland X care vă va satisface nevoile.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Slovacia

 Finlanda

 Suedia

 Canada

 Cehia


 Slovenia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 22.000 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



### Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-01	<b>10 km</b>
2022-07	<b>21.698 km</b>
2022-07	<b>22.000 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### Notă

Tech inspection passed 2022-07

### Legal



#### Inspecție tehnică

**A trecut** 2022-07

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2024-08



#### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?


### Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

# Înregistrări de daune



2022-07 România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor  
**2.001 RON - 6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor  
**Necunoscut**

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

- Notă**
  - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 84.791 RON
  - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Opel Grandland X 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

**Cel mai mic preț**

**Prețul mediu**

**Cel mai mare preț**

76.346 RON

84.791 RON

97.044 RON

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

### Notă

Emisii CO2: A (108 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**108 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Opel**



Model  
**Grandland X**



Tip caroserie  
**SUV**



An de fabricație  
**2018**



An model  
**2018**



Capacitate cilindrică  
**1,5 l**



Putere motor  
**96 kW (129 cp)**



Tip combustibil  
**Diesel**



Tip transmisie  
**Tracțiune față  
(FWD)**



Culoare  
**Alb**



Amplasarea volanului  
**Volan pe stânga**



Nr. cilindri  
**4**



Descriere motor  
**ENG-4CYL 1.5L  
TURBO ALU DV5RC  
(LQP)**



Nr. locuri  
**5**



Cod motor  
**10Q3BB0123970**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

0

SALES PACKAGE WINTER PACK VAR1

1

INTERIOR TRIM JET BLACK

2

SEAT FRONT BENCH WITH H/REST

3

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

4

ISOFIX - FRONT PASSENGER SEAT

5

SEAT HEIGHT ADJUSTER

6

DRIVER'S SEAT HEIGHT ADJUSTER

7

WINDSHIELD ACOUSTIC PVB

8

RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

9

PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

10

DARK TINTED REAR WINDOWS

11

REAR CENTER HEAD RESTRAINT

12

CHILD RR SEAT REINFORCED

13

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

14

AIR.FRT DR&CO SIDE&ROOF FRT&RR

15

COVERING FLOOR MAT RUBBER

16

WASHER + WIPER BACK WINDOW

17

REINFORCED HEATING ELECTRIC

18

GLAZED REAR DOOR W/WASHER+HEAT

19

LAMP INTR AMBIENT

20

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

21

WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

22



COVER CARGO FABRIC

23

PSA SALES REGION PKG - GRP 01

24

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

25

ROMANIA-MANDATORY

26

SIGHT & LIGHT PACK 1 PACKAGE

27

HANDLE O/S DR COLORED

28

ADJUSTABLE DRIVER'S ARMREST

29

MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

30

SUNSHADE DRIV&PASS W/MIRROR&CO

31

TRAY FRT FLR CONS CUP HOLDER

32

MIR O/S RC ELEC HEAT CNVX MANF

33

VEHICLE FUEL DIESEL B10

34

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

35

PACKAGE TRIM LEVEL 2 (DYNAMIC)

36

WHITE JADE

37

TRIM CLOTH LEV 2.1 JET BLACK

38

ENGINEERING YEAR 2018

39

RADIO INFOT MIDLEVEL HMI MID

40

ABS 16" FRT & RR DISC POWER

41

BRAKE PARKING POWER OPERATED

42

CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED

43

HEATED FRONT SEATS

44

HILL START ASSIST

45

HEATER DUCT RR (2ND POSN)

46

START/STOP ENGINE CONTROL

47

REFRIGERANT LOW GWP

48

KEY PRIMARY FOLDABLE ADD FOLD

49

LEFT HAND DRIVE

50

ENG-4CYL 1.5L TURBO ALU DV5RC

51

TRANS-MAN 6 SPD 198MM ML6C PSA

52

MARKETING AREA - EUROPE

53

MOLDING B/S UPPER BLACK

54

TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.

55

STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

56

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

57

MANUAL CHILD LOCK SYSTEM

58

EMISSION SYSTEM EURO 6D-TEMP

59

POWER STEER NON VAR ELECTRIC

60

MODEL UPGRADE 02

61

TRIM LEVEL STEERING V2

62

TYR ALL215/65R17SL99V BW HW1 1

63

MDL.YR.B-PLT.TRIAL

64

WHEEL 17X7 J ALU DESIGN 1

65

WHL SPARE 18X4.0 B STEEL DES1

66

RESTR SEAT BELT PRETENS RR

67

HEADLAMPS HALOGEN

68

HEADL. CNTRL AUTOM ON-OFF

69

TRIM CLOTH LEV 2.1 JET BLACK

70

CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

71

STOPLAMP CENTER HIGH MOUNTED

72

LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY

73

HORN SINGLE NOTE

74

SPEEDOM. KM

75

INFORMATION-COMPUTER

76

ANTENNA SHORT ROOF RADIO

77

CONTROL STEERING WHEEL RADIO

78

## REAR PARKING SENSORS

79

INFO DISPLAY MULTI COLOR GRAPH

80

LOCATING SYST. GPS NOT INSTALL

81

FRT CAMERA+LANE DEPARTURE WARN

82

LAMP REAR TAIL LED

83

INDIC. SEAT BELT WARNING RR

84

INDICATOR ST BELT WARNING DRIV

85

INDICATOR ST BELT WARNING PASS

86

TPMS - TYRE PRESSURE MONITOR

87

SWITCH STEERING WHEEL HEATED

88

SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO

89

6 LOUDSPEAKERS CUSTOM

90

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

91

GEARING CODE

92

93

TYR SPARE 135/80R18 SL104V BW1

94

WITHOUT WAX PROTECTION

# Cronologie

**S-au găsit 5 înregistrări**

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2018-01

 **Țară necunoscută****A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-01

 **România****A fost înmatriculat**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-07

 **România****A fost înmatriculat**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-07

 **România****Daună detectată** 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-07

 **Țară**  
**necunoscută**



### **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### **Surse de date**

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**