

Mercedes-Benz GLS-Class

VIN: W1N1679861A572262

Benzină

2021

Generat pe 2025-01-10 12:07



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 7 țări: +1

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Lituania


Statele Unite ale Americii

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 71.000 km



Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

⚠ Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

i Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2022-10

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Sistem de suspensie



2024-06

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Sticlă

Daune frontale:

Față / Bară de protecție**Față / Parbriz**

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural


Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă

Emisii CO2: G (279 g/km)

Emisii CO₂



Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?


Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.


Identificare și specificații tehnice


 Producător
Mercedes-Benz

 Model
GLS-Class

 Descriere
GLS 580 4Matic

 Variantă
GLS 580

 Tip caroserie
Break

 An de fabricație
2021



An model

2022



Capacitate cilindrică

4 l



Putere motor

360 kW (483 cp)



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Roșu



Nr. uși

5



Amplasarea volanului

Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

051

YOM X0/2

085

WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

184

VEHICLE PRODUCTION LOCATION USA

1B3

COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

200A

LEATHER

201A

LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

20U

KEYLESS RENTAL

215

ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)

226

7-SEATER WITH 3RD SEAT ROW

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

235

ACTIVE PARKING ASSIST

23P

DRIVING PACKAGE

242

RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

25V

SPEED/LOAD INDEX 114Y XL + 114Y

266

DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

270

GPS AERIAL

273

EXIT WARNING ASSISTANT

275

MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

294

KNEEBAG

2S1

SC FOR VEHICLE WIDTH/LENGTH OVER 2 M/6 M

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

327B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ROMANIAN

33B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-ROMANIAN

34U

SERVICES FOR REMOTE ACCESS PREMIUM

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

365

HARD DRIVE NAVIGATION

367

LIVE TRAFFIC CAPABILITY

399

FRONT MULTICONTOUR SEAT WITH MASSAGE FUNCTION

3U6

HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

401

CLIMATISED FRONT SEATS

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

436

DRIVER AND FRONT PASSENGER LUXURY HEAD RESTRAINT

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

481

SUMP SHIELD

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

501

360° CAMERA

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

51B

RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

537

DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)

546

AUTOMATIC SPEED CONTROL

548

CONNECT 20 MID (NTG6)

551

STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

567L

ROMANIA

581

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

587

LOGO PROJECTION VIA MIRROR

58U

HEADLINER, GRAY FABRIC

598

GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR SYSTEM

5XXL

EUROPE

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

668

PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN HOOKS

6P5

SALES CONTROL CODE FOR CODE 475 REQUEST

6S8

CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY COLLECTOR

723

LOAD COMPARTMENT COVER

72B

USB PACKAGE

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

79B

PRE-INSTALLATION OF DIGITAL RADIO STANDARD DAB

7B2

FLARED WHEEL ARCH (CLADDING) SIZE L

7B4

WIPPS COUNTRIES WEU+COG

801

YOM X0/1

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

845

ELECTRIC FOLDING 3RD SEAT ROW

846

RUNNING BOARD IN ALUMINUM LOOK WITH RUBBER NAPS

868

CENTRAL DISPLAY SIZE L

871

SENSOR SYSTEM FOR TRUNK LID OPENING/CLOSING

874

MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

882

SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

883

POWER LOCKING

889

KEYLESS-GO

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

897

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

8B6

PARK ASSIST WITH CROSS-TRAFFIC FUNCTION (UN R79)

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

901

INTERIOR CHROME PACKAGE

902

FRONT COMFORT SEAT HEATING

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

93B

INTEGRATED STARTER ALTERNATOR GEN. 1

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

989

IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD

996U

HYACINTH RED - METALLIC FINISH

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

9U6

CONTROL CODE FOR LARGE WHEEL DIAMETER (GR. 825)

9U7

CONTROL CODE FOR AERODYNAMICS FEATURES PACKAGE

B00

SUSPENSION MEASURES FOR COUNTRIES WITH ROUGH ROADS

B01

48V TECHNOLOGY

B10

FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

B16

TAILPIPE TRIM OF EXHAUST SYSTEM

B51

TIREFIT

B67

VEHICLE KEY IN BRIGHT LUSTER BLACK CHROME

F167

MODEL SERIES 167

FX

SPECIAL VERSION

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

H31

TRIM ELEMENTS - GRAY OPEN-PORE OAK WOOD (2B35)

HA

REAR AXLE

K15

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM

K26

INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

K31

NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

K33

EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

K34

ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

L

LEFT-HAND DRIVE

L5C

SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

M176

V8 SPARK-IGNITION ENGINE M176

M40

DISPLACEMENT 4.0 LITER

P17

KEYLESS-GO PACKAGE

P21

AIR QUALITY PACKAGE

P31

EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P47

PARKING PACKAGE HIGH

P49

MIRROR PACKAGE

P54

ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

P64

FRONT MEMORY PACKAGE

PYB

CONTROL CODE FOR SALES

PYH

CONTROL CODE FOR SALES

PYN

CONTROL CODE FOR SALES

R01

SUMMER TYRES

RPB

AMG MULTI-SPOKE WHEELS 22" "MIXED TIRES"

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U09

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSSED IMIT.)

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U26

FLOOR MATS - AMG

U28

HIGHER-POWER BRAKING SYSTEM

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2021-01  Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2021-11  România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-10  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-06  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**