



Audi S8

VIN: WAUZZZ4H0GN014587

Benzină

2016

Generat pe 2024-06-10 12:30



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Audi S8 2016

Generat de AI

Audi S8, an model 2016, este un vehicul de lux și de înaltă performanță care oferă diferite opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie pentru a satisface diverse preferințe și nevoi. Haideti să explorăm diferitele specificații și caracteristici ale lui Audi S8 pentru a înțelege mai bine aceste diferențe.

Opțiuni de motorizare:

Audi S8 este disponibil cu două opțiuni de motorizare, fiecare dintre ele oferind o experiență de condus antrenantă. Prima este un motor V8 twin-turbo de 4,0 litri, care generează o putere impresionantă de 520 de cai putere. Acest motor oferă o putere și o accelerație necruțătoare, permițându-i lui S8 să treacă de la 0 la 100 km/h în doar 3,9 secunde. Cea de-a doua opțiune este motorul V8 twin-turbo de 4,0 litri cu performanțe sporite, care generează o putere impresionantă de 605 cai putere. Acest motor îmbunătățit duce performanțele lui S8 la un nivel și mai ridicat, realizând sprintul de la 0 la 100 km/h în doar 3,7 secunde. Ambele motoare sunt cuplate la o transmisie automată cu opt trepte, care asigură schimbări de viteze fluide și receptive.

Tipuri de caroserie:

Când vine vorba de tipuri de caroserie, Audi S8 oferă o singură opțiune - un design elegant și rafinat de sedan cu patru uși. Tipul de caroserie sedan asigură spațialitate și confort, ceea ce îl face o alegere ideală pentru cei care caută un echilibru între stil și practicitate. Designul exterior al lui S8 prezintă eleganță și sportivitate, cu linii sculptate și elemente de stil Audi caracteristice. Cu aspectul său sofisticat, S8 întoarce privirile oriunde merge.

Alte specificații:

În plus față de motorizare și de variațiile de caroserie, Audi S8 se mândrește cu alte câteva caracteristici notabile. Sistemul de tracțiune integrală Quattro asigură o tracțiune și o stabilitate optime pe diverse terenuri, oferind performanțe și siguranță sporite. Sistemul de suspensie pneumatică adaptivă a lui S8 permite reglarea înălțimii și a fermității, adaptându-se dinamic la condițiile de condus pentru o călătorie lină și confortabilă. Interiorul modelului S8 oferă un lux și un rafinament de neegalat, cu materiale premium, tehnologie avansată și sisteme de asistență pentru șofer de ultimă generație.

Indiferent de motorizarea aleasă sau de tipul de caroserie, Audi S8 2016 este un adevărat sedan de lux performant, care excelează prin putere, confort și eleganță. Fie că optați pentru motorul de 520 de cai putere sau pentru cel de 605 cai putere, ambele versiuni ale lui S8 oferă performanțe excepționale. Caroseria de tip sedan oferă practicitate fără a face compromisuri în ceea ce privește stilul, în timp ce gama de caracteristici impresionante ale lui S8 îl transformă într-o alegere de top pentru șoferii pretențioși.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Fotografii

2019-08

40 de fotografii









2020-06

40 de fotografii







2022-05
40 de fotografii










Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:  +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Danemarca

 Slovenia

 Lituania

 Slovacia

 Italia

 Suedia

 Cehia

 Canada

 Finlanda

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 92.714 km



20 de înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2016-01	14 km
2017-01	15.338 km
2017-02	15.632 km
2017-11	28.185 km
2018-03	32.530 km
2018-03	33.913 km
2018-07	38.172 km
2019-01	47.148 km
2019-01	47.049 km
2019-06	48.060 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-06	48.086 km
2020-07	48.082 km
2020-11	54.858 km
2021-03	60.378 km
2021-04	63.887 km
2021-09	70.775 km
2022-01	75.957 km
2022-03	77.727 km
2022-06	80.406 km
2023-07	92.714 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Tech inspection passed 2022-08

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2022-08

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2024-04



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Vehiculul a fost avariat de 4 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Față / Parbriz

2017-01

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă



Față / Bară de protecție

2019-04

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor


**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2021-04

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă



2023-09

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?



Emisii CO₂: F (216 g/km)

Emisii CO₂

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

216 g/km Clasă **F**

este

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Audi



Model
S8



Tip caroserie
Sedan



An de fabricație
2016



An model
2016



Capacitate cilindrică
4 l



Putere motor
382 kW (512 cp)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Alb



Nr. angrenaje
8



Nr. locuri
5



Cod motor
CTF

Cronologie

S-au găsit 14 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2016-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2016-02

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2016-02

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2016-03

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2017-01

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2018-03

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2019-04

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2019-08

 **România**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2020-06

 **România**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2020-07

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-04

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-05

 **România**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2022-08

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-09

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**