

Audi Q7



VIN: WAUZZZ4M0HD059582

Diesel

2017

Generat pe 2024-06-26 06:39



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Audi Q7 2017

Generat de AI

Audi Q7 2017 oferă trei opțiuni de motorizare diferite. Motorul de bază este un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri, care oferă 252 de cai putere și un cuplu de 273 lb-ft. Acest motor este asociat cu o transmisie automată cu opt trepte și vine standard cu tracțiune față, deși este disponibilă tracțiunea integrală. Motorul de 2,0 litri oferă o accelerație bună și o economie de combustibil, ceea ce îl face o alegere solidă pentru șoferii care acordă prioritate eficienței față de putere.

A doua opțiune de motorizare este un V6 supraalimentat de 3,0 litri care dezvoltă 333 de cai putere și un cuplu de 325 de livre-pietru. Acest motor este cuplat cu o transmisie automată cu opt trepte și vine standard cu tracțiune integrală. V6 oferă o accelerație și o putere excepțională, ceea ce îl face ideal pentru șoferii care apreciază performanța și viteza.

Ultima ofertă de motoare este un V6 turbodiesel de 3,0 litri care generează 240 de cai putere și un cuplu de 406 lb-ft. Acest motor este cuplat cu o transmisie automată cu opt trepte și vine standard cu tracțiune integrală. Motorul diesel oferă o eficiență impresionantă a consumului de combustibil, un cuplu excepțional la turație joasă și o rulare silențioasă, ceea ce îl face o opțiune excelentă pentru șofatul pe distanțe lungi și călătoriile pe șosea.

În ceea ce privește tipurile de caroserie, Audi Q7 2017 este disponibil în două configurații diferite: modelul standard cu cinci pasageri și versiunea opțională cu șapte pasageri. Modelul cu cinci pasageri oferă spațiu și confort suficient pentru patru adulți, în timp ce modelul cu șapte pasageri adaugă un al treilea rând și spațiu de încărcare suplimentar. Cu toate acestea, al treilea rând este cel mai potrivit pentru copii sau adulți mai mici.

Alte specificații notabile ale modelului Audi Q7 2017 includ un acoperiș panoramic standard, o cameră de luat vederi din spate, un hayon electric și scaune din piele. Opțiunile suplimentare includ un sistem audio Bang & Olufsen, un sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră, avertizare la părăsirea benzii de rulare și un sistem de navigație.

În general, Audi Q7 2017 oferă o gamă de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie pentru a se potrivi nevoilor oricărui șofer. Indiferent dacă acordați prioritate economiei de combustibil, performanței sau spațiului pentru pasageri, Q7 oferă numeroase opțiuni de personalizare. În plus, marca Audi este cunoscută pentru calitatea manoperei sale, caracteristicile de lux și tehnologia avansată de siguranță, ceea ce face din Q7 o alegere remarcabilă pe piața SUV-urilor de lux.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Danemarca

 Italia

 Slovacia

 Suedia

 Slovenia

 Cehia

 Canada


 Finlanda

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 100.200 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-05	14 km
2017-11	19 km
2018-10	25.000 km
2018-10	26.318 km
2019-02	35.000 km
2019-05	38.847 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-11	55.539 km
2020-06	64.000 km
2020-12	69.535 km
2021-12	83.862 km
2022-12	100.200 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

i Notă

Tech inspection passed 2022-12

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2022-12

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2024-09



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

⚠️ **Atenție la**

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!

ℹ️ **Notă**

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2018-09

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor
Necunoscut



2020-06

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**24.001 RON -
48.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut


Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sticlă

Tapiterie



2022-03

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Sticlă

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă

Emisii CO2: C (149 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău

149 g/km Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Audi



Model

Q7



Tip caroserie

SUV



An de fabricație

2017



Capacitate cilindrică

3 l



Putere motor

200 kW (268 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Semi-automată



Tip transmisie

**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare

Gri



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

6



Nr. angrenaje
8



Nr. locuri
5



Cod motor
CRTC

Echipare

04A

BASIC

0E2

LONG WHEELBASE

0FA

STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

0K0

WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

0N5

ALL-WHEEL STEERING

0RZ

WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK

0U2

FUEL QUALITY < 50 PPM

0Y1

STANDARD CLIMATIC ZONES

1BK

ADAPTIVE AIR SUSPENSION

1EX

SPECIAL IDENTIFICATION LABEL (EU)

1P0

STANDARD SUSPENSION

1S1

TOOL KIT AND JACK

0C0

STANDARD

0F3

FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

0JK

WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 10

0M5

85-LITRE FUEL TANK

0NA

WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)

0TD

FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

0XH

INFORMATION KIT IN ROMANIAN

0YH

WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

1D0

WITHOUT TRAILER HITCH

1G8

TIRE MOBILITY SYSTEM

1PD

ANTI-THEFT WHEEL BOLTS

1SA

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

1T2

WARNING TRIANGLE

1Y6

AUTOMATIC SLIP-CONTROL DIFFERENTIAL

1ZA

DISC BRAKES IN FRONT

2D0

WITHOUT ACTION

2G5

FILLER NECK MODULE 1 WITHOUT INSERT

2K0

BUMPER, NOT PAINTED

2P1

PLASTIC LOADING EDGE PROTECTION

2WA

WITHOUT ADDITIONAL TIRES

2ZM

LEATHER-WRAPPED STEERING WHEEL, 4-SPOKE,
WITH MULTIFUNCTION PLUS AND SHIFT PADDLES,
INCLUDING HEATING

3CA

WITHOUT PARTITION

3G0

WITHOUT CHILD SEAT ANCHORS IN FRONT
(ISOFIX)

3M3

PASSENGER CAR DESIGN

3PN

ELECTRICALLY ADJUSTABLE FRONT SEATS
INCLUDING MEMORY FUNCTION FOR BOTH SEATS

1VH

INSTALLATION PARTS FOR SIX-CYLINDER ENGINE

1Z5

INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

2C5

AXIAL AND VERTICAL ADJUSTABLE STEERING
COLUMN

2ED

4-PISTON FIXED CALLIPER BRAKES AT REAR;
PERFORATED DISC BRAKES AT REAR,
VENTILATED, 2-SECTION, PINNED

2H9

AUDI DRIVE SELECT

2KR

LABELS IN ENGLISH AND GERMAN

2V5

AUTOMATIC AIR RECIRCULATION

2Z1

MODEL/TECHNOLOGY DESIGNATION

3B5

ISOFIX CHILD SEAT ANCHORS AND TOP TETHER

3FU

PANORAMIC GLASS SUNROOF

3GD

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR

3NM

SPLIT-FOLDING REAR SEAT BACKREST

3S1

ROOF RAILS, ANODISED ALUMINIUM

3U4

LUGGAGE COMPARTMENT COVER

4A3

SEAT HEATERS IN FRONT

4E7

LUGGAGE COMPARTMENT LID, ELECTRICALLY
OPENING AND CLOSING

4I7

CENTRAL LOCKING SYSTEM WITHOUT SAFELOCK

4L6

AUTO-DIMMING INTERIOR REARVIEW MIRROR

4X3

SIDE AIRBAGS AT FRONT AND HEAD AIRBAG
SYSTEM

5C0

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

5J1

ROOF SPOILER INCLUDING CENTER HIGH-
MOUNTED STOP LAMP

5MJ

UPPER DECORATIVE INSERT IN SILVER GRAY
DIAMOND PAINT, LOWER INSERT IN ANTHRACITE
ANODIZED PAINT

5SL

LEFT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL

5ZF

HEAD RESTRAINTS

6F0

WITHOUT EMBLEMS

6I1

AUDI ACTIVE LANE ASSIST

3Y0

WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

4D0

WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

4GF

WINDSHIELD HEAT-INSULATING GLASS

4KF

DARK TINTED GLASS (PRIVACY GLASS)

4UF

DEACTIVATION SWITCH FOR FRONT PASSENGER
AIRBAG

4ZB

HIGH-GLOSS STYLING PACKAGE

5D1

CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

5K5

ADHESIVE FILM

5RU

EXTERIOR MIRROR ON THE RIGHT (LARGE FIELD
OF VIEW), CONVEX

5XC

SUN VISORS, INCLUDING ILLUMINATED
VANITYMIRRORS

6E6

FRONT CENTRE ARMREST

6FA

BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS

6K8

PRE SENSE CITY (WITHOUT ACCIDENT
ADAPTIVITY)

6NQ

HEADLINER IN BLACK FABRIC

6U0

WITHOUT ADDITIONAL SEALS OUTSIDE

6W6

FRONT LICENSE PLATE CARRIER

73A

WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)

7AA

ELECTRONIC IMMOBILIZER

7F9

SELECTOR LEVER KNOB

7HA

WITHOUT LEATHER

7L8

START/STOP SYSTEM

7MM

EMISSION STANDARD EU6 PLUS

7UG

MMI NAVIGATION PLUS WITH MMI TOUCH

7X2

PARKING AID PLUS

7ZB

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -4M0-

8IH

XENON PLUS

8Q3

HEADLIGHT RANGE CONTROL

6SS

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR MAT

6V1

REAR TRIM PANEL (ECE)

6XF

EXTERIOR MIRRORS, ELECTRICALLY ADJUSTABLE, HEATED AND FOLDING, WITH MEMORY FUNCTION

7A7

AUDI SMARTPHONE INTERFACE

7E6

ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

7G0

WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

7K1

TYRE PRESSURE MONITORING DISPLAY

7M1

SCUFF PLATES WITH ALUMINUM INSERTS

7P1

4-WAY LUMBAR SUPPORT FOR THE FRONT SEATS

7W0

WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

7Y0

WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

8G1

HIGH-BEAM CONTROL

8K3

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND MANUAL COMING AND LEAVING HOME FEATURE

8SK

LED REAR COMBINATION LAMPS

8T8

ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER

8Y1

TWO-TONE HORN

9AD

TWO-ZONE DELUXE AUTOMATIC AIR
CONDITIONING

9JA

NON-SMOKER'S PACKAGE

9P6

SEAT BELT REMINDER

9S8

AUDI VIRTUAL COCKPIT 12.3"

9WC

WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

A00

NO SELF-COLLECTION

A60

CATEGORY 0

AQ0

STANDARD-PRODUCTION QUALITY

B0A

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-
SPECIFIC BUILDING REGULATION

C29

OPERATING PERMIT, ALTERATION

E0A

NO SPECIAL EDITION

EL3

AUDI CONNECT

ES0

WITHOUT VEHICLE INLET

8X1

HEADLAMP WASHER SYSTEM

8Z5

NOT HOT COUNTRY

9G5

ALTERNATOR 140-210 A

9M0

WITHOUT AUXILIARY HEATER/PARKING HEATER

9R0

WITHOUT NIGHT VISION

9VS

BOSE SOUND SYSTEM WITH 3D SOUND

9ZX

BLUETOOTH INTERFACE

A51

AUDI AG

A8S

STANDARD EQUIPMENT

AV1

DRIVING ON THE RIGHT

B43

TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

DJ3

6-CYL. TURBO DIESEL ENG. 3.0 L/200 KW V6, TDI
COMMON RAIL BASE ENGINE IS TS8

EH0

WITHOUT CHARGING CABLE

ER1

REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

EV0

WITHOUT CHARGING CABLE

F06

CAST ALLOY WHEELS, 10-SPOKE STAR ST.,
CONTRAST GRAY, PARTLY POLISHED, 9J X 20 WITH
285/45 R20 TIRES

FA0

CONTROL OF SERIES PRODUCTION

FK2

ADDITIONAL ADBLUE TANK (24 LITRES)

FQ0

PRODUCTION WHEELS

GH1

QUATTRO (WITH SELF-LOCKING CENTRE
DIFFERENTIAL)

GP0

VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE
MEASURES

H75

TIRES 285/45 R20 112Y XL

I8H

MMI NAVIGATION PLUS

IU0

WITHOUT CONNECT PACKAGE

IW3

AUDI CONNECT SAFETY & SERVICE INCLUDING
VEHICLE SCHEDULING

J0B

BATTERY 520 A (92 AH)

KA2

REARVIEW CAMERA

KN1

WITH TRIM PANEL

L0L

F0A

NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD
EQUIPMENT

FC0

WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

FM0

BASIC EQUIPMENT VARIANT

G1G

TIPTRONIC

GM0

WITHOUT ELECTRONIC ENGINE SOUND
MEASURES

GZ2

POWER-ASSISTED CLOSING FOR THE DOORS

I4Q

WITH SPECIAL LABELS SAFETY CERTIFICATES FOR
ROMANIA

ITO

WITHOUT AUDI CONNECT

IV0

WITHOUT CONNECT PLUS

IX2

DIESEL ENGINE

K4H

BOX

KK3

REFRIGERANT R1234YF

KS0

WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

N1F

LEFT-HAND DRIVE

NJ0

WITHOUT WALL BRACKET

NY0

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

PV6

POWER SEATS IN FRONT INCLUDING MEMORY
FEATURE FOR BOTH FRONT SEATS

QI6

SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

QK1

WITH MULTIFUNCTION CAMERA

QR9

CAMERA-BASED TRAFFIC RECOGNITION

QV0

WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO
RECEPTION

TS8

6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.L

UH2

HOLD ASSIST

VC0

WITHOUT GARAGE DOOR OPENER

VH0

STANDARD ELECTRIC

WBA

EQUIPMENT PACKAGE FOR ROMANIA

X4N

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA

LEATHER/ARTIFICIAL LEATHER COMBINATION

NT0

TRANSIT COATING (TYPE 1)

PTT

85-L FUEL TANK WITH ADDITIONAL 24-L ADBLUE
TANK

Q1A

STANDARD SEATS IN FRONT

QJ1

EXTERIOR IN ALUMINUM LOOK

QQ1

LIGHT PACKAGE

QT5

WITHOUT STEP

QZ7

ELECTROMECHANICAL POWER STEERING

U5A

INSTRUMENT HOUSING ASSEMBLY

V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

VF0

STANDARD PEDAL CLUSTER

VL1

EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

WKK

EQUIPMENT PACKAGE FOR ROMANIA

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2017-05

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2017-12

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2018-09

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2020-06

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2020-12

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-03

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-12

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**