

Audi Q7

VIN: WAUZZZ4M5GD012787

Diesel

2015

Generat pe 2024-08-30 14:27



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 11 țări: +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Italia

Statele Unite ale Americii

Lituania

Danemarca

Slovacia

Finlanda

Suedia

Canada

Cehia


Slovenia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

i Notă

• Ultimul kilometraj cunoscut: 172.000 km



Înregistrări ale contorului de parcurs

2015-01	14 km
2016-04	7.000 km
2017-02	31.693 km
2017-08	56.490 km
2017-09	60.761 km
2018-01	71.348 km
2019-01	102.000 km
2019-07	116.528 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-01	124.167 km
2020-04	126.000 km
2021-04	133.269 km
2022-01	139.778 km
2023-04	154.897 km
2023-12	163.788 km
2024-05	169.802 km
2024-06	172.000 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-12 în România

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-12

România

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2025-12



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul
a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?


Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2016-04

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**


Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Sisteme de siguranță active

Părți exterioare ale caroseriei



2020-03

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor


**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2024-06

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Sticlă

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 176.364 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Audi Q7 2015

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

154.284 RON

Prețul mediu

176.364 RON

Cel mai mare preț

198.474 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO2: C (149 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău

149 g/km Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km
















Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Audi	 Model Q7	 Tip caroserie SUV
 An de fabricație 2015	 An model 2016	 Capacitate cilindrică 3 l
 Putere motor 200 kW (268 cp)	 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată
 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Maro	 Nr. cilindri 6
 Nr. angrenaje 8	 Nr. locuri 5	 Cod motor CRTC

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?

Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



94%

Ocupant adult



88%

Copil ocupant



70%

Utilizatori vulnerabili ai drumurilor



76%

Asistență de siguranță

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2015-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2016-04

 **România**



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2016-04

 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2018-01

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2020-01

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2020-03

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-01

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-12

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-06

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**