

# Audi Q7



VIN: WAUZZZ4M7LD002675

2019

Generat pe 2024-08-20 12:45



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Audi Q7 2019

Generat de AI

Audi Q7 2019 este un SUV de lux care vine în trei motorizări diferite și două tipuri de caroserie. Diferitele motoare și tipuri de caroserie oferă diferite niveluri de putere și versatilitate pentru șoferii din care pot alege.

Motorul standard pentru Audi Q7 este un motor turbo de 2,0 litri, cu patru cilindri, care produce 248 de cai putere și un cuplu de 273 de lire-picior. Acest motor este cuplat cu o transmisie automată cu opt trepte și este prevăzut cu tracțiune integrală. Economia de combustibil este estimată la 21 mpg în oraș și 25 mpg pe autostradă.

Pentru cei care caută mai multă putere, există două motoare opționale disponibile pentru Audi Q7. Primul este un motor V6 turbo de 3,0 litri, care produce 329 de cai putere și 325 de livre-picior de cuplu. Cel de-al doilea este un motor V8 turbo de 4,0 litri, care produce 500 de cai putere și un cuplu de 568 de lire-picior. Ambele motoare sunt însoțite de o transmisie automată cu opt trepte și tracțiune integrală. Economia de combustibil pentru motorul V6 este estimată la 19 mpg în oraș și 25 mpg pe autostradă, în timp ce motorul V8 este estimat la 17 mpg în oraș și 22 mpg pe autostradă.

În ceea ce privește tipurile de caroserie, Audi Q7 este disponibil în două variante diferite - un SUV cu cinci pasageri și un SUV cu șapte pasageri. SUV-ul pentru cinci pasageri vine cu un spațiu de încărcare suplimentar, care poate fi util pentru cei care au adesea obiecte mai mari de transportat. Pe de altă parte, SUV-ul pentru șapte pasageri vine cu mai multe locuri, ceea ce poate fi util pentru familii sau pentru cei care au nevoie să folosească în mod regulat mașina în comun.

Audi Q7 vine, de asemenea, cu o serie de alte caracteristici, inclusiv un sistem de infotainment de mari dimensiuni, un sistem audio premium și o serie de caracteristici de siguranță. Per total, Audi Q7 2019 este un SUV de lux versatil și puternic, care oferă o serie de opțiuni pentru a se potrivi nevoilor diferiților șoferi.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



 România

 Finlanda

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Danemarca

 Slovacia

 Suedia

 Slovenia

 Cehia


 Canada

# Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

## Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 136.000 km
- 10 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	<b>14 km</b>
2019-12	<b>3.107 km</b>
2020-10	<b>26.737 km</b>
2021-12	<b>55.000 km</b>
2022-01	<b>55.183 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-11	<b>80.618 km</b>
2023-01	<b>84.163 km</b>
2023-04	<b>98.000 km</b>
2023-11	<b>114.125 km</b>
2024-07	<b>136.000 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### Notă

Tech inspection passed 2022-11

## Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2022-11

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2024-11



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

**i Notă**

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



2021-12

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**24.001 RON -  
48.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sisteme de siguranță active

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



2023-04

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**48.001 RON -  
72.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sisteme de siguranță pasive

Elemente structurale ale caroseriei

# Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

## ✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

## i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 272.637 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Audi Q7 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

225.994 RON

Prețul mediu

272.637 RON

Cel mai mare preț

307.199 RON

# Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

## i Notă

Emisii CO2: F (224 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**224 g/km** Clasă **F**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### **i** Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Audi**



Model  
**Q7**



Tip caroserie  
**SUV**



An de fabricație  
**2019**



An model  
**2020**



Capacitate cilindrică  
**3 l**



Putere motor  
**210 kW (282 cp)**



Cutie de viteze  
**Automată**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală  
(AWD)**



Culoare  
**Negru**



Nr. uși  
**5**



Nr. angrenaje  
**8**



Nr. locuri  
**5**



Cod motor  
**DHXA**

## Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?

## Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

## Rating de siguranță

### ★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



# 92%

Ocupant adult



# 86%

Copil ocupant



# 71%

Utilizatori  
vulnerabili ai  
drumurilor



# 72%

Asistență de  
siguranță

## Cronologie

### S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-11

 **România**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



2021-12

 România



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-11

 Țară necunoscută



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-04

 România



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**