



# Audi Q7

VIN: WAUZZZ4M9HD016505

Diesel

2016

Generat pe 2024-06-10 09:59



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Audi Q7 2016

Generat de AI

Când vine vorba de Audi Q7 2016, există o varietate de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie din care puteți alege. Să aruncăm o privire asupra modului în care acești factori diferiți influențează performanța și caracteristicile acestui popular SUV.

### Motoare:

Audi Q7 2016 este disponibil cu trei opțiuni diferite de motorizare: un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri, un motor V6 supraalimentat de 3,0 litri și un motor V6 turbo diesel de 3,0 litri.

Motorul de 2,0 litri produce 252 de cai putere și un cuplu de 273 lb-ft, în timp ce motorul V6 supraalimentat de 3,0 litri pompează 333 de cai putere și 325 lb-ft de cuplu. Motorul V6 diesel produce 240 de cai putere și un cuplu uriaș de 406 lb-ft, ceea ce asigură o eficiență impresionantă a consumului de combustibil și o capacitate de tractare.

### Tipuri de caroserie:

Audi Q7 2016 este disponibil în două tipuri de caroserie diferite: standard și sport. Tipul de caroserie standard are un design mai tradițional, în timp ce modelul sport are elemente de stil mai agresive.

Modelul sport vine, de asemenea, cu o suspensie mai strânsă și cu roți mai mari, ceea ce îi conferă o experiență de condus mai captivantă. Cu toate acestea, tipul de caroserie standard poate fi mai confortabil pentru utilizarea de zi cu zi, mai ales dacă acordați prioritate unei călătorii line.

## Alte specificații:

Una dintre caracteristicile remarcabile ale modelului Audi Q7 2016 este interiorul său spațios și luxos. În funcție de nivelul de echipare pe care îl alegeți, puteți selecta locuri pentru cinci sau șapte pasageri.

În ceea ce privește tehnologia, Q7 2016 vine cu o listă lungă de dotări standard și disponibile, inclusiv lucruri precum un acoperiș solar panoramic, un sistem de camere la 360 de grade și un control de croazieră adaptiv.

În general, Audi Q7 2016 oferă o varietate de opțiuni de motorizări și tipuri de caroserie care se adresează unei game largi de preferințe ale șoferilor. Indiferent dacă acordați prioritate puterii, eficienței combustibilului sau luxului, există un model Q7 care se va potrivi nevoilor dumneavoastră.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

## Surse de date


Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

# Fotografii

**2019-12**

20 de fotografii





## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:  +5

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Danemarca

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Slovacia

 Finlanda

 Suedia

 Slovenia

 Canada

 Cehia

## Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 178.018 km



6 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2016-01	<b>14 km</b>
2017-12	<b>57.000 km</b>
2019-12	<b>154.084 km</b>
2020-02	<b>155.978 km</b>
2022-02	<b>169.104 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2024-02 **178.018 km**

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Tech inspection passed 2024-02

Legal



## Inspecție tehnică

**A trecut** 2024-02

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2026-12



## Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

# Înregistrări de daune



Dreapta / Portieră față

2017-12

Belgia

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor


**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

2021-10

 România



#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sticlă

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Ultimul preț de vânzare cunoscut: 161.527 RON



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 193.727 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Audi Q7 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

171.677 RON


Prețul mediu

193.727 RON

Cel mai mare preț

216.469 RON

## Istoricul prețurilor pieței



Înregistrări de preț

2019-12 **166.424 RON**

2020-02 **161.527 RON**

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?



Emisii CO2: C (148 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>



Emisiile CO2 ale  
vehiculului tău

**148 g/km** Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Audi**



Model

**Q7**



Tip caroserie

**SUV**



An de fabricație

**2016**



Capacitate cilindrică

**3 l**



Putere motor

**160 kW (215 cp)**



Tip combustibil

**Diesel**



Cutie de viteze

**Automată**



Tip transmisie

**Tracțiune integrală  
(AWD)**



Culoare

**Negru**



Nr. uși

**5**



Nr. angrenaje

**8**



Nr. locuri

**5**



Cod motor

**CZZB**

## Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2016-01

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2016-10

 **Țară necunoscută**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2017-12

 **Belgia**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2019-12

 **Germania**



### A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2020-02

 **Germania**



### A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2020-02

 **România**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-10

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-02

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-02

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**