

Audi SQ5 Quat.Tdi3.0 V6240 A8S

NUMĂR SERIE ȘASIU

WAUZZZ8R0HA063767

2022-04-14 09:52 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT:

 ✓ KILOMETRAJ Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ FURT Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ⚠ ACCIDENTE ⚠ Acest autovehicul a fost avariata.	 ✓ TAXI Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	--	---



Activitate identificată

1	 A fost fabricat 2016-10-06	Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.	
2	 A fost înmatriculat, România 2017-01	Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.	
3	 A fost înmatriculat 2017-01	Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.	
4	 A avut lucrări de întreținere	Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra	

2017-08		verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.	
5	 A avut lucrări de întreținere 2019-04	Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.	
6	 A avut lucrări de întreținere 2019-05	Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.	
7	 A fost înmatriculat, România 2019-05	Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.	
8	 A fost verificat, România 2021-05	Evenimentul de inspecție tehnică (cunoscut, de asemenea, ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control noxe) a fost înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul, cât și cele care l-au picat.	
9	 Daună detectată, România 2021-12	Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.	
10	 A avut lucrări de întreținere 2022-03	Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.	

Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	 Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	 Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	 Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	 Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	 Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestrul	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2017	✓ 18 km
2017-08	✓ 33,046 km
2019-04	✓ 66,888 km
2019-05	✓ 66,898 km
2019-05	✓ 69,448 km
2021-05	✓ 118,341 km
2021-12	✓ 141,297 km
2022-03	✓ 143,772 km
2022-03	✓ 143,713 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei
WAUZZZ8R0HA063767 ar putea fi:

145,004 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corectați marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă


„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

2021-12

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

10 000 lei – 15 000 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale acelorași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Audi	 MODEL SQ5 Quat.Tdi3.0 V6240 A8S	 TIP CAROSERIE SUV
 ANUL FABRICAȚIEI 2016	 AN MODEL 2017	 MOTOR 3 l
 PUTERE MOTOR 240 kW	 TIP COMBUSTIBIL Diesel	 CUTIE DE VITEZE Semi-automată
 TIP TRANSMISIE Tracțiune intergrala	 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga	 NR. CILINDRI 6
 COD MOTOR CVUB		

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AQ0	STANDARD-PRODUCTION QUALITY	AV1	DRIVING ON THE RIGHT
A00	NO SELF-COLLECTION	A51	AUDI AG
A8S	STANDARD EQUIPMENT	B0A	VEHICLE LAYOUT W/O SPECIAL COUNTRY REQUIREMENTS
B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY	C25	OPERATING PERMIT, ALTERATION
DD6	6-CYL. TURBO DIES. ENG. 3.0 L/240 KW TDI, BIT COMMON RAIL BASE ENGINE IS TG1	E0A	NO SPECIAL EDITION
FA0	CONTROL OF SERIES PRODUCTION	FC0	WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION
FN0	"S" VARIANT	FQ0	PRODUCTION WHEELS
F0A	NO SPECIAL VEHICLE, STANDARD LAYOUT	F73	20" 5-PARALLEL-SPOKE DESIGN WHEELS
GH1	BASIC REAR AXLE DIFFERENTIAL	GP2	VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES
G1G	EIGHT-SPEED TIPTRONIC TRANSMISSION	HN1	TIRES 255/45 R20 101W
J0B	BATTERY 520A (92AH)	KK3	REFRIGERANT R1234YF
KT0	WITHOUT THERMAL INSULATION INSERT (CUP HOLDER)	K4H	BODY STYLE: SUV

L0L	LEFT-HAND DRIVE	NT0	TRANSIT COATING (TYPE 1)
NY0	STANDARD BATTERY/GENERATOR CAPACITY	N3M	FINE NAPPA LEATHER
PCF	ASSISTANCE PACKAGE 2	PNQ	MMI® NAVIGATION PLUS
QE0	WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX	QF0	W/O PHONE RECEIVER
QH1	VOICE DIALOGUE SYSTEM	QQ1	LED INTERIOR LIGHTING PACKAGE
QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION	QZ7	ELECTROMECHANICAL POWER STEERING
Q1D	SPORT FRONT SEATS	TG1	6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.J
UF0	WITHOUT EXTERNAL ELECTRIC INTERFACE	UH1	ELECTROMECHANICAL PARKING BRAKE
U1A	INSTRUMENT CLUSTER WITH KM/H SPEEDOMETER, CLOCK, TACHOMETER, AND TRIP ODOMETER	VC0	W/O GARAGE DOOR OPENER
VG6	W/O SPECIAL TIRE FITTING	VW6	PRIVACY GLASS
YBA	CONTROL NUMBER 11	YBS	CONTROL NUMBER 8
Y8G	SPECIFIC STEERING FOR I/VP	0C0	W/O AUDI ULTRA® BADGE
0FA	STANDARD MANUFACTURING PROCESS	0F3	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0G7	TIPTRONIC	0JB	WEIGHT CLASS FRONT AXLE - WEIGHT ZONE 2
0K0	W/O ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM	0LW	WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY
0NA	W/O FENDER BADGES	0RZ	W/O STEERING WHEEL LOCK
0TD	CARPETED FLOOR MATS	0U2	FUEL QUALITY < 50 PPM
0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN	0W1	LABEL FOR CENTRAL ELECTRIC GERMAN-SPEAKING COUNTRIES
0YD	WEIGHT RANGE 4 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
1AT	ELECTRONIC STABILIZATION CONTROL (ESC)	1BD	S SPORT SUSPENSION
1D4	TRAILER TOWING HITCH	1EX	SPECIAL TYPE PLATE (EU)
1E9	W/O ACTIVE CHORCOAL CANISTER WITH SCR	1G8	TIRE REPAIR KIT
1KF	DISK BRAKES IN REAR	1LV	DISK BRAKES IN FRONT
1PD	ANTI-THEFT WHEEL BOLTS	1SA	W/O ADDITIONAL ENGINE GUARD
1S1	VEHICLE TOOL KIT AND VEHICLE JACK	1T3	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE
1VH	INSTALLATION PARTS FOR SIX-CYLINDER ENGINE	1XX	THREE-SPOKE MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH SHIFT PADDLES
1X1	QUATTRO® ALL-WHEEL DRIVE	1Z2	INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING
2D0	W/O DRAG COEFFICIENT COVER PANEL	2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"
2KR	LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN	2K3	REINFORCED BUMPERS
2P2	STAINLESS STEEL LOADING EDGE PROTECTION	2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES
2Z1	MODEL DESIGNATION/BADGING	3B3	ISOFIX CHILD SEAT MOUNTING AND TOP TETHER ANCHORAGE POINT FOR OUTER REAR SEATS
3CX	NET PARTITION	3FU	PANORAMIC SUNROOF
3GD	REMOVABLE LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR	3G0	W/O LOADING FLOOR FUNCTIONALITY
3L5	8-WAY POWER FRONT SEATS	3M3	PASSENGER CAR DESIGN
3Q1	REAR HEADRESTS	3S1	ALUMINUM ROOF RAILS
3X0	WITHOUT BAG	3Y0	WITHOUT SUNSCREEN
4A3	HEATED FRONT SEATS	4E9	POWER TAILGATE
4GF	HEAT-INSULATING GLASS, GREEN-TINTED	4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK
4L6	AUTO-DIMMING INTERIOR REAR VIEW MIRROR	4UE	FULL SIZE AIRBAGS
4X3	HEAD/THORAX SIDE AIRBAGS	4ZB	ALUMINUM TRIM AROUND EXTERIOR WINDOWS
5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES	5D7	CARRIER FREQUENCY 868 MHZ WITHOUT PANIC BUTTON

5J3	ROOF SPOILER	5KA	REAR SEAT BENCH PLUS
5K8	VEHICLE PROTECTION FOR AUDI CUSTOMER CENTER	5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL
5TG	BRUSHED ALUMINUM INLAYS	5XK	SUN VISORS ON DRIVER AND FRONT PASSENGERSIDE
6E3	FRONT CENTER ARMREST	6FT	MATTE ALUMINUM EXTERIOR SIDE MIRROR HOUSING
6F3	S STEERING WHEEL BADGE	6NQ	BLACK CLOTH HEADLINER
6SS	LUGGAGE COMPARTMENT MAT	6TS	EXTERIOR MIRROR ON THE RIGHT, ASPHERICAL
6V1	REAR TRIM PANEL (ECE)	6W1	FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)
6XD	POWER-ADJUSTABLE, HEATED EXTERIOR SIDE MIRRORS	7AA	ELECTRICAL TOW-AWAY PROTECTION
7D5	DVD PLAYER	7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER
7F9	LEATHER-WRAPPED GEAR SELECTOR	7G0	W/O CAR TRACKING SYSTEM
7HB	LEATHER-COVERED DOOR ARMRESTS IN THE DOOR TRIMS	7JL	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 8R0-
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L8	START/STOP SYSTEM WITH ENERGY RECOVERY
7MM	EMISSION STANDARD EU6 PLUS	7M2	ALUMINUM DOOR SILL INLAYS WITH S EMBLEM
7P1	4-WAY POWER LUMBAR FOR FRONT SEATS	7QA	WITHOUT CD/DVD FOR NAVIGATION
7T6	MMI® NAVIGATION PLUS	7X4	PARKING SYSTEM PLUS
7Y1	AUDI SIDE ASSIST	8BP	XENON PLUS
8K4	LED DAYTIME RUNNING LIGHTS	8N7	LIGHT AND RAIN SENSOR AND HIGH-BEAM ASSISTANT
8Q3	DYNAMIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT	8SK	LED TAILLIGHTS
8T4	AUDI ADAPTIVE CRUISE CONTROL	8WB	FRONT FOG LAMPS
8X1	HEADLIGHT WASHERS	8YQ	RADIO "HIGH"
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AQ	FOUR-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
9G3	ALTERNATOR 120-180 A	9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER
9P3	SEAT BELT MONITORING	9Q8	COLOR DRIVER INFORMATION SYSTEM
9VD	AUDI SOUND SYSTEM	9WC	W/O MULTIMEDIA CAR SERVICES
9ZX	BLUETOOTH WIRELESS TECHNOLOGY PREPARATION FOR MOBILE PHONE	X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).