

Audi A5

VIN: WAUZZZ8T8GA074347

Diesel

2016

Generat pe 2024-11-15 14:18



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 10 țări: +4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Slovacia



Danemarca



Statele Unite ale Americii



Finlanda



Lituania



Suedia



Italia



Slovenia



Cehia


Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 159.635 km




Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-01 în  **România**

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut 2023-01

 **România**

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 2025-10



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față / Parbriz

2023-06

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă

Emisii CO2: B (131 g/km)

Emisii CO₂

Emisii CO₂ ale
vehiculului tău

131 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Audi



Model

A5



Variantă

Sportback



Tip caroserie

Hatchback



An de fabricație

2016



An model

2016



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

140 kW (188 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Semi-automată



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare
Albastru



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0C0

STANDARD

0F3

FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

0FA

STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

0G7

TIPTRONIC

0JF

WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 6

0LW

WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY

0NB

NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE

0P0

REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

0RZ

WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK

0TD

FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

0U2

FUEL QUALITY < 50 PPM

0VC

INFORMATION KIT IN GERMAN

0W1

LABEL FOR CENTRAL ELECTRIC GERMAN-SPEAKING COUNTRIES

0Y1

STANDARD CLIMATIC ZONES

0YH

WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

1AT

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

1BA

STANDARD SUSPENSION/SHOCK ABSORPTION

1D0

WITHOUT TRAILER HITCH

1E9

WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

1EX

SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

1G8

BREAKDOWN KIT

1KW

DISK BRAKES IN REAR

1LT

DISK BRAKES IN FRONT

1PA

STANDARD WHEEL BOLTS

1S1

TOOL KIT AND JACK

1SA

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

1T3

FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

1VG

INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE

1X0

FRONT WHEEL DRIVE

1XW

LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL

1Z0

INITIAL STANDARD FUEL FILLING

2D0

WITHOUT CD ENHANCING UNDERBODY PANEL

2H0

WITHOUT "DRIVE SELECT"

2K7

REINFORCED BUMPERS

2KR

LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

2P2

STAINLESS STEEL LOADING EDGE PROTECTION

2Z0

ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION

3B3

CHILD SEAT ANCHOR

3FA

WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

3G0

WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)

3L3

MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

3M3

PASSENGER CAR DESIGN

3NJ

UNSPLIT REAR SEAT BENCH, SPLIT FOLDING BACKREST

3X0

WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH

3Y0

WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

4A3

SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

4E0

TAILGATE/TRUNK LID UNLOCKING FROM OUTSIDE

4GF

WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

4I2

CENTRAL LOCKING WITH RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR RELEASE MECHANISM WITHOUT SAFELOCK

4L6

BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

4UE

AIRBAG FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4X4

SIDE AIRBAG IN FRONT AND REAR WITH CURTAIN AIRBAG

4ZG

CHROME-PLATED MOLDINGS

5C0

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

5D7

CARRIER FREQUENCY 868 MHZ WITHOUT PANIC BUTTON

5J0

WITHOUT REAR SPOILER

5K8

VEHICLE PROTECTION FOR AUDI CUSTOMER CENTER

5MU

DECORATIVE ALUMINUM INSERTS

5NC

STANDARD TAILGATE/TRUNK LID STAY

5SL

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

6E3

CENTER ARMREST IN FRONT

6EP

ADDITIONAL STONE GUARD BODY COVERS

6F0

WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

6FA

COMPONENTS WITHOUT SPECIAL SURFACE APPEARANCE

6M0

WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

6NJ

STANDARD MOLDED HEADLINER

6SS

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

6TS

RIGHT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL, LARGE VIEWING FIELD

6V1

REAR TRIM PANEL (ECE)

6W6

FRONT LICENSE PLATE CARRIER

6XD

EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE/ HEATED

6Y8

SPEED LIMITER

7A3

CD PLAYER

7AA

ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

7B3

12-VOLT SOCKET(S)

7BN

ADDITIONAL SNOW TIRES

7E6

ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

7F9

PLASTIC/LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

7G0

WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

7HA

WITHOUT LEATHER

7JM

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 8T0

7K1

DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

7L8

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

7M8

SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

7MM

EMISSION STANDARD EU6 PLUS

7P1

POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

7QT

CD ROM (EUROPE)

7T2

NAVIGATION SYSTEM (LOW)

7X4

PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

7Y1

LANE CHANGE ASSIST

8BP

BI-FUNCTIONAL HEADLAMP WITH GAS DISCHARGE LAMP

8DP

RADIO "LOW II"

8K4

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

8N7

WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

8Q3

AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

8SK

LED TAIL LAMP ASSEMBLY

8T4

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

8WB

FRONT FOG LAMPS

8X1

HEADLAMP WASHER SYSTEM

8Z5

NOT HOT COUNTRY

9AK

CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

9G3

ALTERNATOR 120-180 A

9M0

WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

9P3

BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

9Q8

MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER

9VD

SPEAKER (ACTIVE)

9Z0

OPERATING VOLTAGE 12 V

9ZX

MOBILE PHONE INTERFACE

A00

NO SELF-COLLECTION

A51

AUDI AG

A8S

STANDARD EQUIPMENT

AQ0

STANDARD-PRODUCTION QUALITY

AV1

DRIVING ON THE RIGHT

B01

TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

B0A

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

C39

OPERATING PERMIT, ALTERATION

CV9

ALLOY WHEELS 9J X 19

DE5

4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/140 KW (4V) TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TD1/TR1/T5S/T6F

E2D

SPECIAL EDITION

EA0

WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

EW0

WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

F0A

NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

FA0

CONTROL OF SERIES PRODUCTION

FC1

CUSTOMIZED INSTALLATION

FM0

BASIC EQUIPMENT VARIANT

FQ1

WHEELS OF QUATTRO GMBH

G0Z

VARIABLE GEARING RATIO

GH0

WITHOUT REAR DIFFERENTIAL

GP2

VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

H41

TIRES 255/35 ZR19 96Y

J0B

BATTERY 520 A (92 AH)

K8R

SPORTSBACK

KK3

REFRIGERANT R1234YF

L0L

LEFT-HAND DRIVE

N2E

SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

NM1

ENGINE COVER

NT0

TRANSIT COATING (TYPE 1)

NY0

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

Q1D

SPORTS SEATS IN FRONT

QE1

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 1

QF0

WITHOUT RECEIVER/TELEPHONY (CAR PHONE)

QH1

VOICE CONTROL

QQ0

WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

QV0

WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

QZ7

POWER STEERING

SL5

DELIVERY WITH STANDARD TIRES

TD1

4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.C

U1A

INSTRUMENT CLUSTER WITH KM/H SPEEDOMETER, CLOCK, TACHOMETER, AND TRIP ODOMETER

UF7

ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE

UH1

PARKING BRAKE

V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

VC0

WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

VG6

TYPE OF TIRE: DESIGN 2

VW1

SIDE WINDOWS TINTED GREEN, FROM B-PILLARTO REAR WINDOW GRAY TINTED SAFETY GLASS

X0A

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2016-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-01

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-01

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-01

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-06

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**