



# Audi A3

VIN: WAUZZZ8V7FA087719

Benzină

2014

Generat pe 2024-08-01 09:13



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

**Iată ce am verificat:**



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Danemarca

 Lituania

 Slovacia

 Italia

 Finlanda

 Slovenia

 Canada

 Cehia


 Suedia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 131.419 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2014-01	<b>18 km</b>
2015-01	<b>1.633 km</b>
2017-05	<b>45.215 km</b>
2019-06	<b>75.542 km</b>
2021-06	<b>104.531 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-06 **131.419 km**

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### i Notă

Tech inspection passed 2023-06

**Legal**



## Inspecție tehnică

**A trecut** 2023-06

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2025-08



## Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

# Înregistrări de daune



2023-10

 România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

# Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

## ✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Emisii

Câte emisii de CO<sub>2</sub> produc vehiculele din acest model/an?

## i Notă

Emisii CO<sub>2</sub>: A (114 g/km)

# Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**114 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

# Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

## i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

# Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Audi**



Model  
**A3**



Variantă  
**Sportback**

 Tip caroserie <b>Hatchback</b>	 An de fabricație <b>2014</b>	 Capacitate cilindrică <b>1,2 l</b>
 Putere motor <b>81 kW (109 cp)</b>	 Tip combustibil <b>Benzină</b>	 Tip transmisie <b>Tracțiune față (FWD)</b>
 Culoare <b>Alb</b>	 Nr. cilindri <b>4</b>	 Nr. locuri <b>5</b>
 Cod motor <b>CYV</b>		

## Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2014-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2015-01

 **România**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2017-05

 **Țară necunoscută**



#### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2019-06

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-06

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-06

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-10

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**