





Audi Q8

NUMĂR SERIE ȘASIU


WAUZZZF1XND002756



Generat pe 2023-01-09 13:46



AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT


| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>✓ Kilometraj</p> <hr/> <p>Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.</p> |  <p>✓ Furt</p> <hr/> <p>Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.</p> |  <p>✓ Accidente</p> <hr/> <p>Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.</p> |  <p>✓ Taxi</p> <hr/> <p>Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.</p> |
|--|--|---|---|

Activitate identificată

- 1**  **A fost fabricat,** 2021-07-21

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
- 2**  **A avut lucrări de întreținere,** 2021-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 
- 3**  **A avut lucrări de întreținere,** 2022-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 

Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

| | |
|--|-------------------------------|
| Are situații financiare restante | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Vehicul pentru persoane cu handicap | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Mașină de școală | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Vehicul de poliție | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Utilizat ca mijloc de transport public | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Utilizat ca mașină închiriată | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Utilizat ca taxi | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Utilizat pentru livrarea de bunuri | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Drept de retenție | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| A fost dat la fier vechi | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Sechestr | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Limitarea drepturilor de proprietate | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Altă înregistrare în registrul public | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| A fost importat | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| A fost exportat | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |

Sfat















Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzătorii, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

| ȚARĂ | PRIVATE | DISPONIBILITATE |
|--|---|-----------------------------------|
|   România | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Cehia | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Canada | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Lituania | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Finlanda | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Suedia | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Slovacia | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

| | |
|---------|-------------|
| 2021 | ✓ 11 km |
| 2022-07 | ✓ 25,050 km |
| 2023-01 | ✓ 33,380 km |

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WAUZZZF1XND002756 ar putea fi:

□ 33,704 km

Verificări kilometraj

| | |
|---|-------------------------------|
| Odometru: Actual? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Nu este actual? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Verificare interferență? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Depășește limitele mecanice? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: poate fi modificat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Înlocuit? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WAUZZZF1XND002756**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

| | |
|--|-------------------------------|
| Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună produsă prin inundație? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună produsă prin incendiu? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună produsă de grindină? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună cauzată de apa sărată? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vandalism? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul dezmembrat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul pentru fier vechi? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de reconstrucție a vehiculului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență vehicul restaurat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de recondiționare a vehiculului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de coliziune? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |

| | |
|---|-------------------------------|
| Evidență de recondiționare? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de comercializare pe piața gri? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună totală? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență vehicul păstrat de proprietar? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Numai evidență de piese rezervate eliminate? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență copie memorandum? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună declarată? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul lovit? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul nefuncțional? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul în așteptare pentru casare? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul pentru fier vechi? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență vehicul recuperat în urma unui furt? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

87 900 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
90 976 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

83 505 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
86 427 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

23 zile

Acest model are o cerere medie



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

Audi



MODEL

Q8



TIP CAROSERIE

SUV



ANUL FABRICAȚIEI

2021



AN MODEL

2022



MOTOR

3 l



PUTERE MOTOR

210 kW



TIP COMBUSTIBIL

Diesel



CUTIE DE VITEZE

Semi-automată



TIP TRANSMISIE

Tracțiune intergrala



AMPLASAREA VOLANULUI

Volan pe stânga



NR. CILINDRI

6



NR. ANGRENAJE

8



DENUMIREA TRANSMISIEI

SKV



COD MOTOR

DPXA

Echipare

| COD | DESCRIERE | COD | DESCRIERE |
|-----|--|-----|---|
| AQ0 | STANDARD-PRODUCTION QUALITY | AV1 | DRIVING ON THE RIGHT |
| A00 | NO SELF-COLLECTION | A51 | AUDI AG |
| A8S | STANDARD EQUIPMENT | B0A | PART SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC PRESCRIPTIVE STANDARD |
| B43 | TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA | CY2 | WHEELS, 5-SEGMENT-SPOKE STYLE, 10.0J X 21, 285/45 R21 TIRES |
| C55 | OPERATING PERMIT, ALTERATION | DV8 | 6-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 3.0 L/210 KW V6 TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS T7V/T2P |
| EH0 | WITHOUT VEHICLE CHARGING CABLE | ER1 | REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO |
| ES0 | WITHOUT VEHICLE INLET | EV0 | WITHOUT GRID CONNECTION CABLE FOR HOUSEHOLD PLUG, FOR THE E-TRON CHARGING SYSTEM |
| E0A | NO SPECIAL EDITION | FA0 | CONTROL OF SERIES PRODUCTION |
| FK2 | ADBLUE TANK WITH INCREASED VOLUME | FM0 | BASIC EQUIPMENT |
| FP1 | PREPARATION FOR FEATURES ON DEMAND | FQ0 | PRODUCTION WHEELS |
| FT0 | WITHOUT PARKING ASSISTANCE/GARAGE PARKING ASSIST | FY4 | SINGLEFRAME MASK IN BLACK |

FINANCING ASSIST

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| FZ1 | N.N.N. TYPE 1 | F0A | NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT |
| GA0 | WITHOUT PRECONDITIONING | GB0 | WITHOUT ANTENNA AMPLIFIER |
| GH1 | QUATTRO (WITH SELF-LOCKING CENTER DIFFERENTIAL) | GJ0 | WITHOUT COMBINED LATERAL AND LONGITUDINAL CONTROL |
| GM0 | WITHOUT ACOUSTIC VEHICLE ALERTING SYSTEM | GP0 | VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES |
| GS5 | GLOSSY BLACK OPERATING BUTTONS WITH HAPTIC FEEDBACK AND ALUMINUM LOOK INTERIOR | GZ2 | POWER LATCHING FOR THE DOORS |
| G1G | TIPTRONIC | H8N | TIRES 285/45 R21 113Y XL |
| IT3 | AUDI CONNECT NAVIGATION & INFOTAINMENT | IU1 | AUDI SMARTPHONE INTERFACE |
| IW3 | AUDI CONNECT EMERGENCY CALL & SERVICE WITH AUDI CONNECT REMOTE & CONTROL | IX2 | DIESEL ENGINE |
| I4Q | WITH SPECIAL LABELS SAFETY CERTIFICATES FOR ROMANIA | JE3 | DATA MODULE FOR EUROPE |
| JX0 | WITHOUT FRONT CROSS TRAFFIC ASSIST | J2D | BATTERY 380 A (68 AH) |
| KA2 | REAR VIEW CAMERA SYSTEM | KK3 | REFRIGERANT R1234YF |
| KS0 | WITHOUT HEAD-UP DISPLAY | K5A | BODY STYLE VARIANT 1 |
| L0L | LEFT-HAND DRIVE | NJ0 | WITHOUT WALL BRACKET |
| NT0 | TRANSIT COATING (TYPE 1) | NY0 | STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY |
| N7K | ALCANTARA "FREQUENZ"/LEATHER COMBINATION WITH EMBOSSED "S" | PQD | "S LINE" EXTERIOR PACKAGE |
| QK1 | WITH MULTIFUNCTION CAMERA | QL5 | PRIVACY GLASS (DARK-TINTED WINDOWS) |
| QQ1 | AMBIENT LIGHTING PACKAGE | QR8 | WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY |
| QT5 | WITHOUT STEP | QV3 | DIGITAL AUDIO BROADCASTING |
| QZ7 | ELECTROMECHANICAL POWER STEERING | Q1D | SPORTS SEATS IN FRONT |
| S0P | DEVIATING INSTALLATION | S3Y | CONTROL OF SPECIAL EDITION PRICES |
| T2P | 6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.P | UF7 | AUDI MUSIC INTERFACE |
| UH2 | HOLD ASSIST | U5A | INSTRUMENT HOUSING ASSEMBLY, INDICATION IN KM/H |
| VC0 | WITHOUT GARAGE DOOR OPENER | VF1 | PEDAL CLUSTER AND FOOT REST IN STAINLESS STEEL |
| VH2 | 48-V ELECTRIC SYSTEM | VI1 | SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 1 YEAR (VARIABLE) |
| VL0 | STANDARD PEDESTRIAN PROTECTION | VT5 | SCUFF PLATES WITH ALUMINUM INSERTS IN FRONT AND REAR, ILLUMINATED, WITH "S" LOGO IN FRONT |
| V0A | TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND | WCS | SPORTS PACKAGE FOR AUSTRIA |
| WQS | S LINE SPORTS PACKAGE | 0E2 | LONG WHEELBASE |
| 0FA | STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE | 0F3 | FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE |
| 0JL | WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 11 | 0K4 | MILD HYBRID |
| 0M5 | FUEL TANK WITH INCREASED VOLUME | 0NB | S LINE LOGO, EXTERIOR |
| 0N1 | WITHOUT ALL-WHEEL STEERING | 0P0 | STANDARD EXHAUST SYSTEM |
| 0RZ | WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK | 0TD | FLOOR MATS IN FRONT AND REAR |
| 0XH | MANUAL IN ROMANIAN | 0YH | WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST |
| 0Y1 | STANDARD CLIMATIC ZONES | 04H | S LINE |
| 1D0 | WITHOUT TRAILER HITCH | 1EX | SPECIAL IDENTIFICATION LABEL (EU) |
| 1G8 | TIRE MOBILITY SYSTEM | 1I0 | PASSENGER PRESENCE DETECTION |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1KQ | DISC BRAKES IN REAR, 18-INCH (ECE) | 1LN | DISC BRAKES IN FRONT, 18-INCH (ECE) |
| 1PA | STANDARD WHEEL BOLTS | 1P0 | WITHOUT ACTIVE ROLL STABILIZATION |
| 1SA | WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD | 1S2 | TOOL KIT |
| 1TR | VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -4MF- | 1T3 | FIRST-AID KIT WITH WARNING TRIANGLE |
| 1VH | INSTALLATION PARTS FOR SIX-CYLINDER ENGINE | 1Y6 | AUTOMATIC SLIP-CONTROL DIFFERENTIAL |
| 1Z5 | INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING | 2C5 | SAFETY STEERING COLUMN |
| 2D0 | WITHOUT ACTION | 2F0 | WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS |
| 2G5 | FILLER NECK MODULE 1 WITHOUT INSERT | 2H9 | AUDI DRIVE SELECT |
| 2KR | LABELS IN ENGLISH AND GERMAN | 2K7 | S LINE BUMPERS IN FULL PAINT FINISH |
| 2MA | ADAPTIVE AIR SUSPENSION - SPORT | 2PF | SPORTS CONTOUR LEATHER-WRAPPED MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL, WITH SHIFT PADDLES, 3-SPOKE, FLAT-BOTTOMED |
| 2P2 | LOADING EDGE PROTECTION IN STAINLESS STEEL | 2V5 | WITHOUT AIR QUALITY PACKAGE |
| 2WA | WITHOUT ADDITIONAL TIRES | 2Z8 | MODEL DESIGNATION AS PER NEW ENGINE POWER DESIGNATION |
| 20A | WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID) | 3B3 | ISOFIX CHILD SEAT ANCHORS AND TOP TETHER FOR THE REAR BENCH SEAT |
| 3CA | WITHOUT PARTITION | 3FA | WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF) |
| 3GD | LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR | 3G0 | WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR IN FRONT (ISOFIX) |
| 3L5 | POWER FRONT SEATS | 3M3 | PASSENGER CAR DESIGN |
| 3NS | REAR BENCH SEAT PLUS | 3S2 | BLACK ROOF RAILS |
| 3U4 | MANUAL LUGGAGE COMPARTMENT COVER | 3Y0 | WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE |
| 4A3 | SEAT HEATERS IN FRONT | 4B1 | EMISSION STANDARD EU6 AP |
| 4D0 | WITHOUT SEAT VENTILATION/MESSAGE SEAT | 4E7 | LUGGAGE COMPARTMENT LID, ELECTRICALLY OPENING AND CLOSING |
| 4GF | WINDSHIELD WITH HEAT-REFLECTING GLASS | 4I6 | REMOTE CONTROL KEY WITH SAFELOCK |
| 4KC | SIDE AND REAR WINDOWS WITH HEAT-REFLECTING GLASS | 4L6 | AUTO-DIMMING INTERIOR REARVIEW MIRROR, FRAMELESS |
| 4UF | DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION | 4X3 | SIDE AIRBAGS IN FRONT AND CURTAIN AIRBAG SYSTEM |
| 4ZD | BLACK APPEARANCE PACKAGE | 5C0 | WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES |
| 5D1 | CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ | 5J1 | ROOF SPOILER INCLUDING CENTER HIGH-MOUNTED STOP LAMP |
| 5K5 | ADHESIVE FILM | 5L0 | WITHOUT FRONT SPOILER |
| 5RU | EXTERIOR MIRROR ON THE RIGHT (LARGE FIELD OF VIEW), CONVEX | 5SL | LEFT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL |
| 5TG | DECORATIVE INSERTS IN MATTE BRUSHED ALUMINUM | 5XC | SUN VISOR ON DRIVER AND FRONT PASSENGER SIDE |
| 5ZF | HEAD RESTRAINTS IN FRONT | 6A0 | WITHOUT FIRE EXTINGUISHER |
| 6E3 | CENTER ARMREST IN FRONT | 6FA | EXTERIOR MIRROR HOUSINGS PAINTED IN BODY COLOR |
| 6F7 | EMBLEMS | 6I3 | LANE DEPARTURE WARNING |
| 6K8 | AUDI PRE SENSE FRONT | 6NQ | HEADLINER IN BLACK FABRIC |
| 6SS | LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR MAT | 6U0 | WITHOUT ADDITIONAL SEALS OUTSIDE |
| 6V1 | REAR TRIM PANEL (ECE) | 6W6 | FRONT LICENSE PLATE CARRIER |
| 6XE | EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE, HEATED AND POWER-FOLDING | 6Y2 | CRUISE CONTROL SYSTEM INCL. SPEED LIMITER |
| 7AL | ANTI-THEFT ALARM SYSTEM | 7A0 | WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER |
| 7F6 | ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER | 7G0 | WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 7L9 | ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER | 7SU | WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM) |
| 7HA | WITHOUT LEATHER WRAPPING | 7K1 | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM |
| 7L8 | START/STOP SYSTEM | 7P1 | 4-WAY LUMBAR SUPPORT FOR THE FRONT SEATS |
| 7UG | MMI NAVIGATION PLUS WITH MMI TOUCH RESPONSE | 7W1 | AUDI PRE SENSE BASIC |
| 7X2 | PARKING AID PLUS | 7Y0 | WITHOUT LANE CHANGE ASSIST |
| 73A | WITHOUT GRID CONNECTION CABLE FOR INDUSTRIAL PLUG, FOR THE E-TRON CHARGING SYSTEM | 76A | WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE FOR PUBLIC CHARGING (AC) |
| 8G5 | HD MATRIX LED HEADLAMPS WITH DYNAMIC LIGHT DESIGN AND DYNAMIC TURN SIGNAL | 8IT | LED HEADLAMPS |
| 8K4 | SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT | 8SQ | LED REAR COMBINATION LAMPS WITH DYNAMIC LIGHT DESIGN AND DYNAMIC TURN SIGNAL |
| 8T6 | CRUISE CONTROL SYSTEM WITH SPEED LIMITER | 8X1 | HEADLAMP WASHER SYSTEM |
| 8Y1 | TWO-TONE HORN | 8Z5 | NOT HOT COUNTRY |
| 9AD | 2-ZONE CLIMATE CONTROL SYSTEM | 9B0 | WITHOUT INTEGRATED TOLL SYSTEM |
| 9G8 | BELT-DRIVEN INTEGRATED STARTER ALTERNATOR 48 V 110 - 250 A | 9JA | NON-SMOKER'S PACKAGE |
| 9M0 | WITHOUT AUXILIARY HEATER/PARKING HEATER | 9PA | STANDARD WIPER ARMS AND BLADES |
| 9R0 | WITHOUT NIGHT VISION | 9S8 | AUDI VIRTUAL COCKPIT |
| 9TA | WITHOUT ADDITIONAL WARNING LIGHTS | 9VD | AUDI SOUND SYSTEM |
| 9WC | WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE | 9ZX | BLUETOOTH INTERFACE |
| X4A | EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR AUSTRIA | | |

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).